

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	SCS			作业序号
	WI SOP SCS PACKAGING-001	SCS+PA2417 包装	打包	页码	1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Alex zhou	确认人:	黄天文 张凤云	制定人:	Jack Xiang

作业内容

受控文件

1. 将产品放入包装袋。(如图一所示)
2. 把包装好的成品机放置到纸托卡槽内，一箱 3 套及 3 个 PA2417。(如图二，三所示)
3. 产品放齐后，盖上顶层纸托，合上外箱，贴好标签。
将包装箱打好 PET 捆绑带后，放置在栈板上等待封膜出货。(如图四所示)
4. 用料:

P/N	Description	Q' ty
SCS (HP4+CF)		3
PA2417	自带 PE 袋	3
SCSB-02		1
SCST-01		1
59-222926-01	590×530×340mm 内箱	1
59-222927-01	600×535×350mm 外箱	1
59-222924-01	670*450*0.08mm PE 袋	1



1.将成品机装入包装袋中并用透明胶粘好



2.将 3 个 PA2417 如图放入



3.将包装好的 3 套成品机放入，在底部放 SCSB-02 顶部放 SCST-01



4. 确认 Hopper IV + CF 无漏装后，将 34 的外箱与内箱配合，并打包装带，贴好标签后待出货

品质检查



- 自检:
1. 确保产品无漏装破损。
2. 标签和实物对应。
3. 所有包装没有脏污破损。

使用工具

打包带，透明胶