



NV9S/CBA9 cashbox NOTE DOOR 作业指导书

受控文件

[illegible]

	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S/CBA9 cashbox NOTE DOOR		作业序号
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3581/PA3582-1	SUB-ASSY	页码	1/6	版本	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis	确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Vicky	

作业内容

1. 将 SP143 装入 PM3589 两边孔径，注意需装配到位。（如图一所示）
2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3589		1
SP143		1


品质检查

- 自检
1. 检查 SP143 弹簧无漏装及装配不到位问题。
- 互检
1. 检查 SP143 来料无生锈、变形、混料等不良

使用工具

产量信息

1



图一，将 SP143 装入 PM3589 两边孔径，注意需装配到位。

	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S/CBA9 cashbox NOTE DOOR		作业序号	
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3581/PA3582-2	SUB-ASSY	页码	2/6	版本	1.1	2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 苏宁 张凤云		制定人: Vicky	

作业内容

1. 将 PA3581-1 和 PM3590 组装在一起，注意孔位对正（如图一所示）
2. 检查图一装配到位后在两孔位锁上 SC2222 螺丝。（如图二所示）
3. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3581-1		1
PM3590		1
SC2222		2

品质检查


- 自检
1. 检查 SC2222 螺丝无漏打、打不到位及滑牙等不良。
- 互检
1. 检查 SP143 弹簧无漏装。

使用工具

固定治具
电批:CL-4000
扭力: 2.2±0.2kgf.cm


产量信息

1



图一，将 PA3581-1 和 PM3590 组装在一起，注意孔位对正

2



图二，检查图一装配到位后在两孔位锁上 SC2222 螺丝。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S/CBA9 cashbox NOTE D00R		受控文件 APPROVED 01 AUG 2025 1.1		作业序号
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3581-3	SUB-ASSY	页码	3/6	版本	1.1	3	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	苏宁 张凤云	制定人: Vicky		

作业内容

1. 将 PA3581-2 上的 PM3589 两边骨位对准和 PM3092 上的槽位装入，再将红色按键先往弹簧方向按压并装进 PM3092 中间孔位。（如图一所示）
2. 检查图一装配到位后，按压红色按键可回弹顺畅。（如图二所示）
3. 料号述如下


ITL P/N	描述/名称	数量
PA3581-2		1
PM3092		1

品质检查

- 自检
1. 检查 PA3581-2 装配到位，按红色按钮可回弹顺畅。
- 互检
1. 检查 SP143 弹簧无漏装，螺丝无漏打。

使用工具

产量信息



图一，将 PA3581-2 上的 PM3589 两边骨位对准和 PM3092 上的槽位装入，再将红色按键先往弹簧方向按压并装进 PM3092 中间孔位。



图二，检查图一装配到位后，按压红色按键可回弹顺畅。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S/CBA9 cashbox NOTE D00R		受控文件 APPROVED 01 AUG 2025 1.1		作业序号
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3582-3	SUB-ASSY	页码	5/6	版本	5		
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	苏宁 张凤云	制定人: Vicky		

作业内容

1. 将 PA3582-2 上的 PM3589 两边骨位对准和 PM3093 上的槽位装入，再将红色按键先往弹簧方向按压并装进 PM3093 中间孔位。（如图一所示）
2. 检查图一装配到位后，按压红色按键可回弹顺畅。（如图二所示）
3. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3582-2		1
PM3093		1

品质检查

自检

1. 检查 PA3582-2 装配到位，按红色按钮可回弹顺畅。

互检

1. 检查 SP143 弹簧无漏装，螺丝无漏打。

使用工具


产量信息

1



图一，将 PA3582-2 上的 PM3589 两边骨位对准和 PM3093 上的槽位装入，再将红色按键先往弹簧方向按压并装进 PM3093 中间孔位。

2



图二，检查组件装配到位后，按压红色按键可回弹顺畅。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S/CBA9 cashbox NOTE DOOR		作业序号
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3582-4	SUB-ASSY	页码	6/6	版本	1.1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 苏宁 张凤云		制定人: Vicky

作业内容

1. 将 4 根 MC3305 分别装入 PA3582-3 图示位置，注意装配到位。（如图一所示）
2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3582-3		1
MC3305		4

品质检查

自检

1. 检查 4 根 MC3305 五金轴装配到位、无漏装等问题。

互检


1. 检查 SP143 弹簧无漏装, 推动 PA3582-3 可回弹顺畅。

使用工具

PA03582 气动压合治具

气压: 0.5-1.0MPa

产量信息



图一，将 4 根轴放在治具的槽位，将 PA03582-3 组件放入治具并固定好，盖上治具透明盖进行压合。



图二，压合后取出组件检查 4 根轴压合到位。