



INTELLIGENCE IN VALIDATION

NV9S/CBA9 CASHBOX 作业指导书

APPROVED 01 AUG 2025

[illegible]

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S cashbox - PA3579			受控文件 APPROVED 01 AUG 2025 1.1	作业序号
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3579-1	SUB-ASSY	页码	1/8	版本	1		
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 苏宁 张凤云			制定人： Vicky	

作业内容

1. 检查物料正确。（如图一所示）
2. 将 PM3087 先放入治具，在将两个 PM3258 预装好，再进行压合，压合到位后取出检查物料无漏装或压合不到位。（如图二所示）
3. 料号述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3087	300 Clip-on 外壳	1
PM3258	导光柱	2

品质检查

自检

1. 检查 PM3258 无漏装、或装配不到位。

互检


1. 检查 PM3258 来料无刮花、缩水等不良。
2. 检查 PM3087 无混料。

使用工具

PM3087 气动压合治具
气压：0.5-1.0MPa


产量信息

1



图一，检查物料正确。

2



图二，将 PM3087 先放入治具，在将两个 PM3258 预装好，再进行压合，压合到位后取出检查物料无漏装或压合不到位。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S cashbox - PA3579		受控文件 APPROVED 01 AUG 2025 1.1	作业序号
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3579-3	SUB-ASSY	页码	3/8	版本		3
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Vicky	

作业内容

1. 将 SP2421 弹簧小口位装配在 PM3090 对应的位置，注意卡扣要将弹簧卡到位。（如图一所示）
2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3090	下壳	1
SP2421	弹簧	1

品质检查

自检

1. SP2421 弹簧卡扣要和 PM3090 扣合到位，不能有脱扣不良。

互检

1. 检查 SP2421 弹簧来料无变形、混料等不良。

使用工具

产量信息



1

图一，将 SP2421 弹簧小口位装配在 PM3090 对应的位置，注意卡扣要将弹簧卡到位。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S cashbox - PA3579			受控文件 APPROVED 01 AUG 2025 1.1 5	作业序号
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3579-5	SUB-ASSY	页码	5/8	版本			
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 苏宁 张凤云			制定人： Vicky	

作业内容

1. 将 PA3579-3 和 PA3579-4 装配在一起，将弹簧大口位装入卡扣，确保弹簧开口处 2 个扣完全扣入。（如图一所示）
2. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3579-3		1
PA3579-4		1

品质检查

自检

1. 检查两边弹簧装配到位，确保弹簧开口处 2 个扣完全扣入。

互检

1. 检查 PM3091 和 PM3090 小头弹簧要扣合到位，不能有脱扣不良。

使用工具

产量信息



图一，将 PA3579-3 和 PA3579-4 装配在一起，注意装配方向，将弹簧大口位装入卡扣，确保弹簧开口处 2 个扣完全扣入。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S cashbox - PA3579		受控文件 APPROVED 01 AUG 2025 1.1	作业序号
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3579-6	SUB-ASSY	页码	6/8	版本		6
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Vicky	

作业内容

1.

将 PA3579-2 和 PA3579-5 预配在一起，注意 PM3091 的卡扣要装入上壳的槽位，上壳不能在下壳的内部，预装至少扣入两个扣位。（如图一所示）
2.

料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3579-2		1
PA3579-5		1

品质检查

- 自检

1.

PM3091 的卡扣要装入上壳的槽位，上壳不能在下壳的内部。
- 互检


1.

检查 PM3091、PM3090 与弹簧要扣合到位，无漏装，不能有脱扣不良。

使用工具

产量信息

1



图一，将 PA3579-2 和 PA3579-5 预配在一起，注意 PM3091 的卡扣要装入上壳的槽位，上壳不能在下壳的内部。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S cashbox - PA3579		受控文件 APPROVED 01 AUG 2025 1.1	作业序号
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3579-7	SUB-ASSY	页码	7/8	版本		7
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Vicky	

作业内容

1. 先检查预装好的组件外壳需扣在下壳的外边，再放入治具进行压合。如图一所示
2. 检查压合好的成品各边缘扣合到位，无错位不良。如图二所示
3. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3579-6		1

品质检查

自检

1. 检查各部位扣合到位，不能有错位或起级等不良。

互检

1. 检查 PM3091 的卡扣要装入上壳的槽位，
2. 预装好的组件外壳需扣在下壳的外边。

使用工具

NV9S/CBA9 钱箱 气动压合治具
气压：0.5-1.0MPa

产量信息

1



图一，先检查预装好的组件外壳需扣在下壳的外边，再放入治具进行压合。

2



图二，检查压合好的成品各边缘扣合到位，无错位不良。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9S cashbox - PA3579		受控文件 APPROVED 01 AUG 2025 1.1	作业序号
	WI SOP NV9S/CBA9 CB -001	PA3579 目检	SUB-ASSY	页码	8/8	版本		8
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 苏宁 张凤云		制定人: Vicky	

请按图 1 到图 2 图片描述进行
检查是否有错漏装问题。

