# 山东财经大学燕山学院校园网

# (Netkeeper) 路由器安装教程

### 前言

NetKeeper给校内上网带来了诸多麻烦,路由器安装是解决问题的较优解,许多贡献者无私奉献了各种解决方案,但有部分缺少 开源精神 者利用他人劳动成果谋取暴利,实在令人汗颜,希望本教程能帮助更多的同学掌握路由器的安装,并打击以此牟利的行为。

若这篇教程帮助到了你,请传播给更多的人,这是对我工作的最大认可。

本教程列出了目前可用的两个固件的安装方法(PandoraBox、K2官改固件),并附上了相应固件、软件包,值得注意的是,若你想尝试其他固件,请**尽量避免使用DiyBox固件**.

如遇学校Netkeeper升级等原因导致本教程失效,请在本项目的Gitee地址下提Issues。

你可以在以下链接下载本文涉及的所有文件:

蓝奏云: https://wwda.lanzouy.com/b03252s7i 密码:4vmp
 Gitee: https://gitee.com/cherrycube/yanyuan\_netkeeper

## 常见问题及解决方法

本教程列举了作者能想到的所有问题,解决方法其实较简单,不要被劝退了XD

问题	解决方法	
拨号显示691	放轻松,这正是拨号拦截正常运行的表现:)	
安装 NetKeeper (拨 号软件) 后右下 角 Wifi 按钮消 失、拨号显示错 误118	NetKeeper软件问题,双击打开 [修复NetKeeper118.reg] ,点"是"后重启	
路由器正常使用 一段时间后断 网,重启路由器 拨号正常拦截, 但没有网络	大概率是账号上线状态卡了,使用有网络的设备,浏览器打开 http://223.99.141.139:1000/ ,登录后将账号强制下 线,重启路由器并拨号	
拨号显示651	大概率是路由器还没有启动好,等待能进路由器后台后重新拨号;如果是自行配置的(参照其他安装教程),也有可能是路由器 OPPOE 服务器脚本没安装好;小概率原因是学校网络崩了	

问题	解决方法	
部分设备 (尤其 是苹果设备) 搜 不到5G信号	5G WIFI 信道问题,可以尝试改为149信道或其他信道试试 (具体请 百度)	
路由器后台进不 去	检查有线 / 无线连接,使用微软Edge / 谷歌Chrome / FireFox 浏览器,确保地址输入正确 (官改固件后台为 192.168.2.1, OpenWrt / PandoraBox 一般为 192.168.1.1,可使用 Cmd 输入 ipconfig 并回车查看 后台地址)	

### 硬件需求

- 斐讯K2路由器 (带Breed,参考价50元) or 斐讯K2P路由器 (仅有Pandorabox 破解固件,未实验过是否可用,需要Breed) 购买路由器时如果不确定是否自带 Breed,请询问客服是否自带 Breed 或能否代 刷 Breed,购物软件可能屏蔽"斐讯"二字,搜索路由器请使用"斐K2"/"K2路由器"等关键词。
- 一根网线 (刷固件必须)

## 安装方法 (二选一)

### 1.Pandorabox破解固件 (优先)

基于 Pandorabox 的 Netkeeper 破解, 优点是兼容性强、稳定, 缺点是速度可能稍慢、有时有小问题需要自行解决。

#### 操作步骤:

① WAN口不插网线,用一根网线将电脑与路由器任意 LAN 口链接,按住重置键后插入电源(插入电源前就应按住重置键),此时不要松开重置按键,维持约10秒。



② 电脑不要链接 WIFI ,确保电脑与路由器已用网线连接,打开浏览器,输入 192.168.1.1 ,此时你应该看到如下页面:

### Breed Web 恢复控制台


系统信息
固件更新
固件备份
频率设置
恢复出厂设置
固件启动设置
环境变量编辑
MAC 地址修改
环境变量设置
重启
关于

MediaTek MT7620A ver 2, eco 6		
64MB DDR2		
Macronix MX25L6435E @ 24MHz (8MB)		
MediaTek MT7620A built-in 5-port 10/100M switch		
CPU: 580MHz, Bus: 193MHz		
2018-10-14 [git-9463f9c]		
1.1 (r1237)		

#### Breed界面,系统信息有区别为正常现象

如果你没有看到这个这个界面,可能的部分原因是:

- 1. 路由器没有刷 Breed, 换刷了 Breed 的路由器或是自己尝试刷入
- 2. 电脑没断WIFI
- 3. 网线没有连接好 / 网线坏了 / 路由器当前连接的 LAN 口坏了
- 4. 按重置键的时间太短了/ 没按住重置键就插上了电源
- 5. 网站输错了 / 浏览器问题 (建议用 微软Edge / 谷歌Chrome / FireFox) 检查以上问题, 直到能进入 Breed 界面
- ③ 建议备份编译器固件和EEPROM,这是路由器"救砖"的重要数据。



④ 点击左侧 **固件更新**,点击固件右侧的 **选择文件**,选择 1-已配置好的固件 文件夹下的 [k2\_yanyuan\_pandorabox.bin],内存布局选择公版,勾选自动重启,点击 **上** 传 (闪存布局一定选择公版! 不然路由器很可能变砖!)


### Breed Web 恢复控制台



⑤ 点击 上传 ,确定信息无误后点击 更新 ,等待进度条走完。



# Breed Web 恢复控制台



⑥ 当你看到如下信息,证明固件成功更新,设备重启进入初始化阶段,这个阶段时间稍长,可以先泡杯茶~

### Breed Web 恢复控制台

#### 操作正在进行

您选择的操作正在进行 正在更新固件,请耐心等待至进度条完成

更新完成,设备正在重启。本页面不会刷新,请手动检查设备状态。

警告: 在操作进行过程中请不要断开电源


⑦ 等待路由器初始化完毕,打开浏览器,输入192.168.1.1,此时你应该看到如下页面:



# 管理员密码: admin 输入后点击登录。


⑧ 进入管理页面后点击 网络 → 无线 , 分别修改2.4G和5G无线名称、密码。

2.4G WiFi优点: 2.4G信号频率低,在空气或障碍物中传播时衰减较小,传播距离更远; 2.4G WiFi缺点:目前大多数设备多使用2.4G频段,用户较多的地方,干扰较大。 5G WiFi优点: 5G信号频宽较宽,干扰少,网速稳定,并且可以支持更高的无线速率。 5G WiFi缺点: 5G信号频率较高,传播时衰减较大,覆盖距离一般比2.4G信号小。



设备配置			
基本设置 高级设置			
	状态	思述 Master ISSID. BISSID. BISSID WAS MARKET ISSID. BISSID WAS WELL WAS AND WAS A SERVICE WAS A SERV	是2.4G 还是5G,两个都要设置,2.4G和5G名 称不要重
,	石线网络开关		称不要重
	工作频率	模式 N ~ 信道 auto ~ 频宽 20 MHz~	
	无线电功率	100%  Depends on factory set	> 频宽可以加大
接口配置			
	级设置		
BTAE /GAST PROPERTY	ESSID		-WIFI名称
	模式	接入点 AP	- WII-14日4小
	网络	✓ lan: ም 🙊 🏂	
		wan6: #	
		■ 創建:	
		① 选择指派到此无线接口的网络,或者填写"创建"栏来新建网络。	
	隐藏 ESSID	•	
返回至概况			保存A的用 <mark>以存 </mark> 与他
设备配置			
基本设置 高级设置			
		模式 Master I SSID.  (石田 72 A42 GHz) (付金卸)事 16 dBm (付金 A74 GHz) (付金 B74 J	
3	线网络开关	***	
	工作頻率	模式 N v 信道 auto v 频度 20 MHz v	
	无线电功率	100%	
		© Depends on factory set	
接口配置			
	级设置		
	加密	WPA-PSK/WPA2-PSK Mixed Mode   •	
	算法	自动	改密码后点击 保存&应用
	密码		
	WPS Mode	禁用	
			<u>*</u>

⑨ 点击 系统 , 点击 同步浏览器时间 。



- ⑩ 将 **网线主线** 连接至路由器 WAN 口,楼梯下一般有五根网线,其中一根是主线,四根是连至各床铺的网线,判断线是否是主线的方法如下:
  - 主线一般与其他线有一定区别,包括但不限于:长得和其他线不一样 / 比其他线长或短 / 和其余四根线距离较远
  - 如果不确定某根网线是不是主线,可以把网线直接与电脑连接,能正常拨号上网的即是主线
- ① 点击 **系统**  $\rightarrow$  **重启** , 点击 **执行重启** , 等待重启成功后打开Netkeeper拨号软件,输入账号密码进行拨号,如一切顺利会出现错误691字样:






# 错误代码691

691 已拒绝远程连接,因为未识别出你提供的用户名和密码组合,或在远程访问服务器上禁止使用选定的身份验证协议。

帮助文档

**放轻松,这正是拨号拦截正常运行的表现**,此时若打开 WAN 口配置也可看到路由器成功 拦截到了账号密码:



静等几秒,你应该能够成功联网,此后如果路由器断网,重复步骤11即可恢复,拨号时无需有线连接,无线连接也可正常拦截。

### 2. 原版改版固件

基于, 优点是功能简便, 易于安装, 缺点是有时会抽风。

#### 操作步骤:

- ① 刷入固件,流程与PandoraBox相同,固件为 [k2\_yanyuan\_guangai.bin]。
- ② 等待路由器重启后, 打开浏览器, 输入192.168.2.1, 此时你应该看到如下页面:




# 管理员密码: admin 输入后点击登录。

③ 登录后点击 **无线设置** , 将2.4G、5G无线名称、无线密码更改,下滑点击 **保存** ,等 待路由器更改完毕。



④ 更改完毕后,点击 **高级设置** → **系统状态** → **同步** 以同步时间,然后点击右上角电源 图标,点击 **立即重启路由器** ,等待路由器重启完毕。



- ⑤ 将 **网线主线** 连接至路由器 WAN 口,楼梯下一般有五根网线,其中一根是主线,四根是连至各床铺的网线,判断线是否是主线的方法如下:
  - 主线一般与其他线有一定区别,包括但不限于:长得和其他线不一样 / 比其他线长或短\_/\_和其余四根线距离较远
  - 如果不确定某根网线是不是主线,可以把网线直接与电脑连接,能正常拨号上网的即是主线
- ⑥ 点击 **系统** → **重启** , 点击 **执行重启** , 等待重启成功后打开Netkeeper拨号软件, 输入账号密码进行拨号, 如一切顺利会出现错误691字样:



# 错误代码691

691 已拒绝远程连接,因为未识别出你提供的用户名 和密码组合,或在远程访问服务器上禁止使用选定的 身份验证协议。

×

帮助文档

**放轻松,这正是拨号拦截正常运行的表现**,此时若打开 WAN 口配置也可看到路由器成功 拦截到了账号密码:



静等几秒,你应该能够成功联网,此后如果路由器断网,重复步骤11即可恢复,拨号时无需有线连接,无线连接也可正常拦截。

## 断网通用检修流程

由于网络波动等原因,路由器免不了掉线,若遇到疑难问题请根据下方流程检修。

#### 检修流程

重启路由器,重新拨号,检查是否恢复(普通重启拨号)

将主网线与电脑直接链接,检查是否有网,如果没有网

重新安装固件,尝试是否恢复

#### 更换固件

实在解决不了可以在本项目的Gitee地址下提 Issues, 提问务必把情况说明, 不然作者难以帮忙。

## 参考文档 (点击跳转)

以下文档大多有完整的安装教程,想重头自己尝试安装的可以参考一下

- 1.Breed安装教程1: 都2022年了,再谈路由器刷机【K1/K2/K2P系列刷机图文教程】 如果你不慎买了未提前刷好Breed的路由器,可以尝试自行刷Breed
- 2.Pandorabox破解固件: 高校 校园网 重庆 创翼 netkeeper PPPOE拦截 拨号拦截
- 3. [C/C++] Run Netkeeper on OpenWrt Device
- 4. k2官改安装截获插件破解netkeeper4.0教程
- 5. Pandora-K2-Netkeeper