

MANUTENÇÃO

4 SINAIS

DE QUE SUA MOTO
PEDE REVISÃO.

Salva e confere no fim de semana.

SINAL 01

CORRENTE CANTANDO.

Barulho, ferrugem ou folga demais: lubrifique e ajuste. Se não resolver, é hora do kit relação.

CORRENTE

DISCO E PASTILHA

FREIO RANGENDO.

Chiado metálico ou manete borrachudo pedem
olhar pastilha e fluido. Não deixa pra depois.

SINAL 03

PNEU LISO.

Chegou no indicador de desgaste (TWI)? O pneu já passou do ponto. Na chuva, a aderência some.

BANDA GASTA

SINAL 04

LUZ ACESA NO PAINEL.

Injeção, óleo, temperatura: luz acesa é a moto pedindo ajuda. Confira no manual.

ALERTA

BORA?

O MOTOWAVE AVISA ANTES.

Lembrete de revisão por km, peça por peça.
Salve e mande pra sua turma.

iPhone:
em breve

Dicas gerais. Siga sempre o manual da sua moto.