Zwieselwiesel Baumpflege
Am Forsthaus 3
60311 Frankfurt am Main

Einsatzbezogene Gefährdungsermittlung / Baumsicherheitsbeurteilung

Protokoll-Nr. ZW-2026-0001 · Einsatzdatum 09.11.2026 · abgeschlossen 09.11.2026, 17:32 Uhr

Auf einen Blick

Einsatzart	Baumarbeiten (allgemein)
Geplante Arbeiten	Totholzentnahme
Kunde / Objekt	ohne Kunde
Arbeitszeit	–
Aufsichtsführende Person	Anna Ast
Baum 1 · Winter-Linde	Baum sicher für die geplanten Arbeiten: Ja

Standort und Rettung

Adresse
Lindenstraße 4, 60311 Frankfurt
Koordinaten
50.110924, 8.682127 (50° 6′ 39.3″ N, 8° 40′ 55.7″ O), Genauigkeit ± 6 m
what3words
–
Zufahrt / Treffpunkt Rettungsdienst
Einfahrt Hofseite
Nächstes Krankenhaus
–

Karte (QR-Code)

Gefahren und Maßnahmen

Einsatzort: Stromleitungen in der Nähe	**VORHANDEN** **Maßnahme: Niederspannung am Haus: Abstand 1 m einhalten, Äste vorher abseilen.**

Einsatz

Einsatzart	Baumarbeiten (allgemein)
Kunde / Objekt	ohne Kunde
Datum	09.11.2026
Arbeitszeit von	–
Arbeitszeit bis	–
Aufsichtsführende Person	Anna Ast

Standort & Rettung

GPS-Position	50.110924, 8.682127 (± 6 m)
Adresse	Lindenstraße 4, 60311 Frankfurt
what3words	–
Zufahrt / Treffpunkt für den Rettungsdienst	Einfahrt Hofseite
Nächstes Krankenhaus	–
Genauer Einsatzort und Zufahrt sind allen im Team bekannt	Ja

Notruf ist am Arbeitsplatz möglich (Mobilfunkempfang geprüft)	Ja

Team

Personen und Rollen	Anna Ast – Aufsicht Bernd Borke – Bodenperson
Der Arbeitsauftrag wurde mit allen besprochen	Ja
Aufgaben und Personal sind eingeteilt	Ja
Verständigung ist abgesprochen	Ja
Alle Beteiligten sind heute gesundheitlich geeignet	Ja
Alle haben ausreichend Erfahrung und Qualifikation für die geplanten Arbeiten	Ja

Geplante Arbeiten

Geplante Arbeiten	Totholzentnahme

Baum – Baum 1

Baum-Nr.	–
Baumart	Winter-Linde (Tilia cordata)
Baumhöhe	18 m
Stammdurchmesser	45 cm
Wuchsform	Normalbaum
Fotos	1 Foto (im Anhang)

Baumbeurteilung – Baum 1

Bodenrisse oder angehobener Wurzelteller	nicht vorhanden
Nachbarbäume behindern die Arbeiten	nicht vorhanden
Verletzte oder gekappte Wurzeln	nicht vorhanden
Pilzfruchtkörper im Wurzelbereich	nicht vorhanden
Risse, Wülste, Beulen oder Rippen	nicht vorhanden
Pilzfruchtkörper am Stamm	nicht vorhanden
Faulstellen oder Höhlungen	nicht vorhanden
Spuren früherer baumchirurgischer Maßnahmen	nicht vorhanden
Größere Wunden	nicht vorhanden
Abgestorbene oder lose Rinde	nicht vorhanden
Eingeschränkte Vitalität	nicht vorhanden
Totholz	nicht vorhanden
Risse, Wülste oder andere Defekte in der Krone	nicht vorhanden
Druckzwiesel	nicht vorhanden
Ausbrüche oder abgebrochene Äste	nicht vorhanden
Sturmschäden, hängende Äste („Hänger“)	nicht vorhanden
Insektennester	nicht vorhanden
Alte Kronensicherung vorhanden	nicht vorhanden
Gekappter Baum (Kappung)	nicht vorhanden
Faulstellen in der Krone	nicht vorhanden
Pilzfruchtkörper in der Krone	nicht vorhanden

Geschützte Tiere (Vogelnest, Fledermausquartier, Höhlen)	nicht vorhanden
Gewichtsverteilung der Krone	Gleichmäßig
Ist der Baum für die geplanten Arbeiten sicher?	Ja
Bemerkung	–

Einsatzort

Die Witterung ist für die Arbeiten geeignet	Ja
Der Fall- und Gefahrenbereich ist frei und abgesperrt	Ja
Verständigung ist am Einsatzort möglich	Ja
Stromleitungen in der Nähe	**VORHANDEN** **Maßnahme: Niederspannung am Haus: Abstand 1 m einhalten, Äste vorher abseilen.**
Verkehrssicherung notwendig	nicht vorhanden
Abseilen von Ästen oder Stammteilen erforderlich	nicht vorhanden
Gebäude, Sachwerte oder Verkehrswege im Fallbereich	nicht vorhanden
Unterirdische Leitungen (bei Wurzel- oder Stubbenarbeiten)	nicht vorhanden
Sonstige Gefahren am Einsatzort	–

Ausrüstung & Notfall

Betriebssichere persönliche Schutzausrüstung (PSA) für alle vorhanden	Ja
PSA vor Benutzung auf Schäden geprüft	Ja
Erforderliche Maschinen vorhanden und geprüft	Ja
Funkgeräte geprüft	Ja
Absperr- und Sicherungsmaterial vorhanden	Ja
Erste-Hilfe-Material vorhanden	Ja
Mindestens eine ausgebildete Ersthelferin / ein Ersthelfer vor Ort	Ja
Rettungsausrüstung vorhanden	Ja
Notfallablauf besprochen	Ja
Besonderheiten	–

Artspezifische Hinweise

Baum 1 · Winter-Linde (Tilia cordata)

Neigung zu Druckzwieseln

Bei der Kronenpflege: Druckzwiesel bei Einkürzung und Kronensicherung berücksichtigen.

Honigtau

Allgemein: Rutschgefahr auf Wegen und Leitern beachten, Ausrüstung reinigen.

Unterschriften

Ort: Lindenstraße 4, 60311 Frankfurt · Datum: 09.11.2026

„Auf Grundlage der von mir durchgeführten Gefährdungsermittlung und Baumsicherheitsbeurteilung können die geplanten Arbeiten durchgeführt werden.“



Anna Ast
Aufsicht
vor Ort unterschrieben, 09.11.2026, 17:32 Uhr
GPS 50.110924, 8.682127

„Ich wurde über die Gefährdungen und Maßnahmen unterwiesen und habe sie verstanden.“



Bernd Borke
Bodenperson
vor Ort unterschrieben, 09.11.2026, 17:32 Uhr
GPS 50.110924, 8.682127

Anlage: Fotos

Baum 1 · Winter-Linde – Foto 1

