Totally Integrated	
Automation Portal	


Main [OB1]

Main Eigenschaf	lain Eigenschaften						
Allgemein	Allgemein						
Name	Main	Nummer	1	Тур	ОВ	Sprache	FUP
Nummerierung	Automatisch						
Information	Information						
	"Main Program Sweep (Cy- cle)"	Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefi- nierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert	Kommentar
▼ Input			
Initial_Call	Bool		Initial call of this OB
Remanence	Bool		=True, if remanent data are available
Temp			
Constant			


Netzwerk 1: Bausteinaufruf FC9000 (Für Aufgabe nicht relevant)

Der Baustein FC9000 organisiert den Datentransfer zwischen PLCSIM und FactorylO. Der Baustein kann als Beispielprojekt von der FactorylO-Homepage heruntergeladen werden.




Symbol Adresse Typ Kommentar

Netzwerk 2: Förderband Einlauf + Auslauf rechts vorwärts




Symbol	Adresse	Тур	Kommentar
"Bauteil_verschieben"	%M1.3	Bool	Bauteil auf anderes Förderband verschieben
"Foerderbaender_Einlauf_Aus-	%M1.0	Bool	Förderbänder Einlauf und Auslauf rechts vorwärts fahren
lauf_vor"			
"Foerderband_Auslauf_links_vor"	%M1.4	Bool	Förderband Auslauf links vorwärts fahren
"Foerderband_Auslauf_rechts_vor"	%M1.5	Bool	Förderband Auslauf rechts vorwärts fahren
"Hilfsmerker_FN1"	%M100.0	Bool	Hilfsmerker für negative Flanke
"Sensor_Bauteil_kapazitiv"	%E0.1	Bool	Kapazitiver Sensor für Werkstofferkennung (Schließer)

Netzwerk 3: Bauteil aus Kunststoff erkannt




Symbol	Adresse	Тур	Kommentar
"Bauteil_Kunststoff_erkannt"	%M1.1	Bool	Kunststoffbauteil wurde erkannt
"Foerderbaender_Einlauf_Aus-	%M1.0	Bool	Förderbänder Einlauf und Auslauf rechts vorwärts fahren
lauf_vor"			




Symbol	Adresse	Тур	Kommentar
"Lichttaster_Auslauf_links"	%E0.4	Bool	Lichttaster auf Förderband Auslauf links (Schließer)
"Sensor_Bauteil_induktiv"	%E0.0	Bool	Induktiver Sensor für Werkstofferkennung (Schließer)
"Sensor_Bauteil_kapazitiv"	%E0.1	Bool	Kapazitiver Sensor für Werkstofferkennung (Schließer)

Netzwerk 4: Bauteil aus Metall erkannt




Symbol	Adresse	Тур	Kommentar
"Bauteil_Metall_erkannt"	%M1.2	Bool	Metallbauteil wurde erkannt
"Foerderbaender_Einlauf_Aus-	%M1.0	Bool	Förderbänder Einlauf und Auslauf rechts vorwärts fahren
lauf_vor"			
"Lichttaster_Auslauf_rechts"	%E0.5	Bool	Lichttaster auf Förderband Auslauf rechts (Schließer)
"Sensor_Bauteil_induktiv"	%E0.0	Bool	Induktiver Sensor für Werkstofferkennung (Schließer)
"Sensor_Bauteil_kapazitiv"	%EO.1	Bool	Kapazitiver Sensor für Werkstofferkennung (Schließer)

Netzwerk 5: Bauteil aus Kunststoff verschieben



Symbol	Adresse	Тур	Kommentar
"Bauteil_Kunststoff_erkannt"	%M1.1	Bool	Kunststoffbauteil wurde erkannt
"Bauteil_verschieben"	%M1.3	Bool	Bauteil auf anderes Förderband verschieben
"Endlage_Ausschieber_vorne"	%E0.2	Bool	Ausschieber hat vorderer Endlage erreicht (Schließer)
"Hilfsmerker_FN2"	%M100.1	Bool	Hilfsmerker für negative Flanke
"Sensor_Bauteil_kapazitiv"	%E0.1	Bool	Kapazitiver Sensor für Werkstofferkennung (Schließer)


Netzwerk 6: Förderband Auslauf links vorwärts



Symbol	Adresse	Тур	Kommentar
"Endlage_Ausschieber_vorne"	%E0.2	Bool	Ausschieber hat vorderer Endlage erreicht (Schließer)
"Foerderband_Auslauf_links_vor"	%M1.4	Bool	Förderband Auslauf links vorwärts fahren
"Hilfsmerker_FN3"	%M100.2	Bool	Hilfsmerker für negative Flanke
"Lichttaster_Auslauf_links"	%E0.4	Bool	Lichttaster auf Förderband Auslauf links (Schließer)

Netzwerk 7: Förderband Auslauf rechts vorwärts

Totally Integrated
Automation Portal



Symbol	Adresse	Тур	Kommentar
"Bauteil_Metall_erkannt"	%M1.2	Bool	Metallbauteil wurde erkannt
"Foerderband_Auslauf_rechts_vor"	%M1.5	Bool	Förderband Auslauf rechts vorwärts fahren
"Hilfsmerker_FN4"	%M100.3	Bool	Hilfsmerker für negative Flanke
"Lichttaster_Auslauf_rechts"	%E0.5	Bool	Lichttaster auf Förderband Auslauf rechts (Schließer)

Netzwerk 8: Motor Förderband Einlauf vorwärts fahren




Symbol	Adresse	Тур	Kommentar
"Foerderbaender_Einlauf_Aus- lauf_vor"	%M1.0	Bool	Förderbänder Einlauf und Auslauf rechts vorwärts fahren
"Motor_Foerderband_Einlauf"	%A0.0	Bool	Motor Förderband Einlauf vorwärts fahren

Netzwerk 9: Motor Förderband Auslauf links vorwärts fahren



ı	Symbol	Adresse	Тур	Kommentar
	"Foerderband_Auslauf_links_vor"	%M1.4	Bool	Förderband Auslauf links vorwärts fahren
	"Motor_Foerderband_Auslauf_links"	%A0.1	Bool	Motor Förderband Auslauf links vorwärts fahren

Netzwerk 10: Motor Förderband Auslauf rechts vorwärts fahren



Symbol	Adresse	Тур	Kommentar
"Foerderbaender_Einlauf_Aus-	%M1.0	Bool	Förderbänder Einlauf und Auslauf rechts vorwärts fahren
lauf_vor"			
"Foerderband_Auslauf_rechts_vor"	%M1.5	Bool	Förderband Auslauf rechts vorwärts fahren
"Motor_Foerderband_Auslauf_rechts"	%A0.2	Bool	Motor Förderband Auslauf rechts vorwärts fahren
"Sensor Bauteil kapazitiv"	%EO.1	Bool	Kapazitiver Sensor für Werkstofferkennung (Schließer)

Netzwerk 11: Ausschieber nach vorne fahren (1-Signal = ausfahren / 0-Signal = einfahren)



Totally lotanistad					
Totally Integrated Automation Portal					
Symbol "Ausschieber_vor"	Adresse %A0.3	Typ Bool	Kommentar Ausschieber nach vorne fahren (1-Signal = ausfahren / 0-Signal = ei	nfah-	
"Bauteil_verschieben"	%M1.3	Bool	ren) Bauteil auf anderes Förderband verschieben		
		'			