Diseration

Зміст

| 1 | Напруженний стан прямокутної області | | 3 |
|---|--------------------------------------|--|---|
| | 1.1 | Постановка задачі | 3 |
| | 1.2 | Зведеня задачі до одновимірної у просторі трансформант | 4 |
| | 1.3 | Зведення задачі у просторі трансформант до матричновекторної форми | 4 |
| 2 | 2 Додаток А | | Ę |

Перелік умовних позначень

G - коєфіцієєнт Ламе

E - молуль Юнга

 μ - коефіцієнт Пуасона $\mu_0 = \frac{1}{1-2\mu}$

$$\mu_0 = \frac{1}{1-2\mu}$$

 $U_x(x,y) = u(x,y)$ - переміщення по осі x

 $U_{\nu}(x,y) = \nu(x,y)$ - переміщення по осі у

Напруженний стан прямокутної області 1

Постановка задачі 1.1

Розглядається пружна прямокутна область, яка займає облась, що описується у декартовій системі координат співвідношенням $0 \le x \le$ $a, 0 \le y \le b$.

До прямокутної області на грані y = b додане нормальне навантаження

$$\sigma_{y}(x,y)|_{y=b} = -p(x), \quad \tau_{xy}(x,y)|_{y=b} = 0$$
 (1.1)

де p(x) відома функція. На бічних гранях виконується умова ідеального контакту

$$u(x,y)|_{x=0}, \quad \tau_{xy}(x,y)|_{x=0} = 0$$
 (1.2)

$$u(x,y)|_{x=a}, \quad \tau_{xy}(x,y)|_{x=a} = 0$$
 (1.3)

На нижній грані виконуються наступні умови

$$v(x,y)|_{y=0}, \quad \tau_{xy}(x,y)|_{y=0} = 0$$
 (1.4)

Розглядаються наступні рівняння рівноваги Ламе:

$$\begin{cases}
\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} + \mu_0 \left(\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v(x,y)}{\partial x \partial y} \right) = 0 \\
\frac{\partial^2 v(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v(x,y)}{\partial y^2} + \mu_0 \left(\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 v(x,y)}{\partial y^2} \right) = 0
\end{cases}$$
(1.5)

1.2 Зведеня задачі до одновимірної у просторі трансформант

Для того, щоб звести задачу до одновимірної задачі, використаєм інтегральне перетворення Φ ур'є по змінній x у до рівнянь (1.5) наступному вигляді:

$$\begin{pmatrix} u_n(y) \\ v_n(y) \end{pmatrix} = \int_0^a \begin{pmatrix} u(x,y)\sin(\alpha_n x) \\ v(x,y)\cos(\alpha_n x) \end{pmatrix} dx, \quad \alpha_n = \frac{\pi n}{a}, n = \overline{1,\infty}$$
 (1.6)

Для цього помножим перше та друге рівняння (1.5) на $sin(\alpha_n x)$ та $cos(\alpha_n x)$ відповідно та проінтегруєм по змінній x на інтервалі $0 \le x \le a$. Покрокове інтегрування рівняння (1.5) наведено у (Додаток А). Отримана система рівнянь задачі у просторі трансформант:

$$\begin{cases}
u_n''(y) - \alpha_n \mu_0 v_n'(y) - \alpha_n^2 (1 + \mu_0) u_n(y) = 0 \\
(1 + \mu_0) v_n''(y) + \alpha_n \mu_0 u_n'(y) - \alpha_n^2 v_n(y) = 0
\end{cases}$$
(1.7)

Застосовуючи інтегральне перетворення до граничних умов, отримаємо наступні умови задачі у просторі трансформант

$$\begin{cases}
\left((2G + \lambda) v'_{n}(y) + \alpha_{n} \lambda u_{n}(y) \right) |_{y=b} = -p_{n} \\
\left(u'_{n}(y) - \alpha_{n} v_{n}(y) \right) |_{y=b} = 0 \\
v_{n}(y) |_{y=0} = 0 \\
\left(u'_{n}(y) - \alpha_{n} v_{n}(y) \right) |_{y=0} = 0
\end{cases}$$
(1.8)

Де $p_n = \int_0^a p(x)cos(\alpha_n x)dx$

1.3 Зведення задачі у просторі трансформант до матричновекторної форми

Для того щоб розв'язати задачу у простосторі трансформант, перепишмо її у матрично-векторній формі. Рівняння рівноваги (1.7)

запишемо у наступному вигляді:

$$L_{2}[Z_{n}(y)] = A * Z''_{n}(y) + B * Z'_{n}(y) + C * Z_{n}(y)$$

$$L_{2}[Z_{n}(y)] = 0$$
(1.9)

Де

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 + \mu_0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -\alpha_n \mu_0 \\ \alpha_n \mu_0 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -\alpha_n^2 (1 + \mu_0) & 0 \\ 0 & -\alpha_n^2 \end{pmatrix}$$
$$Z_n(y) = \begin{pmatrix} u_n(y) \\ v_n(y) \end{pmatrix}$$

Граничні умови (1.8) запишемо у наступному вигляді:

$$U_{i}[Z_{n}(y)] = E_{i} * Z'_{n}(b_{i}) + F_{i} * Z_{n}(b_{i})$$

$$U_{i}[Z_{n}(y)] = D_{i}$$
(1.10)

Де $i = \overline{0,1}, b_0 = b, b_1 = 0,$

$$E_{0} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2G + \lambda \end{pmatrix}, \quad F_{0} = \begin{pmatrix} 0 & -\alpha_{n} \\ \alpha_{n}\lambda & 0 \end{pmatrix},$$

$$E_{1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad F_{1} = \begin{pmatrix} 0 & -\alpha_{n} \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$D_{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ -p_{n} \end{pmatrix}, \quad D_{1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

2 Додаток А

Помножим перше та друге рівняння (1.5) на $sin(\alpha_n x)$ та $cos(\alpha_n x)$ відповідно та проінтегруєм по змінній x на інтервалі $0 \le x \le a$.

Розглянемо перше рівнняня

$$\int_{0}^{a} \frac{\partial^{2} u(x,y)}{\partial x^{2}} sin(\alpha_{n}x) dx + \int_{0}^{a} \frac{\partial^{2} u(x,y)}{\partial y^{2}} sin(\alpha_{n}x) dx + \\ + \mu_{0} \left(\int_{0}^{a} \frac{\partial^{2} u(x,y)}{\partial x^{2}} sin(\alpha_{n}x) dx + \int_{0}^{a} \frac{\partial^{2} v(x,y)}{\partial x \partial y} sin(\alpha_{n}x) dx \right)$$

Розглянемо

$$\int_{0}^{a} \frac{\partial^{2} u(x,y)}{\partial x^{2}} \sin(\alpha_{n}x) dx = \frac{\partial u(x,y)}{\partial x} \sin(\alpha_{n}x)|_{x=0}^{x=a} - \alpha_{n} \int_{0}^{a} \frac{\partial u(x,y)}{\partial x} \cos(\alpha_{n}x) dx =$$

$$= \frac{\partial u(x,y)}{\partial x} \sin(\alpha_{n}x)|_{x=0}^{x=a} - \alpha_{n} \left(u(x,y) \cos(\alpha_{n}x)|_{x=0}^{x=a} + \alpha_{n} \int_{0}^{a} u(x,y) \sin(\alpha_{n}x) dx \right) =$$

$$= -\alpha_{n}^{2} u_{n}(y)$$

Розглянемо

$$\int_0^a \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} \sin(\alpha_n x) dx = \frac{\partial^2}{\partial y^2} \int_0^a u(x,y) \sin(\alpha_n x) dx = u_n''(y)$$

Розглянемо

$$\int_{0}^{a} \frac{\partial^{2} v(x,y)}{\partial x \partial y} \sin(\alpha_{n} x) dx = \frac{\partial v(x,y)}{\partial y} \sin(\alpha_{n} x) \Big|_{x=0}^{x=a} - \alpha_{n} \int_{0}^{a} \frac{\partial v(x,y)}{\partial y} \cos(\alpha_{n} x) dx =$$

$$= -\alpha_{n} \frac{\partial}{\partial y} \int_{0}^{a} v(x,y) \cos(\alpha_{n} x) dx = -\alpha_{n} v_{n}^{'}(y)$$

Тоді перше рівняння у просторі трансформант прийме вигляд:

$$u_n''(y) - \alpha_n \mu_0 v_n'(y) - \alpha_n^2 (1 + \mu_0) u_n(y) = 0$$

Розлянемо друге рівняння

$$\int_{0}^{a} \frac{\partial^{2} v(x,y)}{\partial x^{2}} cos(\alpha_{n}x) dx + \int_{0}^{a} \frac{\partial^{2} v(x,y)}{\partial y^{2}} cos(\alpha_{n}x) dx + \\ + \mu_{0} \left(\int_{0}^{a} \frac{\partial^{2} u(x,y)}{\partial x \partial y} cos(\alpha_{n}x) dx + \int_{0}^{a} \frac{\partial^{2} v(x,y)}{\partial y^{2}} cos(\alpha_{n}x) dx \right)$$

Розглянемо

$$\int_{0}^{a} \frac{\partial^{2} v(x,y)}{\partial x^{2}} cos(\alpha_{n}x) dx = \frac{\partial v(x,y)}{\partial x} cos(\alpha_{n}x)|_{x=0}^{x=a} + \alpha_{n} \int_{0}^{a} \frac{\partial v(x,y)}{\partial x} sin(\alpha_{n}x) dx =$$

$$= \frac{\partial v(x,y)}{\partial x} cos(\alpha_{n}x)|_{x=0}^{x=a} + \alpha_{n} \left(v(x,y) sin(\alpha_{n}x)|_{x=0}^{x=a} - \alpha_{n} \int_{0}^{a} v(x,y) cos(\alpha_{n}x) dx \right) =$$

$$= -\alpha_{n}^{2} v_{n}(y)$$

Розглянемо

$$\int_0^a \frac{\partial^2 v(x,y)}{\partial y^2} cos(\alpha_n x) dx = \frac{\partial^2}{\partial y^2} \int_0^a v(x,y) cos(\alpha_n x) dx = v_n''(y)$$

Розглянемо

$$\int_{0}^{a} \frac{\partial^{2} u(x,y)}{\partial y \partial x} cos(\alpha_{n}x) dx = \frac{\partial u(x,y)}{\partial y} cos(\alpha_{n}x)|_{x=0}^{x=a} + \alpha_{n} \int_{0}^{a} \frac{\partial u(x,y)}{\partial y} sin(\alpha_{n}x) dx = \frac{\partial u(x,y)}{\partial y} cos(\alpha_{n}x)|_{x=0}^{x=a} + \alpha_{n} \frac{\partial}{\partial y} \int_{0}^{a} u(x,y) sin(\alpha_{n}x) dx = \alpha_{n} u_{n}'(y)$$

Тоді друге рівняння у просторі трансформант прийме вигляд:

$$(1 + \mu_0)v_n''(y) + \alpha_n \mu_0 u_n'(y) - \alpha_n^2 v_n(y) = 0$$

В результаті отримаємо наступну систему рівнянь у просторі трансформант:

$$\begin{cases} u_n''(y) - \alpha_n \mu_0 v_n'(y) - \alpha_n^2 (1 + \mu_0) u_n(y) = 0\\ (1 + \mu_0) v_n''(y) + \alpha_n \mu_0 u_n'(y) - \alpha_n^2 v_n(y) = 0 \end{cases}$$