

Vehículos aplicables: Multimarca

Falla: Desgaste del Kit de Embrague

- **Diagnóstico Técnico:** Desgaste del material de asbesto en el disco de embrague, llegando a los remaches. Adicionalmente, el rodamiento de empuje presenta holgura axial y la prensa (plato de presión) ha perdido tensión en el diafragma.
- **Síntomas en el vehículo:** Dificultad para engranar la primera marcha y la reversa. El pedal de embrague se siente excesivamente duro. El motor se revoluciona, pero el vehículo no avanza a la misma velocidad (el embrague "patina").
- **Impacto y Solución:** Sustitución completa del kit de embrague (Disco, prensa y rodamiento).
- **Nota para el cliente:** Las piezas que conectan el motor con las ruedas están gastadas. Es como la suela de un zapato que ya no tiene dibujo; por más que acelere, la fuerza resbala y no llega a las ruedas. Hay que cambiar el kit completo para que vuelva a tener tracción.