100 Materialgewinnung

- 100 Frischgewebe Einlagerung neu
 - 101 Frischgewebe Einlagerung Prostata
 - 102 Frischgewebe Einlagerung ohne Entnahme
 - 103 Verlagern Boxen FG / Frischgewebe Dauerkühltruhe
 - 104 Unterlagen abgeben FG
 - 105 Frischgewebe Dokumentation
 - 106 Pseudonymisierung Eingabe
 - 110 Widerruf Patienteneinverständnis

200 Antragsbearbeitung

- 200 Antragserfassung
- 201 Antragsgenemigung
- 202 Antragsablehnung
- 203 Abfrage Starlims
- 204 Abfrage Nexus
- 205 Archivarbeit -Entnahme
- 206 Pseudonymisierung
- 207 Archivarbeit -Rückstellen
- 208 Path-anat Beurt. -kurz-
- 209 Path-anat Beurt. -erw-
- 210 HE-Färbung
- 211 Antragsbearbeitung Admin
- 212 Unterlagen abgeben

220 Antragbearbeitung Labor

- 220 Eingang Antrag Labor
- 221 Erhalt von Antrag mit Projektnummer
- 222 Kontaktaufnahme mit Antragsteller
- 223 Laborbesprechung
- 224 Befundprotokoll
- 225 Abholung
- 226 Erstellung Übergabeprotokoll
- 227 Vorbereitung Abgabe

300 Probenausgabe

- 300 Probenausgabe und Dokumentation
- 301 Tracking

400 Dienstleistungen

- 400 IHC Färbung
- 401 Cryo Beurteilung

500 Allgemeine Aufgaben

- 501 Eosin Hämalaun ansetzen
- 502 Lösungen Ansetzen
- 503 Eichmessungen
- 504 Kühlschrank Temperatur Kontrolle Labor
- 505 Kühlschrank Temperatur Kontrolle Keller
- 506 Tiefkühltruhen Temperatur Kontrolle
- 507 Stickstofftank Kontolle Labor
- 508 Stickstofftank Auffüllen veranlassen Labor
- 509 Stickstofftank Kontolle Keller
- 510 Stickstofftank Auffüllen veranlassen Keller
- 507 Ventana Färber Betreuung
- 508 Ventana Färber Dekontanimation
- 509 Kryostate abtauen/reinigen
- 510 Alkohole holen
- 511 Alkohole entsorgen
- 512 Färbebank säubern
- 513 Frischgewebe Unterlagen abgeben und kopieren
- 514 Eingangslabortisch reinigen
- 515 Objektträger Drucker vorbereiten
- 516 Datensicherung

550 Alkohole\Färbungen

- 550 Alkohol 70% ansetzen
- 551 Xylol und Alkohole auffüllen
- 552 Hämalaun nach Meyer ansetzten
- 553 HE Eosin ansetzen
- 554 HE1a Färbereihe erstellen Färbelösungen
- 555 HE1b Färbereihe erstellen HE
- 556 HE1c Färbereihe erstellen HE
- 557 S1a Färbereihe erstellen Schnellschnitt Xylol
- 558 S1b Färbereihe erstellen Schnellschnitt Essigsäure
- 559 S1c Färbereihe erstellen
- 560 S1d Färbereihe erstellen Schnellschnitt Färbelösungen
- 561 V1a Färbereihe erstellen Ventana
- 562 V1b Färbereihe erstellen Ventana
- 563 Eosin alk. ansetzen Schnellschnitt
- 564 Essigsäure ansetzen Schnellschnitt
- 565 Alkohole/Xylol entsorgen und holen
- 570 Bestellungen Färbungen (Färbekits u. AK)
- 571 Färbekitsverwaltung
- 572 Bestellungen Bisi
- 573 Bestellungen Chemikalienlager
- 580 Kontrolle Verbrauchsmaterial FG
- 581 Röhrchen vorbereiten FG
- 582 Säuberung Bank Eingangslabor
- 583 Stickstoffdewer reinigen
- 590 Einbettautomat
- 591 Ausbetten von Paraffinmaterial
- 592 Anfertigung Paraffinschnitte
- 593 Stanzen Paraffin

- 594 Schneiden Röllchen
- 595 Säuberung Mikrotom
- 596 Schnitte trocknen

600 Admin ohne Labor

- 601 Neueinstellungen
- 650 Bestellungen Bisi Katalogbestellung
- 651 Bestellungen Bisi Einmalanforderung
- 652 Bestellungen Beschaffungsantrag
- 653 Bestellung Wareneingangsprüfung

700 Sonderprojekte

701 HIPO

710 Truhenausfall

800 OT-Bearbeitung

- 801 Pseudonymisierung Schritt1
- 802 Pseudonymisierung Schritt2
- 803 Objektträgerdrucker vorbereiten
- 804 Probeneingabe Schritt 1
- 805 Probeneingabe Schritt 2
- 806 Beschriftung Tubes
- 807 Wechsel Druckerband

900 Kryo

- 901 Anfertigung von Kryoröllchen
- 902 Anfertigung von Kryoschnitten
- 903 Auftauliste führen
- 904 Säuberung Kryogerät
- 905 Abtauen und Reinigung

850 Archivarbeit

- 851 Platzhalter Paraffin Schritt1
- 852 Platzhalter Paraffin Schritt2
- 853 Archivarbeit Entnahme
- 854 Archivarbeit Rückstellen Paraffin
- 855 Archivarbeit Entnahme Kryo
- 856 Archivarbeit Rückstellen_Kryo
- 857 Zwischenlagerung-Kryo
- 858 Widerruf Kryogewebe
- 859 Entsorgung verbrauchtes Gewebe