Nutzung der Software-Toolchain

Nutzung mit Makefile

In dem Verzeichnis mit dem Programm, das kompiliert werden soll, sollten link.ld, crt0.s und das Makefile enthalten sein. Öffnet man das Terminal und wechselt zum Verzeichnis reicht es aus mit dem Befehl *make < Programmname > .dat* das Programm zu kompilieren und die benötigte dat-Datei zu erzeugen.

Einbinden in den SPU32

In der top.v unter boards/fpgarduino wird der Pfad zum Programm angegeben.

```
rom_wb8 #(
    .ROMINITFILE("./software/asm/led.dat")
) rom_inst (
    .CLK_I(clk),
    .STB_I(rom_stb),
    .ADR_I(cpu_adr[8:0]),
    .DAT_I(cpu_dat),
    .DAT_O(rom_dat),
    .ACK_O(rom_ack)
);
```

Abbildung 1: Einbinden der dat Datei in der top.v

Nutzung ohne Makefile

Um Programme auf den Softcore-Prozessor mit dem FPGArduino laufen zu lassen, wird dem Compiler ein Linkerskript und den startup-Code in Assembler übergeben.

Linkerskript:

Die Aufgabe eines Linker-Skript ist zu beschreiben wie die Segmente im Speicher abgebildet werden und definiert wo der Programmstart ENTRY(_start) ist.

```
.text – Code
.data – Initialisierte Variablen
.rodata Read-Only-Variablen
```

Beispiel: link.ld (von spu32-Softcore):

```
OUTPUT_ARCH( "riscv" )
ENTRY( _start )
SECTIONS
{
     /* text: test code section */
     . = 0x00000000
     .text : { *(.text) }
     /* data: Initialized data segment */
     .data : { *(.data) }
     /* End of uninitalized data segement */
     _end = .;
}
```

crt0:

Die crt0 enthält die Programminitialisierungsfunkionen eines Programms. Dazu gehören Aufgaben wie initialisieren globaler Variablen, Anlegen des Stacks und den Sprung auf main.

Beispiel: crt0.s (von spu32-Softcore)

```
.section .text
.global _start
_start:
       # reset vector at 0x0
       .=0x0
       j _init
# interrupt handler
.=0x10
_interrupt:
       # for now just do an endless loop
       j _interrupt
_init:
       # set up stack pointer
       li sp,4096
       # call main function
       jal ra, main
       # back to start
       j _start
```

C-Programm für den SPU32-Softcore compilieren und einbinden

```
led.c:
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>

#define reg_leds (*(volatile uint8_t*)0xFFFFFFF0)

void main() {
    uint32_t led = 0;

    while (1) {
    reg_leds = (led >> 16) & 0xFF;
    led = led + 1;
    }
}
```

Generieren der Objektdatei:

riscv64-unknown-elf-gcc -march=rv32i -mabi=ilp32 -static -nostdlib -fno-builtin-printf -Os -fPIC -c led.c

Einbinden von crt0.s und link.ld:

riscv64-unknown-elf-gcc -march=rv32i -mabi=ilp32 -static -nostdlib -fno-builtin-printf -Os -fPIC -fdata-sections -ffunction-sections -o led.elf crt0.s led.o -Tlink.ld -Xlinker --gc-sections

Generieren der bin Datei:

riscv64-unknown-elf-objcopy -O binary led.elf led.bin

Generieren der dat Datei:

```
hexdump -v -e '1/1 "%02x" "\n"' led.bin > led.dat
```

Anmerkung: -march: Gibt durch Angabe der Architektur vor, welche Befehle und Register zur Verfügung stehen.

-mabi: Gibt mit der ABI die Aufrufkonventionen vor.

Erklärungen zu Argumenten:

- -march=rv32im:32, 32-bit general-purpose integer registers + M extension -mabi=ilp32:int, long, and pointers are all 32-bits long. long long is a
- 64-bit type, char is 8-bit, and short is 16-bit -static: Do not link against shared libraries.
- -nostdlib, -nostartfiles:Do not use the standard system startup files or libraries when linking.
- -fno-builtin-printf: Disables special handling and optimizations of standard C library function printf
- -Os: Specifies the level of optimization to use when compiling source files
- -fPIC: Generate position-independent code (PIC)
- -d: disassemble
- -O binary: Write the output file using the object format binary
- -x assembler-with-cpp: assembly code contains C directives
- -fdata-sections -ffunction-sections: Place each function or data item into its own section in the output file
- -Xlinker -gc-sections: Enable garbage collection and remove all unused code

Quellen

RISC-V GNU Compiler Toolchain

URL: https://github.com/risev/risev-gnu-toolchain

The -march, -mabi, and -mtune arguments to RISC-V Compilers URL: https://www.sifive.com/blog/all-aboard-part-1-compiler-args

GCC Command Options URL:

URL: https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Invoking-GCC.html

Using LD, the GNU linker - Linker Scripts URL:

https://scgberlin.de/content/media/http/informatik/gcc_docs/ld_3.html

crt0

URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Crt0

spu32-Softcore crt.s und link.ld URL:

https://github.com/maikmerten/spu32/blob/master/software/c-

firmware/crt0.s

https://github.com/maikmerten/spu32/blob/master/software/asm/link.ld