#Region "Windows Form Designer generated code "

Public Sub New()
 MyBase.New()

```
' File:
                                ULD001.VB
' Library Call Demonstrated:
                                MccDaq.MccBoard.DOut()
' Purpose:
                                Writes a byte to digital output ports.
                                Configures FirstPortA for output and writes
 Demonstration:
                                a value to the port.
                                MccDaq.MccBoard.DConfigPort()
 Other Library Calls:
                                MccDaq.MccService.ErrHandling()
 Special Requirements:
                                Board 0 must have a digital output port.
                                Board 0 must have programmable digital ports.
·-----
Option Strict Off
Option Explicit On
Imports System.IO
Public Class frmSetDigOut
    Inherits System.Windows.Forms.Form
    Public Vergleichswert As Single
    Public Koordinaten(2, 2) As Integer
    Public Befehlsnummer As Integer
    Const PortNum As MccDaq.DigitalPortType = MccDaq.DigitalPortType.FirstPortA ' set port A to use Const PortNum2 As MccDaq.DigitalPortType = MccDaq.DigitalPortType.FirstPortB ' set port B to use
    Const Direction As MccDaq.DigitalPortDirection = MccDaq.DigitalPortDirection.DigitalOut
    Public WithEvents Button1 As System.Windows.Forms.Button
    Friend WithEvents Button2 As System.Windows.Forms.Button ' program digital port A for output
    'Create a new MccBoard object for Board 0
    Private DagBoard As MccDag.MccBoard = New MccDag.MccBoard(0)
    Friend WithEvents lblShowData As System.Windows.Forms.Label
    Private RangeSelected As MccDaq.Range
    Friend WithEvents tbpfad As System.Windows.Forms.TextBox
    Public WithEvents lblDataValOut As System.Windows.Forms.Label
    Friend WithEvents Button3 As System.Windows.Forms.Button
    Friend WithEvents Button4 As System.Windows.Forms.Button
    Friend WithEvents Button5 As System.Windows.Forms.Button
    Friend WithEvents Button6 As System.Windows.Forms.Button
    Friend WithEvents Stift As System.Windows.Forms.Button
    Friend WithEvents Button7 As System.Windows.Forms.Button
    Friend WithEvents Button8 As System.Windows.Forms.Button
    Private Property minLeange As Object
    Private Property Leange As Object
    Dim ULStat As MccDaq.ErrorInfo
    Private Sub cmdEndProgram_Click(ByVal eventSender As System.Object, ByVal eventArgs As System.EventArgs) 🖍
    Handles cmdEndProgram.Click
        Dim DataValue As UInt16
        DataValue = Convert.ToUInt16(0)
        ULStat = DaqBoard.DOut(PortNum, DataValue)
        If ULStat.Value <> MccDaq.ErrorInfo.ErrorCode.NoErrors Then Stop
        Fnd
    End Sub
```

```
'This call is required by the Windows Form Designer.
    InitializeComponent()
    InitUL()
End Sub
'Form overrides dispose to clean up the component list.
Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal Disposing As Boolean)
    If Disposing Then
       If Not components Is Nothing Then
            components.Dispose()
       Fnd Tf
    End If
   MyBase.Dispose(Disposing)
End Sub
'Required by the Windows Form Designer
Private components As System.ComponentModel.IContainer
Public ToolTip1 As System.Windows.Forms.ToolTip
Public WithEvents cmdEndProgram As System.Windows.Forms.Button
Public WithEvents lblShowValOut As System.Windows.Forms.Label
'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer
'It can be modified using the Windows Form Designer.
'Do not modify it using the code editor.
<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent()
    Me.components = New System.ComponentModel.Container()
    Me.ToolTip1 = New System.Windows.Forms.ToolTip(Me.components)
    Me.cmdEndProgram = New System.Windows.Forms.Button()
    Me.lblShowValOut = New System.Windows.Forms.Label()
    Me.Button1 = New System.Windows.Forms.Button()
    Me.Button2 = New System.Windows.Forms.Button()
    Me.lblShowData = New System.Windows.Forms.Label()
    Me.tbpfad = New System.Windows.Forms.TextBox()
    Me.lblDataValOut = New System.Windows.Forms.Label()
   Me.Button3 = New System.Windows.Forms.Button()
    Me.Button4 = New System.Windows.Forms.Button()
    Me.Button5 = New System.Windows.Forms.Button()
    Me.Button6 = New System.Windows.Forms.Button()
    Me.Stift = New System.Windows.Forms.Button()
    Me.Button7 = New System.Windows.Forms.Button()
    Me.Button8 = New System.Windows.Forms.Button()
    Me.SuspendLayout()
    'cmdEndProgram
    Me.cmdEndProgram.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Control
    Me.cmdEndProgram.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Default
    Me.cmdEndProgram.Font = New System.Drawing.Font("Arial", 8.0!, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CType(0, Byte))
    Me.cmdEndProgram.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.ControlText
    Me.cmdEndProgram.Location = New System.Drawing.Point(404, 167)
    Me.cmdEndProgram.Name = "cmdEndProgram"
    Me.cmdEndProgram.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.No
    Me.cmdEndProgram.Size = New System.Drawing.Size(57, 33)
    Me.cmdEndProgram.TabIndex = 7
    Me.cmdEndProgram.Text = "Quit"
    Me.cmdEndProgram.UseVisualStyleBackColor = False
    'lblShowValOut
    Me.lblShowValOut.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Window
    Me.lblShowValOut.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Default
    Me.lblShowValOut.Font = New System.Drawing.Font("Arial", 8.0!, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CType(0, Byte))
    Me.lblShowValOut.ForeColor = System.Drawing.Color.Blue
    Me.lblShowValOut.Location = New System.Drawing.Point(401, 53)
    Me.lblShowValOut.Name = "lblShowValOut"
    Me.lblShowValOut.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.No
    Me.lblShowValOut.Size = New System.Drawing.Size(57, 17)
    Me.lblShowValOut.TabIndex = 3
    'Button1
    Me.Button1.Location = New System.Drawing.Point(386, 119)
```

```
Me.Button1.Name = "Button1"
    Me.Button1.Size = New System.Drawing.Size(75, 23)
    Me.Button1.TabIndex = 8
    Me.Button1.Text = "Drucken"
    Me.Button1.UseVisualStyleBackColor = True
    'Button2
   Me.Button2.Location = New System.Drawing.Point(386, 73)
    Me.Button2.Name = "Button2"
    Me.Button2.Size = New System.Drawing.Size(75, 23)
    Me.Button2.TabIndex = 9
    Me.Button2.Text = "Vorschau"
    Me.Button2.UseVisualStyleBackColor = True
    'lblShowData
   Me.lblShowData.AutoSize = True
    Me.lblShowData.Location = New System.Drawing.Point(32, 46)
    Me.lblShowData.Name = "lblShowData"
    Me.lblShowData.Size = New System.Drawing.Size(116, 14)
    Me.lblShowData.TabIndex = 10
    Me.lblShowData.Text = "Dateipfad eingeben:"
    'tbpfad
   Me.tbpfad.Location = New System.Drawing.Point(35, 73)
    Me.tbpfad.Name = "tbpfad"
    Me.tbpfad.Size = New System.Drawing.Size(258, 20)
    Me.tbpfad.TabIndex = 11
   Me.tbpfad.Text = "C:\Users\student\Desktop\attachment.obj"
    'lblDataValOut
   Me.lblDataValOut.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Window
    Me.lblDataValOut.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Default
    Me.lblDataValOut.Font = New System.Drawing.Font("Arial", 8.0!, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CType(0, Byte))
    Me.lblDataValOut.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.WindowText
   Me.lblDataValOut.Location = New System.Drawing.Point(224, 27)
    Me.lblDataValOut.Name = "lblDataValOut"
    Me.lblDataValOut.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.No
    Me.lblDataValOut.Size = New System.Drawing.Size(185, 17)
   Me.lblDataValOut.TabIndex = 2
    'Button3
    Me.Button3.Location = New System.Drawing.Point(306, 12)
    Me.Button3.Name = "Button3"
    Me.Button3.Size = New System.Drawing.Size(88, 24)
    Me.Button3.TabIndex = 12
    Me.Button3.Text = "Papiereinzug"
    Me.Button3.UseVisualStyleBackColor = True
    'Button4
    Me.Button4.Location = New System.Drawing.Point(194, 22)
    Me.Button4.Name = "Button4"
    Me.Button4.Size = New System.Drawing.Size(88, 24)
    Me.Button4.TabIndex = 13
    Me.Button4.Text = "Papieraussschub"
   Me.Button4.UseVisualStyleBackColor = True
    'Button5
    Me.Button5.Location = New System.Drawing.Point(344, 222)
    Me.Button5.Name = "Button5"
    Me.Button5.Size = New System.Drawing.Size(75, 23)
    Me.Button5.TabIndex = 14
    Me.Button5.Text = "links"
    Me.Button5.UseVisualStyleBackColor = True
    'Button6
```

```
Me.Button6.Location = New System.Drawing.Point(344, 270)
        Me.Button6.Name = "Button6"
        Me.Button6.Size = New System.Drawing.Size(75, 23)
        Me.Button6.TabIndex = 15
        Me.Button6.Text = "rechts"
        Me.Button6.UseVisualStyleBackColor = True
        'Stift
        Me.Stift.Location = New System.Drawing.Point(153, 221)
        Me.Stift.Name = "Stift"
        Me.Stift.Size = New System.Drawing.Size(75, 23)
        Me.Stift.TabIndex = 16
        Me.Stift.Text = "Button7"
        Me.Stift.UseVisualStyleBackColor = True
        'Button7
        Me.Button7.Location = New System.Drawing.Point(153, 221)
        Me.Button7.Name = "Button7'
        Me.Button7.Size = New System.Drawing.Size(75, 23)
        Me.Button7.TabIndex = 16
        Me.Button7.Text = "Stift runter"
        Me.Button7.UseVisualStyleBackColor = True
        'Button8
        Me.Button8.Location = New System.Drawing.Point(171, 289)
        Me.Button8.Name = "Button8"
        Me.Button8.Size = New System.Drawing.Size(75, 23)
        Me.Button8.TabIndex = 17
        Me.Button8.Text = "Stift hoch"
        Me.Button8.UseVisualStyleBackColor = True
        'frmSetDigOut
        Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(6, 13)
        Me.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Window
        Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(473, 404)
        Me.Controls.Add(Me.Button8)
        Me.Controls.Add(Me.Button7)
        Me.Controls.Add(Me.Button6)
        Me.Controls.Add(Me.Button5)
        Me.Controls.Add(Me.Button4)
        Me.Controls.Add(Me.Button3)
        Me.Controls.Add(Me.tbpfad)
        Me.Controls.Add(Me.lblShowData)
        Me.Controls.Add(Me.Button2)
        Me.Controls.Add(Me.Button1)
        Me.Controls.Add(Me.cmdEndProgram)
        Me.Controls.Add(Me.lblShowValOut)
        Me.Controls.Add(Me.lblDataValOut)
        Me.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Default
        Me.Font = New System.Drawing.Font("Arial", 8.25!, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.
    GraphicsUnit.Point, CType(0, Byte))
        Me.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.WindowText
        Me.Location = New System.Drawing.Point(7, 103)
        Me.Name = "frmSetDigOut"
        Me.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.No
        Me.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.Manual
        Me.Text = "Druckprogramm"
        Me.ResumeLayout(False)
        Me.PerformLayout()
    End Sub
#End Region
#Region "Universal Library Initialization - Expand this region to change error handling, etc."
    Private Sub InitUL()
        Dim ULStat As MccDaq.ErrorInfo
        ' declare revision level of Universal Library
```

ULStat = MccDaq.MccService.DeclareRevision(MccDaq.MccService.CurrentRevNum) ' Initiate error handling activating error handling will trap errors like bad channel numbers and non-configured conditions. Parameters: MccDaq.ErrorReporting.PrintAll :all warnings and errors encountered will be printed MccDaq.ErrorHandling.StopAll :if any error is encountered, the program will stop ULStat = MccDaq.MccService.ErrHandling(MccDaq.ErrorReporting.PrintAll, MccDaq.ErrorHandling.StopAll) If ULStat.Value <> MccDaq.ErrorInfo.ErrorCode.NoErrors Then Stop End If ' configure FirstPortA for digital output ' Parameters: PortNum :the output port Direction :sets the port for input or output ULStat = DaqBoard.DConfigPort(PortNum, Direction) ULStat = DaqBoard.DConfigPort(PortNum2, Direction) If ULStat.Value <> MccDag.ErrorInfo.ErrorCode.NoErrors Then Stop End Sub #End Region Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long) Private Sub Button2\_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2. Click Dim dateipfad As String Dim inhalt As String dateipfad = tbpfad.Text Dim objDateiLeser As StreamReader objDateiLeser = New StreamReader(dateipfad) inhalt = objDateiLeser.ReadToEnd() Dim position1, position2, zaehler As Integer zaehler = 0position1 = 0position2 = InStr(inhalt, vbNewLine) If position2 > 0 Then Dο position2 = InStr(position2 + 1, inhalt, vbNewLine) zaehler = zaehler + 1 Loop Until zaehler = 0 Or position2 = 0 End If Dim Zeile(0 To zaehler) As String zaehler = 0position2 = InStr(inhalt, vbNewLine) If position2 > 0 Then Zeile(zaehler) = Mid(inhalt, position1 + 1, position2 - 1) Dο position1 = InStr(position1 + 1, inhalt, vbNewLine) position2 = InStr(position2 + 1, inhalt, vbNewLine) If position1 > 0 AndAlso position2 > 0 Then zaehler = zaehler + 1Zeile(zaehler) = Mid(inhalt, position1 + 2, position2 - position1 - 2) ElseIf position1 > position2 Then

```
zaehler = zaehler + 1
          Zeile(zaehler) = Mid(inhalt, position1 + 2, Len(inhalt) - position1 - 1)
      End If
   Loop Until zaehler = 0 Or position1 = 0
Fnd Tf
        Dim anzahlbefehle As Integer
anzahlbefehle = zaehler
Dim Kreisbefehlposition As Integer = 0
Dim Kreisbefehlanzahl As Integer = 0
Dim Kreislinien As Integer = 0
Dim Anzahlkreislinien As Integer = 500
Dim einenmehr As Integer
einenmehr = 1
Dο
   Kreisbefehlposition = InStr(Kreisbefehlposition + 1, inhalt, "CS")
   If Kreisbefehlposition > 0 Then
      Kreislinien = Kreislinien + Anzahlkreislinien
      Kreisbefehlanzahl = Kreisbefehlanzahl + 1
   End If
Loop Until Kreisbefehlposition = 0
Dim Kreiskoordinaten(1, 0 To Kreislinien - 1) As Integer
Dim PositionPA As Integer = 0
Dim AnzahlPABefehle As Integer = 0
Dο
   PositionPA = InStr(PositionPA + 1, inhalt, "PA")
   If PositionPA > 0 Then
      AnzahlPABefehle = AnzahlPABefehle + 1
   End If
Loop Until PositionPA = 0
'*******************************Zähle Anzahl von PU/PD**************************
Dim PositionPU As Integer = 0
Dim PositionPD As Integer = 0
Dim AnzahlPUPDBefehle As Integer = 0
   PositionPU = InStr(PositionPU + 1, inhalt, "PU")
   If PositionPU > 0 Then
      AnzahlPUPDBefehle = AnzahlPUPDBefehle + 1
   End If
Loop Until PositionPU = 0
   PositionPD = InStr(PositionPD + 1, inhalt, "PD")
   If PositionPD > 0 Then
      AnzahlPUPDBefehle = AnzahlPUPDBefehle + 1
   End If
Loop Until PositionPD = 0
objDateiLeser.Close()
objDateiLeser = Nothing
'*******************Beginn Behfehlsauswertung **********************************
```

Dim befehl As String

```
Dim n, PU, PA, PD, CS, Koordinatex, Koordinatey, Mittelpunktx, Mittelpunkty, Winkel As Integer
   Dim erstezahl, letztezahl As Integer
   Dim ObenUnten, MomentaneAnzahlPUPD, MomentaneAnzahlCS As Integer
   MomentaneAnzahlCS = 0
   MomentaneAnzahlPUPD = 0
   PU = 0
   PA = 0
   PD = 0
   CS = 0
   n = 0
   Befehlsnummer = 0
   Do
       befehl = Zeile(n)
      PU = InStr(befehl, "PU")
PA = InStr(befehl, "PA")
PD = InStr(befehl, "PD")
CS = InStr(befehl, "CS")
       '******Befehlsauswertung PU/PD ******************************
       If PU = 1 AndAlso PD = 0 AndAlso PA = 0 AndAlso CS = 0 Then
          ObenUnten = 0
       ElseIf PU = 0 AndAlso PD = 1 AndAlso PA = 0 AndAlso CS = 0 Then
          OhenUnten = 1
           ElseIf PU = 0 AndAlso PD = 0 AndAlso PA = 1 AndAlso CS = 0 Then
           erstezahl = 1
                                        'Position der Ersten Zahl der X-Koordinate wird von Links (1)✔
gesucht
          letztezahl = InStr(befehl, ",") 'Position der Letzten Zahl der X-Koordinate wird vom Komma
aus gesucht
          If Asc(Mid(befehl, erstezahl, 1)) < 48 Or Asc(Mid(befehl, erstezahl, 1)) > 57 Then
              Do Until Asc(Mid(befehl, erstezahl, 1)) >= 48 AndAlso Asc(Mid(befehl, erstezahl, 1)) <=
57 'Falls Leerzeichen oder Buchstaben zwischen Start und Zahl dann verschiebe Position um eins nach
rechts
                  erstezahl = erstezahl + 1
              Loop
          End If
           'letzteezahl ist position des Kommas
          If Asc(Mid(befehl, letztezahl, 1)) < 48 Or Asc(Mid(befehl, letztezahl, 1)) > 57 Then
              Do Until Asc(Mid(befehl, letztezahl, 1)) >= 48 AndAlso Asc(Mid(befehl, letztezahl, 1)) <=✔
57 'Beginne am Ende und gehe nach links bis x8 eine Zahl wird
                 letztezahl = letztezahl - 1
              Loop
          End If
          Koordinatex = CInt(Mid(befehl, erstezahl, letztezahl - erstezahl + 1))
          Befehlsnummer = Befehlsnummer + 1
```

```
ReDim Preserve Koordinaten(2, 0 To Befehlsnummer + 1)
          Koordinaten(0, Befehlsnummer) = ObenUnten
          Koordinaten(1, Befehlsnummer) = Koordinatex
           erstezahl = InStr(befehl, ",")
                                                      'Position der Ersten Zahl der X-Koordinate ✔
wird vom Komma aus gesucht
                                                      'Position der Letzten Zahl der Y-Koordinate ✔
          letztezahl = Len(befehl)
wird vom Ende aus gesucht
          If Asc(Mid(befehl, erstezahl, 1)) < 48 Or Asc(Mid(befehl, erstezahl, 1)) > 57 Then
              Do Until Asc(Mid(befehl, erstezahl, 1)) >= 48 AndAlso Asc(Mid(befehl, erstezahl, 1)) <= 🕜
57 'Falls Leerzeichen oder Buchstaben zwischen Start und Zahl dann verschiebe Position um eins nach
rechts
                 erstezahl = erstezahl + 1
              Loop
          Fnd Tf
           'letztezahl ist am Ende von befehl positioniert
          If Asc(Mid(befehl, letztezahl, 1)) < 48 Or Asc(Mid(befehl, letztezahl, 1)) > 57 Then
              Do Until Asc(Mid(befehl, letztezahl, 1)) >= 48 AndAlso Asc(Mid(befehl, letztezahl, 1)) <=⊮
 57 'Beginne am Ende und gehe nach links bis linkezahl eine Zahl wird
                 letztezahl = letztezahl - 1
              Loon
          Koordinatey = CInt(Mid(befehl, erstezahl, letztezahl - erstezahl + 1))
          Koordinaten(2, Befehlsnummer) = Koordinatey
           *****
           *********
       ElseIf PU = 0 AndAlso PD = 0 AndAlso PA = 0 AndAlso CS = 1 Then
          MomentaneAnzahlCS = MomentaneAnzahlCS + 1
           '****************************** X-Koordinate ****************
          erstezahl = 1
                                       'Position der Ersten Zahl der X-Koordinate wird von Links (1)✔
 gesucht
          letztezahl = InStr(befehl, ",") 'Position der Letzten Zahl der X-Koordinate wird vom Komma
aus gesucht
          If Asc(Mid(befehl, erstezahl, 1)) < 48 Or Asc(Mid(befehl, erstezahl, 1)) > 57 Then
              Do Until Asc(Mid(befehl, erstezahl, 1)) >= 48 AndAlso Asc(Mid(befehl, erstezahl, 1)) <=
57 'Falls Leerzeichen oder Buchstaben zwischen Start und Zahl dann verschiebe Position um eins nach
rechts
                 erstezahl = erstezahl + 1
              Loop
          End If
           'letzteezahl ist position des Kommas
          If Asc(Mid(befehl, letztezahl, 1)) < 48 Or Asc(Mid(befehl, letztezahl, 1)) > 57 Then
              Do Until Asc(Mid(befehl, letztezahl, 1)) >= 48 AndAlso Asc(Mid(befehl, letztezahl, 1)) <= 2
 57 'Beginne am Ende und gehe nach links bis x8 eine Zahl wird
                 letztezahl = letztezahl - 1
          Fnd Tf
          Mittelpunktx = CInt(Mid(befehl, erstezahl, letztezahl - erstezahl + 1))
```

```
erstezahl = InStr(befehl, ",")
                                                     'Position der Ersten Zahl der Y-Koordinate ✔
wird nach dem ersten Komma gesucht
          letztezahl = InStr(erstezahl + 1, befehl, ",") 'Mittelpunkt y-koordinate wird zwischen erstem⊌
und zweitem Komma gesucht
          If Asc(Mid(befehl, erstezahl, 1)) < 48 Or Asc(Mid(befehl, erstezahl, 1)) > 57 Then
             Do Until Asc(Mid(befehl, erstezahl, 1)) >= 48 AndAlso Asc(Mid(befehl, erstezahl, 1)) <= 🕜
57 'Falls Leerzeichen oder Buchstaben zwischen Start und Zahl dann verschiebe Position um eins nach
rechts
                 erstezahl = erstezahl + 1
             Loop
          End If
          'letzteezahl ist position des Kommas
          If Asc(Mid(befehl, letztezahl, 1)) < 48 Or Asc(Mid(befehl, letztezahl, 1)) > 57 Then
             Do Until Asc(Mid(befehl, letztezahl, 1)) >= 48 AndAlso Asc(Mid(befehl, letztezahl, 1)) <= \mathbb{L}
57 'Beginne am Ende und gehe nach links bis x8 eine Zahl wird
                 letztezahl = letztezahl - 1
             Loon
          End If
          Mittelpunkty = CInt(Mid(befehl, erstezahl, letztezahl - erstezahl + 1))
          erstezahl = letztezahl + 1
                                                'Position der ersten Zahl wird nach dem zweiten
komma gesucht
                                                     'Position der Letzten Zahl des Winkels wird∡
          letztezahl = Len(befehl)
vom Ende aus gesucht
          If Asc(Mid(befehl, erstezahl, 1)) < 48 Or Asc(Mid(befehl, erstezahl, 1)) > 57 Then
             Do Until Asc(Mid(befehl, erstezahl, 1)) >= 48 AndAlso Asc(Mid(befehl, erstezahl, 1)) <=
57 'Falls Leerzeichen oder Buchstaben zwischen Start und Zahl dann verschiebe Position um eins nach
rechts
                 erstezahl = erstezahl + 1
             Loop
          End If
          'letztezahl ist am Ende von befehl positioniert
          If Asc(Mid(befehl, letztezahl, 1)) < 48 Or Asc(Mid(befehl, letztezahl, 1)) > 57 Then
             Do Until Asc(Mid(befehl, letztezahl, 1)) >= 48 AndAlso Asc(Mid(befehl, letztezahl, 1)) <= \mathbb{L}
57 'Beginne am Ende und gehe nach links bis linkezahl eine Zahl wird
                 letztezahl = letztezahl - 1
             Loop
          End If
          Winkel = CInt(Mid(befehl, erstezahl, letztezahl - erstezahl + 1))
          ******
          Dim APX, APY, MPX, MPY, radius As Integer
          APX = Koordinaten(1, Befehlsnummer)
          APY = Koordinaten(2, Befehlsnummer)
          MPX = Mittelpunktx
          MPY = Mittelpunkty
          radius = Math.Sqrt((Math.Abs(APX - MPX)) ^ 2 + (Math.Abs(APY - MPY)) ^ 2)
          Dim Anzlinienkreis, Teilwinkel, index As Integer
```

```
Anzlinienkreis = (radius / 100) * (Winkel / 150)
Teilwinkel = Winkel / (Anzlinienkreis * 10)
index = 0
Dim EPX, EPY, NPX, NPY, Anfangswinkel, NeuerWinkel As Integer
NPX = APX - MPX
NPY = APY - MPY
Anfangswinkel = Math.Acos(NPX / radius) * (180 / Math.PI)
If NPY < 0 Or NPX < 0 Then
    NeuerWinkel = -Anfangswinkel
   Do
        NeuerWinkel = NeuerWinkel + Teilwinkel
        NPX = (Math.Cos(NeuerWinkel / 180 * Math.PI)) * radius + MPX
        NPY = (Math.Sin(NeuerWinkel / 180 * Math.PI)) * radius + MPY
        index = index + 1
        Befehlsnummer = Befehlsnummer + 1
        ReDim Preserve Koordinaten(2, 0 To Befehlsnummer + 1)
        Koordinaten(0, Befehlsnummer) = ObenUnten
        Koordinaten(1, Befehlsnummer) = NPX
Koordinaten(2, Befehlsnummer) = NPY
    Loop Until index = Anzlinienkreis - 1
    EPX = (Math.Cos((Winkel / 10 - Anfangswinkel) / 180 * Math.PI)) * radius + MPX
    EPY = (Math.Sin((Winkel / 10 - Anfangswinkel) / 180 * Math.PI)) * radius + MPY
    ReDim Preserve Koordinaten(2, 0 To Befehlsnummer + 1)
    Koordinaten(0, Befehlsnummer) = ObenUnten
    Koordinaten(1, Befehlsnummer) = EPX
    Koordinaten(2, Befehlsnummer) = EPY
ElseIf NPY > 0 Or NPX > 0 Then
    NeuerWinkel = Anfangswinkel
    Do
        NeuerWinkel = NeuerWinkel + Teilwinkel
        NPX = (Math.Cos(NeuerWinkel / 180 * Math.PI)) * radius + MPX
        NPY = (Math.Sin(NeuerWinkel / 180 * Math.PI)) * radius + MPY
        index = index + 1
        ReDim Preserve Koordinaten(2, 0 To Befehlsnummer + 1)
        Befehlsnummer = Befehlsnummer + 1
        Koordinaten(0, Befehlsnummer) = ObenUnten
        Koordinaten(1, Befehlsnummer) = NPX
        Koordinaten(2, Befehlsnummer) = NPY
    Loop Until index = Anzlinienkreis - 1
    EPX = (Math.Cos((Winkel / 10 + Anfangswinkel) / 180 * Math.PI)) * radius + MPX
    EPY = (Math.Sin((Winkel / 10 + Anfangswinkel) / 180 * Math.PI)) * radius + MPY
    Befehlsnummer = Befehlsnummer + 1
```

Dim Motory(4) As Integer

```
ReDim Preserve Koordinaten(2, 0 To Befehlsnummer + 1)
               Koordinaten(0, Befehlsnummer) = ObenUnten
               Koordinaten(1, Befehlsnummer) = EPX
               Koordinaten(2, Befehlsnummer) = EPY
       End If
       n = n + 1
   Loop Until n = UBound(Zeile) + 1
   Dim stift1 As New Pen(Color.Red, 3)
   Dim stift2 As New Pen(Color.Blue, 3)
   Dim g As Graphics
   g = Me.CreateGraphics
   Dim ko1, ko2, ko3, ko4, stz, m, j As Integer
   Dim stift As Object
   For m = 0 To Befehlsnummer
       If m <= Befehlsnummer Then</pre>
           stz = Koordinaten(0, m + 1)
           If stz = 0 Then
               stift = stift1
           Flse
               stift = stift2
           End If
       End If
       ko1 = Koordinaten(1, m) / 4
       ko2 = ((Koordinaten(2, m) + 400) / 4)
       If m <= Befehlsnummer Then
           ko3 = Koordinaten(1, m + 1) / 4
           ko4 = (Koordinaten(2, m + 1) + 400) / 4
           g.DrawLine(stift, ko3, ko4, ko1, ko2)
       End If
   Next m
End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.
   Dim ULStat As MccDaq.ErrorInfo
   Dim DataValue As UInt16
   Dim Stiftobenoderunten As Integer
   If Befehlsnummer < 1 Then
       MsgBox("Zuerst auf Vorschau Klicken, sonst werden keine Linien eingelesen")
       GoTo Allesueberspringen
   End If
   Dim k, APX, APY, EPX, EPY, Anzlinien As Integer
   Dim Motorx(4) As Integer
```

AnzzehntelSchritteX = EPX - APX

```
Motorx(1) = 3
  Motorx(2) = 6
  Motorx(3) = 12
  Motorx(4) = 9
  Motory(1) = 48
  Motory(2) = 96
  Motory(3) = 192
  Motory(4) = 144
  k = 0
  Stiftohenoderunten = 0
  Dim AnzzehntelSchritteX, AnzzehntelSchritteY, AnzahlMotorSchritteX, AnzahlMotorSchritteY, Schritte As≰
Integer
  Dim UeberlaufX, Ueberlaufy, Gesamtueberlaufx, Gesamtueberlaufy As Double
  Dim Verhaeltnisxy As Double
  Dim index, z As Integer
  Dim Linienueberlaufx, Linienueberlaufy As Double
  DataValue = 0
  Gesamtueberlaufx = 0
  k = 4
  z = 4
  Dim Zwischenspeicher As UInt16
  For Anzlinien = 0 To Befehlsnummer
       If Koordinaten(0, Anzlinien + 1) <> Stiftobenoderunten Then
           Zwischenspeicher = DataValue
           If Stiftobenoderunten = 0 Then
               DataValue = 255
               ULStat = DaqBoard.DOut(PortNum2, DataValue)
               If ULStat.Value <> MccDag.ErrorInfo.ErrorCode.NoErrors Then
                   Stop
               End If
               Stiftobenoderunten = 1
           ElseIf Stiftobenoderunten = 1 Then
              DataValue = 0
               ULStat = DaqBoard.DOut(PortNum2, DataValue)
               If ULStat.Value <> MccDag.ErrorInfo.ErrorCode.NoErrors Then
                   Stop
               End If
               Stiftobenoderunten = 0
           End If
           DataValue = Zwischenspeicher
      End If
      APX = Koordinaten(1, Anzlinien)
      EPX = Koordinaten(1, Anzlinien + 1)
      If APX > EPX Then
          AnzzehntelSchritteX = APX - EPX
      ElseIf EPX > APX Then
```

```
AnzzehntelSchritteX = AnzzehntelSchritteX / 2
AnzahlMotorSchritteX = Int(AnzzehntelSchritteX / 0.113636)
UeberlaufX = (AnzzehntelSchritteX / 0.113636) - AnzahlMotorSchritteX
Gesamtueberlaufx = Gesamtueberlaufx + UeberlaufX
APY = Koordinaten(2, Anzlinien)
EPY = Koordinaten(2, Anzlinien + 1)
If APY > EPY Then
    AnzzehntelSchritteY = APY - EPY
ElseIf EPY > APY Then
    AnzzehntelSchritteY = EPY - APY
End If
AnzzehntelSchritteY = AnzzehntelSchritteY / 2
AnzahlMotorSchritteY = Int(AnzzehntelSchritteY)
Ueberlaufy = (AnzzehntelSchritteY) - AnzahlMotorSchritteY
Gesamtueberlaufy = Gesamtueberlaufy + Ueberlaufy
If AnzahlMotorSchritteX = 0 AndAlso AnzahlMotorSchritteY = 0 Then
    GoTo EndederMotorbewegung
End If
If AnzahlMotorSchritteY <> 0 AndAlso AnzahlMotorSchritteX > AnzahlMotorSchritteY Then
    Verhaeltnisxy = (AnzahlMotorSchritteX / AnzahlMotorSchritteY)
ElseIf AnzahlMotorSchritteX <> 0 AndAlso AnzahlMotorSchritteX < AnzahlMotorSchritteY Then
    Verhaeltnisxy = (AnzahlMotorSchritteY / AnzahlMotorSchritteX)
ElseIf AnzahlMotorSchritteX = 0 AndAlso AnzahlMotorSchritteY > 0 Then
    Verhaeltnisxy = 1
ElseIf AnzahlMotorSchritteY = 0 AndAlso AnzahlMotorSchritteX > 0 Then
    Verhaeltnisxy = 1
End If
If AnzahlMotorSchritteX < AnzahlMotorSchritteY Then
    Schritte = AnzahlMotorSchritteX
    Linienueberlaufy = Gesamtueberlaufy
    Gesamtueberlaufy = 0
    If Schritte = 0 Then
        Schritte = 1
        Linienueberlaufy = Gesamtueberlaufy + AnzahlMotorSchritteY
    End If
ElseIf AnzahlMotorSchritteX > AnzahlMotorSchritteY Then
    Schritte = AnzahlMotorSchritteY
    Linienueberlaufx = Gesamtueberlaufx
    Gesamtueberlaufx = 0
    If Schritte = 0 Then
        Schritte = 1
        Linienueberlaufx = Gesamtueberlaufx + AnzahlMotorSchritteX
    End If
End If
For index = 1 To Schritte
    If EPX > APX AndAlso EPX <> APX Then
        k = k + 1
    End If
    If EPY > APY AndAlso EPY <> APY Then
        z = z + 1
    End If
    If EPX < APX AndAlso EPX <> APX Then
       k = k - 1
    End If
    If EPY < APY AndAlso EPY <> APY Then
       z = z - 1
    Fnd Tf
```

```
If z = 5 Then
End If
If z = 0 Then
   z = 4
End If
If k = 5 Then
   k = 1
End If
If k = 0 Then
End If
DataValue = Motorx(k) + Motory(z)
ULStat = DaqBoard.DOut(PortNum, DataValue)
If ULStat.Value <> MccDaq.ErrorInfo.ErrorCode.NoErrors Then
    Stop
End If
Sleep(4)
If AnzahlMotorSchritteX > AnzahlMotorSchritteY Then
   Linienueberlaufx = Linienueberlaufx + (Verhaeltnisxy - 1)
End If
If AnzahlMotorSchritteX < AnzahlMotorSchritteY Then</pre>
    Linienueberlaufy = Linienueberlaufy + (Verhaeltnisxy - 1)
If Linienueberlaufx > 1 Then
    Do Until Linienueberlaufx < 1
        If EPX > APX Then
            k = k + 1
        End If
        If EPX < APX Then
            k = k - 1
        End If
        If k = 5 Then
            k = 1
        End If
        If k = 0 Then
            k = 4
        End If
        DataValue = Motorx(k)
        Linienueberlaufx = Linienueberlaufx - 1
        ULStat = DaqBoard.DOut(PortNum, DataValue)
        If ULStat.Value <> MccDaq.ErrorInfo.ErrorCode.NoErrors Then
        End If
        Sleep(4)
    Loop
End If
If Linienueberlaufy > 1 Then
    Do Until Linienueberlaufy < 1
        If EPY > APY Then
            z = z + 1
        End If
        If EPY < APY Then
           z = z - 1
        End If
        If z = 5 Then
            z = 1
```

Load

Motory(1) = 48Motory(2) = 96

```
End If
                        If z = 0 Then
                            z = 4
                        End If
                        DataValue = Motory(z)
                        Linienueberlaufy = Linienueberlaufy - 1
                        ULStat = DaqBoard.DOut(PortNum, DataValue)
                        If ULStat.Value <> MccDaq.ErrorInfo.ErrorCode.NoErrors Then
                        End If
                        Sleep(4)
                    Loop
                End If
            Next index
            If AnzahlMotorSchritteX > AnzahlMotorSchritteY Then
                Gesamtueberlaufx = Linienueberlaufx
                Linienueberlaufx = 0
                Gesamtueberlaufy = Gesamtueberlaufy
            ElseIf AnzahlMotorSchritteX < AnzahlMotorSchritteY Then</pre>
                Gesamtueberlaufy = Linienueberlaufy
                Linienueberlaufy = 0
                Gesamtueberlaufx = Gesamtueberlaufx
            End If
EndederMotorbewegung:
        Next Anzlinien
        ' write the value to FirstPortA
           Parameters:
             PortNum
                        :the output port
             DataValue :the value written to the port
Allesueberspringen:
    End Sub
    Private Sub frmSetDigOut_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.✔
    End Sub
    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.
        Dim ULStat As MccDaq.ErrorInfo
        Dim DataValue As UInt16
        Dim Motorx(4) As Integer
        Dim Motory(4) As Integer
        Motorx(1) = 3
        Motorx(2) = 6
        Motorx(3) = 12
        Motorx(4) = 9
```

```
Motory(3) = 192
    Motory(4) = 144
    Dim k As Integer
    k = 1
    Dim i As Integer
    For i = 0 To 250
        k = k - 1
        If k = 5 Then
            k = 1
        End If
        If k = 0 Then
           k = 4
        End If
        DataValue = Motory(k)
        ULStat = DaqBoard.DOut(PortNum, DataValue)
        If ULStat.Value <> MccDag.ErrorInfo.ErrorCode.NoErrors Then
            Stop
        End If
        Sleep(4)
    Next i
End Sub
Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.
Click
    Dim ULStat As MccDaq.ErrorInfo
    Dim DataValue As UInt16
    Dim Motorx(4) As Integer
    Dim Motory(4) As Integer
    Motorx(1) = 3
    Motorx(2) = 6
    Motorx(3) = 12
    Motorx(4) = 9
    Motory(1) = 48
    Motory(2) = 96
    Motory(3) = 192
    Motory(4) = 144
    Dim k As Integer
    k = 1
    Dim i As Integer
    For i = 0 To 200
        k = k + 1
        If k = 5 Then
            k = 1
        End If
        If k = 0 Then
           k = 4
        End If
        DataValue = Motory(k)
        ULStat = DaqBoard.DOut(PortNum, DataValue)
        If ULStat.Value <> MccDaq.ErrorInfo.ErrorCode.NoErrors Then
            Stop
        End If
        Sleep(4)
    Next i
End Sub
```

Private Sub Button5\_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.

```
Dim ULStat As MccDaq.ErrorInfo
    Dim DataValue As UInt16
    Dim Motorx(4) As Integer
    Dim Motory(4) As Integer
    Motorx(1) = 3
    Motorx(2) = 6
    Motorx(3) = 12
    Motorx(4) = 9
    Motory(1) = 48
    Motory(2) = 96
    Motory(3) = 192
    Motory(4) = 144
    Dim k As Integer
    k = 1
   Dim i As Integer
    For i = 0 To 2000
        k = k + 1
        If k = 5 Then
           k = 1
        End If
        If k = 0 Then
           k = 4
        End If
        DataValue = Motorx(k)
        ULStat = DaqBoard.DOut(PortNum, DataValue)
        If ULStat.Value <> MccDaq.ErrorInfo.ErrorCode.NoErrors Then
            Stop
        End If
        Sleep(2)
    Next i
End Sub
Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.
Click
    Dim ULStat As MccDag.ErrorInfo
    Dim DataValue As UInt16
    Dim Motorx(4) As Integer
    Dim Motory(4) As Integer
    Motorx(1) = 3
    Motorx(2) = 6
    Motorx(3) = 12
    Motorx(4) = 9
    Motory(1) = 48
    Motory(2) = 96
    Motory(3) = 192
    Motory(4) = 144
    Dim k As Integer
    k = 1
    Dim i As Integer
    For i = 0 To 2000
       k = k - 1
        If k = 5 Then
           k = 1
        End If
        If k = 0 Then
           k = 4
        End If
        DataValue = Motorx(k)
```

End Class