


ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG LẠNH TẠI NHÀ MÁY KINH ĐÔ, TRUYỀN THÔNG GIỮA PLC S7 - 1200 **VÀ GIÁM SÁT BẮNG WEBSEVER**



TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG





14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 objExcelApp.Cells(14, objExcelApp.Cells(14, Set objExcelApp = objExcelApp.Cells(14, objExcelApp.Cells(14, objExcelApp.Workbooks.Open "E:\capnhapdulieu.xls" 'Replace with the real path of the file ExcelExample.xls. objExcelApp.Visible = True Set objExcelApp = CreateObject("Excel.Application") Sub VBFunction_1() bim objExcelApp 'objExcelApp.Workbooks.Close 'objExcelApp.ActiveWorkbook.Save 'ExcelExample.xls is to create before executing this procedure. 'objExcelApp.Quit 5).Value =6).Value = 7).Value = ScreenItems ("I/O field_2").OutputValue ScreenItems ("I/O field_1").OutputValue ScreenItems ("Clock_1") . OutputValue ScreenItems ("I/O field_3").OutputValue



6	5	4	ω	2	-	TIS
					IW64	Input
					Temperature Sensor 2	Ten
Q.05	Q0.4	Q0.3	Q0.2	Q0.1	Q0.0	Output
Đèn Low	DI4	DI3	DI2	DII	PUM_VSD	Ten

PLC 1212C AC/DC/RLY

SƠ ĐỔ ĐẦU DÂY BIỂN TẦN SINAMICS V20

MONEY FOR DESCRIPTION		
BOGIÁODUC & BÁOTAO TRUTONO DH BÓNG Á	This NGLY EN LE HOUNG	GVHD
	HOVÁTÉN	CHOC DAWN
AT TO VÀ GIÂN SĂT BĂYG WESSEVER	DEU HOSEN HETHONG CÂP NƯỚC NÓN G LẬP TRUYỀN THÔNG GIỚN PLOST-1 200 VÀ GIẬP	
)T NGHIỆP	ĐÔ ÁN TỚT NGHIỆP	

SVTH