


ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG LẠNH TẠI NHÀ MÁY KINH ĐÔ, TRUYỀN THÔNG GIỮA PLC S7 - 1200 **VÀ GIÁM SÁT BẮNG WEBSEVER**



TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG



SƠ ĐỔ ĐẤU DÂY BIẾN TẦN SINAMICS V20



- 3 Sub VBFunction_1()
 4 Dim objExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
 5 Set objExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
 6 objExcelApp.Visible = True
 7 'ExcelExample.xls is to create before executing this procedure.
 8 'Replace with the real path of the file ExcelExample.xls.
 9 objExcelApp.Norkbooks.Open "E:\caphaphapdulieu.xls"
 10 objExcelApp.Cells(14, 5).Value = ScreenItems("I/O field_2").OutputValue
 11 objExcelApp.Cells(14, 7).Value = ScreenItems("I/O field_3").OutputValue
 12 objExcelApp.Cells(14, 7).Value = ScreenItems("Clock_1").OutputValue
 13 objExcelApp.Cells(14, 7).Value = ScreenItems("Clock_1").OutputValue
 14 'objExcelApp.Cells(14, 7).Value = ScreenItems("Clock_1").OutputValue
 15 'objExcelApp.Morkbooks.Save
 16 'objExcelApp.Oult
 17 Set objExcelApp.Oult
 18 Set objExcelApp = Nothing
 19
 20 End Sub

6	5	4	w	2	_	STT
					IW64	Input
					Temperature Sensor 2	Tên
Q.05	Q0.4	Q0.3	Q0.2	Q0.1	Q0.0	Output
Đèn Low	DI4	DI3	DI2	DII	PUM_VSD	Tên

PLC 1212C AC/DC/RLY

SVTH BINN NAKT HAU	GVHD This wounder Life Holwing	CHOC DAWN HOVÁ TÉN	DIĞU KORÊN H Ç TRUYÊN TIKONO		
		ili v	HÔNG GIẬN PLOST-1200 VÀ GIẢN HÔNG GIẬN PLOST-1200 VÀ GIẢN	ĐÓ ÁN TÓT NGHIỆP	
andre mois subar coro	BOGIÁODUC & BÁOTAO TRUÓNG BH BÔNG Á	ÁM SÁT BÁNG WEBSEVER	ЩĖР		
			ı		ı