Homework #2 Chapter 3

5. จงเติมค่าของ Coupling loss (dB) ลงในช่องว่างให้ครบถ้วน โดยค่าการสูญเสียนี้เกิดเนื่องจาก SI-MM Fiber ผลของออฟเซตเพียงอย่างเคียว

พอโลกณ สูงสมบูงณ์	
6201011631188 Sec. 1	
Optic Eng. (PAK)	

Fiber size (μm):	Coupling loss (dB)				
Core/cladding	Offset 1 µm	Offset 3 µm	Offset 5 µm	Offset 10 µm	
50/125	0.112	0.345	0.590	1,266	
62.5/125	0.089	0.244	0.466	0.986	
100/140	0.056	0.169	0-286	0.590	

Mismanowh Coupling 1098
Monanowh Coupling 1055 von offset 5 um in Fiber Optic uv.
Step index Fiber CSI) uso Graded index Fiber CGI)

efficiency
$$\eta_{F,step} = \frac{2}{\pi} \arccos\left(\frac{d}{2a}\right) - \frac{d}{\pi a} \left[1 - \left(\frac{d}{2a}\right)^2\right]^{1/2}$$

$$\frac{1}{1} \int_{0}^{\infty} \int_{0}^{\infty} \frac{2 \operatorname{avecos}}{1} \left(\frac{5 \times 10^{-6}}{2 \times 29 \times 10^{-6}} \right) - \frac{9 \times 10^{-6}}{25 \pi \times 10^{-6}} \left[1 - \left(\frac{5 \times 10^{-6}}{2 \times 26 \times 10^{-6}} \right)^{2} \right]^{\frac{1}{2}}$$

Frau Caupling loss L_F = -10 log N_F

off: GI-MM Fiber

efficiency
$$\eta_{F,grad} = \frac{2}{\pi} \left\{ \arccos\left(\frac{d}{2a}\right) - \left[1 - \left(\frac{d}{2a}\right)^2\right]^{1/2} \cdot \frac{d}{ba} \left(5 - \frac{d^2}{2a^2}\right) \right\}$$

$$= \frac{2}{\pi} \left\{ \arccos \left(\frac{5 \times 10^{-1}}{2 \times 25 \times 10^{-1}} \right) - \left[1 - \left(\frac{5 \times 10^{-1}}{2 \times 25 \times 10^{-1}} \right)^{2} \right] \frac{1}{2} \frac{5 \times 10^{-1}}{6 \times 25 \times 10^{-1}} \left(\frac{5 - (5 \times 10^{-1})^{2}}{2(25 \times 10^{-1})^{2}} \right) \right\}$$

an charo wolna

From Coupling loss Lp = - loleg (0.8311) = 0.80346 X

anarisons: y loin And 98 Fiber 500 Step Index Fiber (SI-MM) Fram efficiency $\eta_{F,step} = \frac{2}{\pi} \arccos\left(\frac{d}{2a}\right) - \frac{d}{\pi a} \left[1 - \left(\frac{d}{2a}\right)^2\right]^{1/2}$ (m) d = 1,3 (in: 10 um mount fort a = 25 um. ; $N_{F,s+ep}\Big|_{d=1} = 0.94453 \longrightarrow \text{Caupling lass } L_F = -10\log(0.94453) \approx 0.112$ $\eta_{F,step} \Big|_{d=3} = 0.92365 \longrightarrow \text{Coupling loss } L_F = -10log (0.92365) & 0.345$ n = 0.4440b -> Coupling loss L = - blog (0.44406) × 1.266 Winth d = 1, 3, 5 NA: 10 Jum annitrois Form $a = 31.25 \mu \text{M}$; $\eta = 0.94962 \longrightarrow \text{Caupling lass } L_{\text{F}} = -10 \log (0.94962) \approx 0.089$ N_{F,step} | _= 0.93891 -> Coupling loss L_F = -10log (0.93891) & 0.274 1 = 0.89825 -> Coupling loss L_F = -10log (0.89825) & 0.466 N_{F,steple=10} = 0.49419 -> Coupling loss L_F = -lolog (0.49415) x 0.986

Homework #2 Chapter 4

6. ไดโอดเลเซอร์ทำจากสารกึ่งตัวนำ GaAs ซึ่งโครงสร้างเป็นแบบ Fabry Perot มี cavity ยาว (longitudinal) 450 µm กว้าง (lateral) 10 µm สูง (transverse) 0.2 µm และค่า refractive index ของชั้นแอกทีฟเท่ากับ 3.6 ถ้าอัตราขยาย (g) มีค่ามากกว่าผลรวมของการสูญเสีย (α) ตลอดช่วง ความยาวคลื่น 750 < λ < 850 nm จงคำนวณหาจำนวนโมดทั้งหมดที่ไดโอคเลเซอร์นี้ปล่อยออกมา?

Find $\Delta\lambda$; let $\lambda = 850-350 = 100 \text{ nm}$

n = 3.6 , L = 450 mm n. of semi GaAs is 0.9 mm.

therefore;

 $\Delta \lambda = \frac{\lambda_0^2}{2LM}$

 $\Delta \lambda = \frac{(0.9 \times 10^{-6})^2}{3.6 \times 450 \times 10^{-6} \times 2}$

:. A) = 2.6 × 10 > 5:8. kn>5: cm> The

Hence, made is $\frac{\lambda}{M} = \frac{(850 - 450) \times 10^{-10}}{2.5 \times 10^{-10}} = 400$ made