Date: 2023 - 05 - 12

Prologue

Diese Brandschutzordnung enthält Regeln fýdrie Brandverhütungund Anweisungen übædras Verhalten und die Maßnahmerbei Ausbruch eines Brandes. Die nachfolgenden Regelungen dienen dem vorbeugenden Brandschutz im GebäudeDie Brandschutzordnung entbindet nicht von der Verpflichtung , sonstige Arbeitsschutz - und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und einzuhalten .

Die Brandschutzordnung besteht aus 3 Teilen:

Teil A (Aushang) richtet sich an alle Personen, die sich (auch nur vorrübergehen)dim Gebäudænd auf dem Geländæufhalten.

Teil B (fýPersonen ohne besondere Brandschutzaufgaben) richtet sich

an Personen, die sich nicht nur vorübergehenæm Gebäude aufhalten .Inhalt von Teil B der Brandschutzordnung sind die betrieblichen und organisatorischen Maßnahmerzur Brandverhütunænd die Hinweise zum richtigen Verhalten im Gefahrenfall . Teil B ist einmal jährlichzu unterweisen . Die Unterweisung ist zu dokumentieren .

Teil C (fýPersonen mit besonderen Brandschutzaufgaben) richtet sich an Personen, denen übehre allgemeinen Pflichten hinaus besondere Aufgaben im Brandschutz übertragerwurden.

Variousevents such asfires, leakageofhazardoussubstances, alarmwith subsequent evacuation of a company. In principle, a affected persons must then be evacuated immediately and safely

The scope and time intervalsoftheevacuationdrillweredetermined the effectiveness of the evacuation alert signals to employees must be determined through periodic testing.

signal stock hold by a contract of the contrac

An evacuationdrillis an exercise in whichparticipantslearnhowto emergencysituation, such as a fireorotherhazardthatrequiresthe exercise can be conducted in a real or simulated building and usually involves performing evacuation procedures and training and othersafe tyequipment.

Conductingevacuationdrillsisimportanttoensurethateveryone thebuildingcanbeevacuatedquickly and safely in theeventof a thebuildingorareashavebeeninspected , theexerciseleaderdeck theassemblypoint . Subsequently , a follow-upistobecarried our employeesaretobeinformedpromptlyaboutthefindingsfromtheeva intranet , noticeboard , departmentalmeeting , staffmeeting , etc.

Inhalt		
PROLOGUE		
1) ALLGEMEIN		- – – – -
2) ABLAUF	4	
3) RÄUMUNGSABLAUFND/-ZEITEN		

4) ERGEBNISSEINDBEWERTUNG_______

1) General

Date: 2023-05-11

Start of the exercise: 10:08 Uhr

Assumedsituation: Auslösereines Druckknopfmelders im 1

BäAG

Location: Am Cargolift 24

54863 FÃ1/4ssen

Employees: 248

Evacuationhelper: Ausgebildet (2023)

Firealarmsystem: Ja

Evacuationdrill: Unangekündigt

Exercise smoke: Nein

Exercise Observer: 3

Herr Gagliardi, Rosario - Fachkraft fÃ1/Akr

Competences: Herr Belz, Rolf - Sicherheitsfachkraft

Herr Goldschmidt, Christian - Brandschu

fffff fffff

2) Procedure

Employees in building: Nein

Fire department: Ja

Police: Nein

Meeting of the operational task

force:

In accordance with the evacuation center was located in the area

feedback was received from the

regarding the evacuation state

3) Evacuation procedure and / times

Evacuation time

Start of the evacuation drill: 10:08 Uhr

Detection Damage Event: 10:08 Uhr

Initial Feedback Fire Prevention

10:09 Uhr

Worker:

Arrival at the assembly point by: 10:12Uhr

End of the evacuation drill: 10:15Uhr

Way to the assembly point: 2 Minuten

*The building was 4 min completely cleared after the alarm.

4) Ergebnisse und Bewertung

Info: After the exercise, a debriefing was held with all persons special tasks in case of evacuation.

Summary of deficiencies:

- 1. LautstärkeAlarmierungssignal
- 2. Sammelplatz nicht auf der anderen StraÄŸenseite

Description:

Zu 1: LautstärkeAlarmierungssignal

Die LautstĤrkeim gesamten Lager-/ und Produktionsbereich v

Empfahlung

Empleming.

Der Schalldruckpegel der Alarmgeber muss mindestens 65 dB
Weiter muss das Signal der Alarmierungseinrichtungen sich vor unterscheiden und den allgemeinen Geräguschnege! Stäffrner

unterscheiden und den allgemeinen GerĤuschpege(StĶrpegübersteigenjedoch nach DIN7731nicht über18dE(A) laut sei

Die LautstĤrkedes Alarmierungssignal ist durch die Fachfirma prüfeund entsprechend den Vorgaben, der DIN14675 in Verbanzupassen

Zu 2: Sammelplatz nicht auf der anderen StraÄŸenseite

Die meisten Mitarbeiter ļberquerterdie PfaffenstraÄŸeund sat gegenļberliegenderStraÄŸenseite

Empfehlung:

Das Überquerender Straßem Räumungsfalbirgt ein unnötigwerden muss. Zudem ist eine saubere Kommunikation, übædi Einsatzleitung und Mitarbeitern nicht möglichDer offizielle Saunmittelbar vor dem GebäudeHierfürann der gesamte Parkr Ausschließlichdie Fahrstraßenuss als BewegungsflächefücFeuerwehr freigehalten werden.

Dieser Punkt ist mit in die jĤhrlicheSicherheitsunterweisung

a

	•		