

Universidade Federal do Espírito Santo - Centro Tecnológico Departamento de Engenharia Elétrica

Laboratório de Controle Projeto do Controlador Avanço-Atraso de Fase via gráficos de Bode

Erro em regime

Como este controlador não aumentam o tipo do sistema, o erro em regime geralmente deve satisfeito aumentando o ganho do controlador.

Como a FT do controlador é dada por $Gc(s) = \frac{1}{a} \frac{1 + aTs}{1 + Ts}$, ou seja, o valor de afeta seu ganho, calcula-se o ganho K' tal que ao adicionar K'/a resulte o ganho desejado.

A FT do controlador passa, então a ser


$$Gc(s) = K \frac{1 + aTs}{1 + Ts}$$

O aumento do ganho reduz a margem de fase do sistema. Quando ganhos muito grandes são necessários para atender a especificação de regime, este controlador pode não conseguir estabilizar o sistema.

Projeto do Controlador Avanço de Fase

O controlador avanço de fase tem a forma $Gc(s) = \frac{1}{a} \frac{1 + aTs}{1 + Ts}$, com a>1

A figura abaixo ilustra o gráfico de Bode deste controlador com a=10 e T=0.1.



O ganho começa com 0dB e atinge o máximo de 20dB. O valor máximo da fase do controlador é 55o.

O zero do controlador está em 1/aT=1rad/s. O polo está em 1/T=10rad/s. O ganho começa aumentar 20dB/dec a partir de 1rad/s (gráfico assintótico). Nesta mesma frequência a fase já aumentou 45 graus.

Em aproximadamente 10rad/s (polo) a inclinação da curva de módulo passa a ser 0, e a fase continua em 45 graus, devido à fase somada pelo zero e subtraída pelo polo. Uma década após o polo (100rad/s), a fase volta a ser 0 graus e o módulo se mantém em 20dB.

Um maior valor de a faz o zero e polo estarem mais distantes, aumentando a contribuição de fase (Margem de Fase).

A frequência $\omega_{\scriptscriptstyle m}$ onde o avanço de fase é máximo é a frequência média entre 1/T e 1/aT, logo

$$\log_{10} \omega_m = \frac{1}{2} \left(\log_{10} \frac{1}{aT} + \log_{10} \frac{1}{T} \right) \text{ ou } \log_{10} \omega_m = \log_{10} \frac{1}{\sqrt{aT}}$$

Assim,

$$\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$$

O avanço de fase é dado por

$$\angle G_c(j\omega) = \phi(j\omega) = tg^{-1}\omega aT - tg^{-1}\omega T$$

Substituindo $\omega = \omega_m$ nesta expressão e manipulando, vem

$$sen\phi_m = \frac{a-1}{a+1}$$
 ou $a = \frac{1+\sin\phi_m}{1-\sin\phi_m}$

O módulo adicionado pelo controlador é dado por

$$M(j\omega) = 20 \log_{10} \omega a T - 20 \log_{10} \omega T$$

$$M\left(j\frac{1}{aT}\right) = 0$$

$$M\left(j\frac{1}{T}\right) = 20 \log_{10} a$$

$$M\left(j\frac{1}{\sqrt{a}T}\right) = 10 \log_{10} a$$

Logo, na frequência $\, \omega_{\scriptscriptstyle m} \,$ são adicionados $\, \phi_{\scriptscriptstyle m} \,$ graus à fase e $\, 10 \log_{10} a \,$ dB ao módulo

Estratégia de projeto:

Aumentar a fase próximo a frequência de cruzamento de ganho (wg) compensando o efeito do ganho do controlador.

A relação entre a fase adicionada ϕ_m e **a** é $a = \frac{1 + \sin \phi_m}{1 - \sin \phi_m}$. Por exemplo, caso se queira adicionar 30° , basta escolher

a=3. O módulo adicionado em ω_m será $10\log_{10} 3 = 4.77 dB$

Logo, os passos de projeto são:

- 1) Obtenha o ganho K' que atenda a condição de regime: $\frac{K}{a} = K' \ge \dots$
- 2) Desenhe o gráfico de Bode de G(s) com o ganho K' obtido no passo 1)
- 3) Verifique a quantidade de fase ϕ_m que deve ser adicionada à curva de fase, de modo que MF+ ϕ_m seja igual a MF', a margem de fase desejada
- 4) Calcular **a** para obter ϕ m de $a = \frac{1 + \operatorname{sen} \phi_m}{1 \operatorname{sen} \phi_m}$
- 5) Verificar a quantidade de módulo adicionada pelo controlador = 10log₁₀a
- 6) Obter do gráfico de Bode a frequência ω_m onde $|G(j\omega_m)| = -10log_{10}(a)$
- 7) Obter $T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}}$
- 1) Ajustar o ganho da planta K, de modo que K=a*K'

Problemas de projeto: quando a fase a ser adicionada for grande, isto resulta em um valor de **a** também grande, o que pode inviabilizar o projeto deste controlador.

3

Exemplo: Seja $G(s) = \frac{40}{s(s+1)(s+10)}$ e supondo que o erro em regime esteja satisfeito.


No gráfico de bode abaixo observa-se que MF=22 Graus.


Vamos projetar um controlador para adicionarmos 45 graus à Margem de fase.

Para isto,

$$a = \frac{1 + sen45}{1 - sen45} = 5.82$$

O módulo adicionado é $10\log_{10} 5.82 = 7.65dB$ Logo, o avanço de fase deve ser colocado na frequência 3 rad/s. Observa-se que nesta frequência a fase é zero graus, logo serão adicionados 45 graus e zero graus, e não à margem de fase que é de 22 graus. No gráfico de Bode compensado a margem de fase resultante foi de 45 graus, coincidindo neste caso com o valor de fase adicionado.






Projeto do Controlador Atraso de Fase

O controlador avanço de fase tem a forma $Gc(s) = \frac{1}{a} \frac{1 + aTs}{1 + Ts}$, com a<1

A figura abaixo ilustra o gráfico de Bode deste controlador com a=0.1 e T=100.



O ganho começa com 0dB e atinge o máximo de -20dB. O valor mínimo da fase do controlador é -55°.

O zero do controlador está em 1/aT=0.1rad/s. O polo está em 1/T=0.01rad/s. O ganho começa a diminuir 20dB/dec a partir de 0.01rad/s (gráfico assintótico). Nesta mesma frequência a fase já diminuiu 45 graus. Em aproximadamente 0.1rad/s (polo) a inclinação da curva de módulo passa a ser 0, e a fase continua em -45graus, devido à fase somada pelo zero e subtraída pelo polo. Uma década após o polo (1rad/s), a fase volta a ser 0 graus e o módulo se mantém em -20dB.

Um menor valor de a faz a curva de módulo diminuir, aumentando a Margem de Fase.

Estratégia de projeto:

Escolher a<1 tal que a nova frequência de cruzamento de ganho (w_g') produza a Margem de Fase desejada, localizando o atraso de fase uma década antes desta nova frequência de cruzamento de fase (w_g')

Passos de projeto:

- 1) Obtenha o ganho K' que atenda a condição de regime: $\frac{K}{a} = K' \ge \dots$
- 2) Desenhe o gráfico de Bode de G(s) com o ganho K' obtido no passo 1)
- 3) Escolha ω_g ', a frequência onde a curva de módulo de K'.G(s) deveria cruzar 0dB para se ter MF', a margem de fase desejada

6

- 4) Calcule o valor de a<1 tal que $20\log_{10} a=-|G(j\omega_q')|_{dB}$
- 5) Coloque o zero do Atraso (1/aT) uma década antes de ω_g ', de modo que a fase não seja alterada próxima a ω_g '
- 6) Obtenha T de $\frac{1}{aT} = \frac{\omega_g}{10}$

7) Ajustar o ganho da planta K, de modo que K=a*K'


Problemas de projeto: da mesma forma que o PI, se a atenuação necessária for muito grande, isto pode inviabilizar o projeto deste controlador

Exemplo: Seja
$$G(s) = \frac{40}{s(s+1)(s+10)}$$
 e supondo que o erro em regime esteja satisfeito.


Observa-se no gráfico de Bode que parq eua margem de fase seja de 45 graus, o módulo deve ser reduzido em 11.8 dB na frequência ω_g '=0.8 rad/s.

Para isto escolhemos **a** de modo que $20\log_{10} a = -11.8dB$, ou a=0.257

O zero 1/aT deve ser colocado em 0.8/10. Logo, T=48.6



O gráfico de bode a seguir mostra o sistema compensado com este controlador.



A margem de fase mudou de 22 graus para 45 graus. O polo ficou em 1/T=0.02 e o zero em 1/aT=0.07. A curva de módulo foi reduzida em 20log10a=11.8 dB a partir do zero em 1/aT.

Projeto do controlador avanço-atraso de fase

Basta fazer os dois projetos separadamente.

O gráfico de bode abaixo mostra a compensação da mesma FT $G(s) = \frac{40}{s(s+1)(s+10)}$ para um compensador avanço seguido de um compensador atraso.

$$Gav(s) = \frac{1+0.62s}{1+0.21s}$$

$$Gat(s) = \frac{1 + 9.6s}{1 + 31s}$$

Compensador final
$$Gav(s)Gat(s) = \frac{6s^2 + 10.4s + 1}{6.4s^2 + 31.2s + 1}$$

Deixar o compensador avanço por último permite adicionar melhorias na margem de fase, de forma similar ao controlador PD.

O segundo controlador Gav(s) é projetado para a FT mais o primeiro controlador, isto, é, para Gat(s)G(s).

