

Keil-C51 使用方法

- 1. 你需要打开 Keil-C51 这个软件,新建一个工程,再选择单片机型号,勾选生成 HEX 文件,添加 XX.C 的 C 语言文件。
- 2. 根据下图所示的操作方法即可学会如何使用 Keil-C51 编写 51 单片机程序。



























