Relation entre le nitrate et la Zone industriel Δ Δ 0.5 -0.4 -Δ Nitrate_as_N_mg_L Δ о _ Δ P1 P2 Δ 0 0 0.2 -∞ 00 Δ $\triangle \triangle \triangle \triangle$ 0.1 - $\triangle \triangle \triangle \triangle$ 0.01 0.02 0.03 0.00 Zone industriel (fraction de la superficie du bassin)