Relation entre la couleur et la Zone industriel 200 Δ 150 $^{\Delta}{}_{\Delta}$ ΔΔ Colour_TCU Δ P2 0 Δ 0 50 <u>▲</u> △ 0 -0.00 0.01 0.02 0.03 Zone industriel (fraction de la superficie du bassin)