

TecnoService Argentina S.R.L.

Centro de Servicio Autorizado — Av. Scalabrini Ortiz 1240, C.A.B.A. — Tel. (011) 4832-5500
CUIT 30-68427915-3

PRESUPUESTO DE REPARACIÓN

Servicio Técnico Autorizado — Consumidor Final

Presupuesto N°: PRE-2026-002289
Orden de servicio: ST-2026-118904
Fecha de ingreso: 20/08/2026, 15:35 hs.
Fecha de emisión: 21/08/2026, 12:35 hs.

DATOS DEL CLIENTE

Apellido y nombre: CASTILLO, Roman
Documento: DNI 33.845.219
Teléfono de contacto: 11-5555-0007

EQUIPO INGRESADO

Marca y modelo: APPLE MacBook Air 15" (M3, 2024)
Configuración: 16 GB RAM / 512 GB SSD — Medianoche
N° de serie: H7QWK3F9LM
Hecho declarado: Daño accidental — 20/08/2026, 10:15 hs.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO

Se recibe el equipo apagado, sin respuesta al botón de encendido ni indicación de carga. Al abrirlo se constata residuo azucarado seco distribuido bajo el conjunto de teclado y en el alojamiento de la batería, con corrosión incipiente en el conector del trackpad. Los indicadores de contacto con líquido del chasis superior están activados. La placa lógica responde en banco de pruebas con teclado externo: el daño se concentra en el top case.

DETALLE DEL PRESUPUESTO

Top case original con teclado, trackpad y batería — repuesto	\$ 612.000,00
Mano de obra especializada: desarmado, limpieza y reemplazo	\$ 145.000,00
TOTAL (IVA incluido)	\$ 757.000,00

OBSERVACIONES

El diagnóstico se realiza sobre el estado actual del equipo. El daño por líquido puede manifestar fallas posteriores en componentes no alcanzados por este presupuesto. El equipo permanece en el taller a la espera de conformidad; no se inició la reparación. Presupuesto sin cargo, válido por 15 días corridos. Repuestos originales con 12 meses de garantía.

.....
Departamento Técnico
TecnoService Argentina S.R.L.