

μ = 0
μ = 0.15
μ = 0.3
μ = 0.45
μ = 0.6
J1
J6
J12
J18
Joint angle (deg)
Active-cable take-up (mm)
0
−10
−20
−30
0
20
40
60
80
100