

$\mu = 0$
$\mu = 0.15$
$\mu = 0.3$
$\mu = 0.45$
$\mu = 0.6$
Joint angle (deg)
Active-cable tension (N)
J1
J6
J12
J18