Relé – je elektromag. spínač, řídícím proudem spíná (rozpíná) malé proudy

Stykač – elmag. Spínač pro spínání větších proudů

Jističe – (ochranný vypínač) odpojí spotřebič od sítě, dojde-li k přetížení nebo k průniku nebezpečného napětí s následným zkratem

Výkonový vypínač – umožňuje bezpečně vypnout provozní proudy a zároveň vypíná proudy při přetížení a zkratu

Bezpečnostní předpisy pro zařízení nízkého napětí

CEE – Evropská komise pro shodu elektrických výrobků

CE – Evropská správní značka

EZÚ – Elektronický zkušební úřad

Ochranné třídy

I – musí mít zemnící kolík na přívodní šňůře (pračka, PC, NTB, cirkula)

II – má dodatečnou izolaci => nemusí mít zemnící kolík na přívodní šňůře (holící strojek, vrtačka, NTB)

III – SELV – neuzemněné velmi nízké napětí

PELV – uzemněné velmi nízké napětí

Krytí elektrických spotřebičů


- kryje proti mechanickým částicím (prach) a proti vodě

IP68 – jemné částice, trvalý ponor ve vodě


IP69 – trvalý ponor ve vodě, ve velké hloubce

Rozvod SELV a PELV se liší uzemněním:

SELV – nemá uzemněnou sekundární stranu transformátoru, na které jsou připojeny spotřebiče a nesmí být galvanicky propojován se zemí nebo jiným obvodem




PELV – má jeden konec sekundární strany transformátoru, na kterém jsou připojeny spotřebiče uzemněný




Druhy rozvodných sítí:


a) **Síť TT** – je jen jeden bod soustavy u výrobce uzemněn



- b) Síť IT v síti IT nesmí být uzemněny ani střed hvězdy, ani žádné živé (aktivní) prvky obvodu
 - Povoluje se uzemnění rozvodné sítě před odpor vysoké hodnoty. Kostry elektrických zařízení jsou uzemněny.

c) Síť TN





Vodič PE – ochranný zemnící vodič: Je určen k ochraně osob před úrazem el. Proudem. Jeho hlavní funkcí je poskytovat zemnící spojení pro el. Zařízení a zařízení se zemnícím bodem. Žlutozelená barva.

Vodič PEN – ochranný a neutrální vodič je spojen v jednom vodiči. Vodič PEN slouží k přivádění neutrálního bodu sítě do spotřebičů. Modrobílá brava.

4. Proudový chránič – úlohou proudového chrániče je během 0,2 až 0,4 odpojit spotřebič, ve kterém vinou porušení izolace vzniklo nebezpečné dotykové napětí

Princip FI jističe

- v bezchybném stavu je součet proudů (přicházející a odcházející) roven nule. Střídavé magnetické pole všech vodičů se vzájemně vyruší a v součtovém trafu se neindukuje žádné napětí.
- při zkratu na zem, na kostru nebo ochranný vodič teče část zpětného proudu zemí nebo ochranným vodičem. V součtovém trafu se indukuje napětí, které rozpojí jistič
- 5. ochrana zesílenou a dodatečnou izolací například vrtačka (izolace mezi motorem a převodovkou)
- **El. Náboj** základní vlastnost hmoty, nelze ho vytvořit ani zničit, lze ho jen odvést (nejmenší náboj = elementární náboj)
- **El. Obvod** prostorově ohraničený systém složený se vzájemně propojených obvodových prvků za účelem určitě funkce (např. přenos a zobrazení informace)

Stejnosměrné: $U \neq U(t) I \neq I(t)$

Střídavé: u = u(t) i = i(t)

Pojmy v el. Obvodech:

Svorka – jednotlivé obvodové prvky jsou vzájemně spojeny pomocí svorek

Uzel – místo, kde se setkávají alespoň tři vodiče

Větev – část obvodu mezi dvěma uzly

Smyčka – uzavřená dráha v elektrickém obvodu

Topologické schéma: dává představu o konfiguraci obvodu

Veličiny v el. Obvodu

El. Napětí – ∪

El. Proud – I

Energie a výkon

Rezistor – ideální obvodový prvek, který mění el. Energii na jinou formu energie

Odpor – reálný obvodový prvek (pozn: Odpor je vlastností rezistoru!)

Třídění odporů:

Dle provedení (pevné, proměnlivé)

Dle materiálu (drátové, vrstvové)

Dle použití (stabilní odpory, vysokoodporové, vysokonapěťové)

Vztah mezi napětím a proudem na rezistoru a odporu

ve ss obvodech: R = U/Ive st obvodech: $Z = \hat{U}/\hat{I}$

na rezistoru nedochází k fáz. Posuvu mezi napětím a proudem

na odporu: chová se stejně jako na rezistoru

Kapacitor a kondenzátor

Kapacitor – ideální obvodový prvek, má za úkol akumulovat el. Energii

Kondenzátor – reálný obvodový prvek, vlivem nedokonalosti dielektrika vznikne svodový (ztrátový)

odpor

Inuktor a cívka

Induktor: ideální obvodový prvek, který akumuluje energii magnetického pole

Cívka: reálný obvodový prvek, vinutí má ohmický odpor

Setrvačné a nesetrvačné prvky:

a) Nesetrvačné prvky = rezistory

- Jakákoliv změna napětí vyvolá okamžitou změnu proudu

b) Setrvačné prvky = kapacitory

- Akumulují energii
- Časové průběhy U na C jsou spojité

= induktory

- Indukují energii magnetického pole
- Časový průběh I na L je spojitý

Rozdělení periodických funkcí:

- a) Střídavé plochy omezené nad osou t a pod osou t jsou stejné |P+|=|P-|
- b) **Kmitavé fce** nabývají kladných i záporných hodnot, přižemž plochy nad osou t a pod osou t nejsou stejné
- c) Pulsující fce nemění znaménko

Druhy výkonů

- 1) **Činný výkon** charakterizuje nevratnou přeměnu energie v užitečnou energii (teplo)
 - Jednoutkou je Watt [W]
 - U*I*cosFi
- 2) **Zdánlivý výkon** je mírou výkonové zatížitelnosti střídavých zařízení
 - Jednotkou je voltampér [VA]
 - S = U*I
- Jalový výkon vyjadřuje vratnou proměnu energie na vytvoření elektrického a magnetického pole
 - vyjadřuje energii, která se přesouvá mezi zdrojem a spotřebičem (tam a zpět)
 - jednoutkou je voltampér reaktanční [VAr]
 - Q = U*I*sin Fi

Dvojbran

- má vstupní bránu (vstup) a výstupní bránu (výstup)
- slouží pro úpravu vstupního signálu na výstupní signál podle účelu (např. zesílení signálu, zeslabení signálu, změna frekvenčního spektra signálu)

Metrologie – zabývá se poznatky a činností měření, definuje jednotky měření

- 1) **Fundamentální** soustavy měřících jednotek
- 2) Průmyslová obsluha měřidel v průmyslu, správnost měření ve výrobě
- 3) **Legální** zabezpečuje jednotnost a správnost měření, kde má vliv na správnost obchodování, zdraví a bezpečnost
- 1) **Číslicové měřící přístroje** měří stejnosměrné napětí (zobrazení pomocí displeje)
- 2) Analogové měřící přístroje stupnice, pohyblivá ručička

Transformátory

- 1) Ideální trafo
- 2) Reálné trafo

Druhy transformátoru

- 1) Malé transformátory
- 2) Zvláštní transformátory (autotransformátor, rozptylové transformátory, svářecí transformátory, měřící transformátory, trojfázové transformátory