Table (step 1):

Time	P1	P2	P3
T1	0.486	N.A.	0.477
T2	0.473	0.509	N.A.
T3	N.A.	0.518	0.485

① →

Time	P1	P2	P3
T1	0.486	0.515	0.477
T2	0.473	0.509	0.481
T3	0.483	0.518	0.485

② →

Time	P1	P2	P3
T1	0.486	0.515	0.477
T2	0.473	0.509	0.481
T3	N.A.	0.518	0.485

③ ↓

Time	P1	P2	P3
T1	0.486	0.515	0.477
T2	0.473	0.509	0.481
T3	N.A.	0.518	0.485

④ ←

Time	P1	P2	P3
T1	0.486	0.515	0.477
T2	0.473	0.509	0.481
T3	0.489	0.518	0.485

⑤ ←

Time	P1	P2	P3
T1	0.486	N.A.	0.477
T2	0.473	0.509	0.481
T3	0.489	0.518	0.485

⑥ ↓

Time	P1	P2	P3
T1	0.486	0.510	0.477
T2	0.473	0.509	0.481
T3	0.489	0.518	0.485

⑦ →

Time	P1	P2	P3
T1	0.486	0.510	0.477
T2	0.473	0.509	N.A.
T3	0.489	0.518	0.485

⑧ →

| Time	P1	P2	P3
T1	0.486	0.510	0.477
T2	0.473	0.509	0.484
T3	0.489	0.518	0.485

P1, P2 , P3 – Pressure Values   T1, T2, T3 – Instantaneous time intervals

N.A. – Not Applicable (Represents missing values)

Missingness is independent of the data:

Missingness depends only on the observed data.

Missingness depends on the missing data.