

## CARTE DE VUE

✂ ——— CARTE DE VUE (Découper suivant les pointillés extérieurs) ———

VERRES INDUSTRIE INSULAIRE

### Carte de Vue



#### Optique Olmeta Lupino (BOB)

Avenue de la libération  
20600 Bastia Tel:0495343674

**Porteur: SALARIS JEANNE DE CHANT**

Date Commande : 07/07/2026

Date Livraison : 09/07/2026

**N°BL:260707000139**

#### Oeil Droit:

**Vista Uni 1.5 XBlue Durci Arh**

Sph: 0.25 Cyl: 0.00 Axe: 0

Opt: Super AR Antistatic Inclus, Durci Inclus, Optimisé,  
Epaisseur spéciale, Précalibrage

#### Oeil Gauche:

**Vista Delta Lecture2 1.6 XBlue Durci Arh**

Sph: 4.00 Cyl: 0.25 Axe: 180 Add: 2.75

Opt: Super AR Antistatic Inclus, Durci Inclus, Optimisé,  
Individualisation, Précalibrage Inclus

*Conserver cette carte, utile en cas de remplacement de vos lunettes.*

✂ ——— ENTRETIEN (Découper suivant les pointillés extérieurs) ———

VERRES INDUSTRIE INSULAIRE

### Conseils d'entretien



#### GUIDE DE LONGÉVITÉ DE VOS VERRS

- **Produits d'entretien** : Utilisez exclusivement un produit de nettoyage et une microfibre préconisée par votre opticien.
- **Nettoyage** : Passez toujours vos lunettes sous un filet d'eau tiède avant de les frotter. Cela permet d'éliminer les poussières abrasives qui pourraient rayer les verres.
- **Chaleur et voiture** : Ne laissez jamais vos lunettes dans une voiture exposée au soleil (tableau de bord, boîte à gants).
- **En cas de projections** : Rincez immédiatement vos lunettes à l'eau claire si elles subissent des projections de sprays ou d'eau salée.