

## CARTE DE VUE

✂ ——— CARTE DE VUE (Découper suivant les pointillés extérieurs) ———

VERRES INDUSTRIE INSULAIRE

### Carte de Vue



**Alain Afflelou Leclerc Folelli (FAA)**

CC E.Leclerc Folelli  
20213 Folelli Tel:0495333198

**Porteur: CASANOVA FREDERIC**

Date Commande : 09/07/2026

Date Livraison : 13/07/2026

**N°BL:260709000160**

**Oeil Droit:**

**Uni 1.6 Durci Arh**

Sph: 3.25 Cyl: 0.25 Axe: 135

Opt: Super AR Antistatic Inclus, Durci Inclus

**Oeil Gauche:**

**Uni 1.6 Durci Arh**

Sph: 3.00 Cyl: 0.25 Axe: 15

Opt: Super AR Antistatic Inclus, Durci Inclus

*Conserver cette carte, utile en cas de remplacement de vos lunettes.*

✂ ——— ENTRETIEN (Découper suivant les pointillés extérieurs) ———

VERRES INDUSTRIE INSULAIRE

### Conseils d'entretien



#### GUIDE DE LONGÉVITÉ DE VOS VERRES

- **Produits d'entretien** : Utilisez exclusivement un produit de nettoyage et une microfibre préconisée par votre opticien.
- **Nettoyage** : Passez toujours vos lunettes sous un filet d'eau tiède avant de les frotter. Cela permet d'éliminer les poussières abrasives qui pourraient rayer les verres.
- **Chaleur et voiture** : Ne laissez jamais vos lunettes dans une voiture exposée au soleil (tableau de bord, boîte à gants).
- **En cas de projections** : Rincez immédiatement vos lunettes à l'eau claire si elles subissent des projections de sprays ou d'eau salée.