

CARTE DE VUE

✂ ——— CARTE DE VUE (Découper suivant les pointillés extérieurs) ———

VERRES INDUSTRIE INSULAIRE

Carte de Vue



Optique Balbi Porticcio (OBP)

Pôle d'activités de Porticcio
20166 Porticcio Tel:0495500070

Porteur: MUSELLI PHILIPPE

Date Commande : 02/07/2026

Date Livraison : 07/07/2026

N°BL:260702000156

Oeil Droit:

Delta Confort2 1.5 XBlue Durci Arh

Sph: -0.25 Cyl: 0.00 Axe: 0 Add: 2.00

Opt: Super AR Antistatic Inclus, Durci Inclus, Optimisé,
Individualisation, Précalibrage Inclus

Oeil Gauche:

Delta Confort2 1.5 XBlue Durci Arh

Sph: 0.25 Cyl: 0.75 Axe: 85 Add: 2.00

Opt: Super AR Antistatic Inclus, Durci Inclus, Optimisé,
Individualisation, Précalibrage Inclus

Conserver cette carte, utile en cas de remplacement de vos lunettes.

✂ ——— ENTRETIEN (Découper suivant les pointillés extérieurs) ———

VERRES INDUSTRIE INSULAIRE

Conseils d'entretien



GUIDE DE LONGÉVITÉ DE VOS VERRES

- **Produits d'entretien** : Utilisez exclusivement un produit de nettoyage et une microfibre préconisée par votre opticien.
- **Nettoyage** : Passez toujours vos lunettes sous un filet d'eau tiède avant de les frotter. Cela permet d'éliminer les poussières abrasives qui pourraient rayer les verres.
- **Chaleur et voiture** : Ne laissez jamais vos lunettes dans une voiture exposée au soleil (tableau de bord, boîte à gants).
- **En cas de projections** : Rincez immédiatement vos lunettes à l'eau claire si elles subissent des projections de sprays ou d'eau salée.