

CARTE DE VUE

✂ ——— CARTE DE VUE (Découper suivant les pointillés extérieurs) ———

VERRES INDUSTRIE INSULAIRE

Carte de Vue



Optique Balbi Porticcio (OBP)

Pôle d'activités de Porticcio
20166 Porticcio Tel:0495500070

Porteur: ANTONI CLAUDINE

Date Commande : 13/07/2026

Date Livraison : 18/07/2026

N°BL:260713000069

Oeil Droit:

Delta Confort2 1.5 Durci Arh

Sph: -0.50 Cyl: 0.25 Axe: 125 Add: 2.75

Prisme: 2.00 Base: 90

Opt: Super AR Antistatic Inclus, Durci Inclus, Individualisation,

Précalibrage Inclus, Optimisé

Delta Confort2 1.5 Durci Arh

Sph: 1.25 Cyl: 0.25 Axe: 135 Add: 2.75

Opt: Super AR Antistatic Inclus, Durci Inclus, Individualisation,

Précalibrage Inclus, Optimisé

Conserver cette carte, utile en cas de remplacement de vos lunettes.

✂ ——— ENTRETIEN (Découper suivant les pointillés extérieurs) ———

VERRES INDUSTRIE INSULAIRE

Conseils d'entretien



GUIDE DE LONGÉVITÉ DE VOS VERRES

- **Produits d'entretien** : Utilisez exclusivement un produit de nettoyage et une microfibre préconisée par votre opticien.
- **Nettoyage** : Passez toujours vos lunettes sous un filet d'eau tiède avant de les frotter. Cela permet d'éliminer les poussières abrasives qui pourraient rayer les verres.
- **Chaleur et voiture** : Ne laissez jamais vos lunettes dans une voiture exposée au soleil (tableau de bord, boîte à gants).
- **En cas de projections** : Rincez immédiatement vos lunettes à l'eau claire si elles subissent des projections de sprays ou d'eau salée.