

CARTE DE VUE

✂ ——— CARTE DE VUE (Découper suivant les pointillés extérieurs) ———

VERRES INDUSTRIE INSULAIRE

Carte de Vue



Krys Borgo (KBO)

Domaine du Levant
20290 Borgo Tel:0495471706

Porteur: GUISEPPI JACQUES ALBERT

Date Commande : 17/06/2026

Date Livraison : 20/06/2026

N°BL:260617000053

Oeil Droit:

Uni 1.5 Trans G15 Durci Arh

Sph: 0.50 Cyl: 1.00 Axe: 180

Opt: Super AR Antistatic Inclus, Durci Inclus

Oeil Gauche:

Uni 1.5 Trans G15 Durci Arh

Sph: 0.50 Cyl: 0.75 Axe: 5

Opt: Super AR Antistatic Inclus, Durci Inclus

Conserver cette carte, utile en cas de remplacement de vos lunettes.

✂ ——— ENTRETIEN (Découper suivant les pointillés extérieurs) ———

VERRES INDUSTRIE INSULAIRE

Conseils d'entretien



GUIDE DE LONGÉVITÉ DE VOS VERRES

- **Produits d'entretien** : Utilisez exclusivement un produit de nettoyage et une microfibre préconisée par votre opticien.
- **Nettoyage** : Passez toujours vos lunettes sous un filet d'eau tiède avant de les frotter. Cela permet d'éliminer les poussières abrasives qui pourraient rayer les verres.
- **Chaleur et voiture** : Ne laissez jamais vos lunettes dans une voiture exposée au soleil (tableau de bord, boîte à gants).
- **En cas de projections** : Rincez immédiatement vos lunettes à l'eau claire si elles subissent des projections de sprays ou d'eau salée.