

CARTE DE VUE

✂ ——— CARTE DE VUE (Découper suivant les pointillés extérieurs) ———

VERRES INDUSTRIE INSULAIRE

Carte de Vue



Optique Grand Large Calvi (LAR)

Imm. Le grand large
20260 Calvi Tel:0495590110

Porteur: MUNSCH LAURE

Date Commande : 08/07/2026

Date Livraison : 11/07/2026

N°BL:260708000192

Oeil Droit:

AS Uni 1.6 Durci Arh

Sph: 2.00 Cyl: 0.75 Axe: 45

Opt: Super AR Antistatic Inclus, Durci Inclus, Précalibrage, Optimisé

Oeil Gauche:

AS Uni 1.6 Durci Arh

Sph: 2.75 Cyl: 1.00 Axe: 110

Opt: Super AR Antistatic Inclus, Durci Inclus, Précalibrage, Optimisé

Conserver cette carte, utile en cas de remplacement de vos lunettes.

✂ ——— ENTRETIEN (Découper suivant les pointillés extérieurs) ———

VERRES INDUSTRIE INSULAIRE

Conseils d'entretien



GUIDE DE LONGÉVITÉ DE VOS VERRES

- **Produits d'entretien** : Utilisez exclusivement un produit de nettoyage et une microfibre préconisée par votre opticien.
- **Nettoyage** : Passez toujours vos lunettes sous un filet d'eau tiède avant de les frotter. Cela permet d'éliminer les poussières abrasives qui pourraient rayer les verres.
- **Chaleur et voiture** : Ne laissez jamais vos lunettes dans une voiture exposée au soleil (tableau de bord, boîte à gants).
- **En cas de projections** : Rincez immédiatement vos lunettes à l'eau claire si elles subissent des projections de sprays ou d'eau salée.