

CARTE DE VUE

✂ ——— CARTE DE VUE (Découper suivant les pointillés extérieurs) ———

VERRES INDUSTRIE INSULAIRE

Carte de Vue



L'atelier de l'optique (OBR)

Rue Santa Madelena
20600 Bastia Tel:0495541981

Porteur: SCHOTT SANDRINE

Date Commande : 06/07/2026

Date Livraison : 08/07/2026

N°BL:260706000116

Oeil Droit:

Delta Horizon2 1.5 XBlue Durci Arh

Sph: 1.50 Cyl: 0.75 Axe: 10 Add: 1.00

Opt: Super AR Antistatic Inclus, Durci Inclus, Individualisation, Préalibrage Inclus, Optimisé

Oeil Gauche:

Delta Horizon2 1.5 XBlue Durci Arh

Sph: 1.50 Cyl: 0.75 Axe: 175 Add: 1.00

Opt: Super AR Antistatic Inclus, Durci Inclus, Individualisation, Préalibrage Inclus, Optimisé

Conserver cette carte, utile en cas de remplacement de vos lunettes.

✂ ——— ENTRETIEN (Découper suivant les pointillés extérieurs) ———

VERRES INDUSTRIE INSULAIRE

Conseils d'entretien



GUIDE DE LONGÉVITÉ DE VOS VERRES

- **Produits d'entretien** : Utilisez exclusivement un produit de nettoyage et une microfibre préconisée par votre opticien.
- **Nettoyage** : Passez toujours vos lunettes sous un filet d'eau tiède avant de les frotter. Cela permet d'éliminer les poussières abrasives qui pourraient rayer les verres.
- **Chaleur et voiture** : Ne laissez jamais vos lunettes dans une voiture exposée au soleil (tableau de bord, boîte à gants).
- **En cas de projections** : Rincez immédiatement vos lunettes à l'eau claire si elles subissent des projections de sprays ou d'eau salée.