

Protokoll der Eigentümerversammlung vom 20.06.2022

WEG Musterstraße 12 (fiktiv)

TOP 3: Die Heizungsanlage (Baujahr 1994) ist störanfällig. Ein Heizungstausch nach GEG wird diskutiert.

Beschluss: Das Thema wird auf die nächste Versammlung vertagt.

TOP 4: Die Dachrinne ist undicht. Der Hausmeister soll dies prüfen.