

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ре государственное бюджетное образовательное учр

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» (ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт цифровых интеллектуальных систем

Дисциплина: «Программирование обработки сложных поверхностей на станках ЧПУ»

Отчет по лабораторной работе №4

«Генерация и редактирование текстовых контуров. Обработка нескольких поверхностей заготовки»

Выполнил: студент группы <u>АДМ-21-05</u>	(подпись)	<u>Абдулзагиров М.М</u> (ФИО)
Принял преподаватель:	(подпись)	Мартинов Г.М. Φ ИО)
		Дата:

Цель работы: Генерация текстовых контуров и их использование на различных гранях заготовки.

Ход работы

С помощью утилиты «Текст в G-код» были сгенерированы траектории для создания 3-х надписей на заготовке.




Рис.1. Окно утилиты «Текст в G-код».

В коде программы с помощью команды workpiece был задан начальный размер куба и начала координат

```
#workpiece(0, 1024, 1, 80, 80, 80, -15, -33, -80)
```

И после обрисовки первой и второй надписи были добавлены комаманды workpiece_pos для изменения положения и ориентации заготовки

```
#workpiece_pos(-15, -33, 0, 0, 90, 0)
...
#workpiece_pos(-5, -40, -80, 0, 90, 90)
```

В результате был получен куб 3-мя надписями (рис. 2)




Рис.2. Исходный вид заготовки



Рис.3. Исходный вид заготовки



Рис.3. Исходный вид заготовки.



Рис.4. Исходный вид заготовки (один из вариантов).




Рис.5. Исходный вид заготовки.

(При каждом запуске программы отображаемый контур всегда получался разным, возможно особенность «железа» компьютера (процессор AMD))

```
G17 G90 G15 G191 G71 G72 G172 G272 G94 G97 G49 G40 G00 G80 G98 G53
G153 G193 G64 BRISK CUT2DF // Строка безопасности
#workpiece(0, 1024, 1, 80, 80, 80, -15, -33, -80)
G17 M06 T35
M03 S300
G00 Z1
G00 X5.125 Y-5.25
G01 Z-0.25 F1500
    X4.125 Y-2.5
    X3.125 Y-5.25
    X5.125 Y-5.25
G00 Z1
G00 X6.9375 Y-7.6875
G01 Z-0.25 F1500
    X6.0625 Y-7.6875
    X5.375 Y-5.875
    X2.875 Y-5.875
    X2.25 Y-7.6875
    X1.375 Y-7.6875
    X3.6875 Y-1.75
    X4.5 Y-1.75
    X6.9375 Y-7.6875
G00 Z1
G00 X8.125 Y-4.1875
G01 Z-0.25 F1500
    X8.6875 Y-3.5625
    X9.5 Y-3.375
    X11 Y-3.9375
    X11.5 Y-5.5625
    X11 Y-7.1875
    X9.5 Y-7.75
    X8 Y-7.0625
    X7.5 Y-5
    X7.625 Y-3.5625
    X8.0625 Y-2.5
    X8.8125 Y-1.9375
    X10 Y-1.75
    X10.5625 Y-1.6875
    X10.6875 Y-1.5
    X11.5 Y-1.5
    X11.375 Y-2.0625
    X10.9375 Y-2.375
```

```
X9.9375 Y-2.4375
    X8.4375 Y-3
    X8.125 Y-4.1875
    X8.125 Y-4.1875
G00 Z1
G00 X9.5 Y-7.1875
G01 Z-0.25 F1500
    X10.375 Y-6.75
    X10.75 Y-5.5625
    X10.375 Y-4.375
    X9.5 Y-4
    X8.625 Y-4.375
    X8.3125 Y-5.5625
    X8.625 Y-6.75
    X9.5 Y-7.1875
    X9.5 Y-7.1875
G00 Z1
G00 X16.125 Y-7.0625
G01 Z-0.25 F1500
    X16.75 Y-7.0625
    X16.75 Y-8.8125
    X16 Y-8.8125
    X16 Y-7.6875
    X12.75 Y-7.6875
    X12.75 Y-8.8125
    X12 Y-8.8125
    X12 Y-7.0625
    X12.375 Y-7.0625
    X12.9375 Y-5.6875
    X13.125 Y-3.5625
    X13.125 Y-3.375
    X16.125 Y-3.375
    X16.125 Y-7.0625
G00 Z1
G00 X15.375 Y-4
G01 Z-0.25 F1500
    X13.875 Y-4
    X13.6875 Y-5.8125
    X13.25 Y-7.0625
    X15.375 Y-7.0625
    X15.375 Y-4
G00 Z1
G00 X17.8125 Y-8.6875
```

```
G01 Z-0.25 F1500
    X18.3125 Y-8.4375
    X18.75 Y-7.6875
    X17.875 Y-5.4375
    X17.125 Y-3.375
    X17.9375 Y-3.375
    X18.625 Y-5.375
    X19.0625 Y-6.75
    X20.1875 Y-3.375
    X21 Y-3.375
    X19.375 Y-7.6875
    X19 Y-8.625
    X18.5625 Y-9.1875
    X17.9375 Y-9.4375
    X17.4375 Y-9.375
    X17.4375 Y-8.6875
    X17.8125 Y-8.6875
    X17.8125 Y-8.6875
G00 Z1
G00 X22.1875 Y-3.375
G01 Z-0.25 F1500
    X25.4375 Y-3.375
    X25.4375 Y-7.6875
    X24.6875 Y-7.6875
    X24.6875 Y-4
    X22.9375 Y-4
    X22.9375 Y-6.25
    X22.625 Y-7.4375
    X21.8125 Y-7.6875
    X21.3125 Y-7.6875
    X21.3125 Y-7.0625
    X21.75 Y-7.125
    X22.0625 Y-6.9375
    X22.1875 Y-6.25
    X22.1875 Y-3.375
G00 Z1
G00 X29.1875 Y-5.4375
G01 Z-0.25 F1500
    X29.8125 Y-5.875
    X30 Y-6.5
    X29.5 Y-7.4375
    X28.125 Y-7.75
    X26.8125 Y-7.4375
    X26.3125 Y-6.5625
    X27.0625 Y-6.5625
```

```
X27.375 Y-7
    X28.125 Y-7.1875
    X28.9375 Y-7
    X29.1875 Y-6.5
    X29.0625 Y-6.0625
    X28.6875 Y-5.8125
    X28 Y-5.75
    X27.75 Y-5.75
    X27.75 Y-5.1875
    X28 Y-5.1875
    X28.875 Y-5
    X29.125 Y-4.5625
    X28.875 Y-4.0625
    X28.1875 Y-3.875
    X27.5 Y-4
    X27.25 Y-4.375
    X26.4375 Y-4.375
    X26.9375 Y-3.5625
    X28.125 Y-3.3125
    X29.4375 Y-3.625
    X29.875 Y-4.5
    X29.75 Y-5.0625
    X29.1875 Y-5.4375
    X29.1875 Y-5.4375
G00 Z1
G00 X33.6875 Y-6.5625
G01 Z-0.25 F1500
    X33.6875 Y-5.625
    X33.1875 Y-5.625
    X31.9375 Y-5.8125
    X31.5 Y-6.5
    X31.75 Y-7
    X32.4375 Y-7.1875
    X33.125 Y-7
    X33.6875 Y-6.5625
    X33.6875 Y-6.5625
G00 Z1
G00 X33.6875 Y-7.25
G01 Z-0.25 F1500
    X32.1875 Y-7.75
    X31.125 Y-7.4375
    X30.75 Y-6.5625
    X31.375 Y-5.4375
    X33.3125 Y-5.0625
    X33.6875 Y-5.0625
```

```
X33.625 Y-4.375
    X33.375 Y-4
    X32.6875 Y-3.875
    X31.875 Y-4.0625
    X31.625 Y-4.625
    X30.875 Y-4.625
    X31.375 Y-3.625
    X32.6875 Y-3.3125
    X34 Y-3.625
    X34.4375 Y-4.875
    X34.4375 Y-7.6875
    X33.6875 Y-7.6875
    X33.6875 Y-7.25
G00 Z1
G00 X36.5 Y-4
G01 Z-0.25 F1500
    X36.5 Y-7.6875
    X35.75 Y-7.6875
    X35.75 Y-3.375
    X38.25 Y-3.375
    X38.25 Y-4
    X36.5 Y-4
G00 Z1
G00 X39 Y-7.6875
G01 Z-0.25 F1500
    X39 Y-3.375
    X39.75 Y-3.375
    X39.75 Y-6.625
    X41.6875 Y-3.375
    X42.5 Y-3.375
    X42.5 Y-7.6875
    X41.75 Y-7.6875
    X41.75 Y-4.4375
    X39.8125 Y-7.6875
    X39 Y-7.6875
G00 Z1
G00 X44.5625 Y-3.875
G01 Z-0.25 F1500
    X45.75 Y-3.3125
    X47.0625 Y-3.875
    X47.5625 Y-5.5
    X47 Y-7.1875
    X45.75 Y-7.75
    X44.5625 Y-7.375
```

```
X44.5625 Y-9.3125
    X43.8125 Y-9.3125
    X43.8125 Y-3.375
    X44.5625 Y-3.375
    X44.5625 Y-3.875
G00 Z1
G00 X44.5625 Y-6.6875
G01 Z-0.25 F1500
    X45.6875 Y-7.1875
    X46.4375 Y-6.75
    X46.75 Y-5.5
    X46.5 Y-4.3125
    X45.6875 Y-3.875
    X44.5625 Y-4.625
    X44.5625 Y-6.6875
G00 Z1
G00 X50.25 Y-3.3125
G01 Z-0.25 F1500
    X51.75 Y-3.875
    X52.3125 Y-5.5
    X51.75 Y-7.1875
    X50.25 Y-7.75
    X48.8125 Y-7.1875
    X48.25 Y-5.5
    X48.8125 Y-3.875
    X50.25 Y-3.3125
    X50.25 Y-3.3125
G00 Z1
G00 X50.25 Y-7.1875
G01 Z-0.25 F1500
    X51.1875 Y-6.75
    X51.5 Y-5.5
    X51.1875 Y-4.3125
    X50.25 Y-3.875
    X49.375 Y-4.3125
    X49.0625 Y-5.5
    X49.375 Y-6.75
    X50.25 Y-7.1875
    X50.25 Y-7.1875
G00 Z1
G00 X55.3125 Y-7.6875
G01 Z-0.25 F1500
    X53.3125 Y-7.6875
```

```
X53.3125 Y-3.375
    X55 Y-3.375
    X56.1875 Y-3.6875
    X56.625 Y-4.5
    X56.0625 Y-5.4375
    X56.8125 Y-6.5
    X56.375 Y-7.375
    X55.3125 Y-7.6875
    X55.3125 Y-7.6875
G00 Z1
G00 X54.0625 Y-4
G01 Z-0.25 F1500
    X54.0625 Y-5.1875
    X54.9375 Y-5.1875
    X55.625 Y-5.0625
    X55.875 Y-4.5625
    X55.625 Y-4.125
    X54.875 Y-4
    X54.0625 Y-4
G00 Z1
G00 X54.0625 Y-5.75
G01 Z-0.25 F1500
    X54.0625 Y-7.0625
    X55.0625 Y-7.0625
    X55.75 Y-6.9375
    X56 Y-6.4375
    X55.75 Y-5.9375
    X55 Y-5.75
G00 X54.0625 Y-5.75
G00 Z1
#workpiece_pos(-15, -33, 0, 0, 90, 0)
G00 Z1
G00 X7.6875 Y-7.6875
G01 Z-0.25 F1500
    X6.9375 Y-7.6875
    X6.9375 Y-2.625
    X5.25 Y-7.6875
    X4.5 Y-7.6875
    X2.8125 Y-2.625
    X2.8125 Y-7.6875
    X2.0625 Y-7.6875
    X2.0625 Y-1.75
```

```
X3.25 Y-1.75
    X4.875 Y-6.6875
    X6.5 Y-1.75
    X7.6875 Y-1.75
    X7.6875 Y-7.6875
G00 Z1
G00 X9.3125 Y-8.6875
G01 Z-0.25 F1500
    X9.8125 Y-8.4375
    X10.25 Y-7.6875
    X9.4375 Y-5.4375
    X8.625 Y-3.375
    X9.4375 Y-3.375
    X10.125 Y-5.375
    X10.625 Y-6.75
    X11.75 Y-3.375
    X12.5625 Y-3.375
    X10.9375 Y-7.6875
    X10.5625 Y-8.625
    X10.125 Y-9.1875
    X9.4375 Y-9.4375
    X9 Y-9.375
    X9 Y-8.6875
    X9.3125 Y-8.6875
    X9.3125 Y-8.6875
G00 Z1
G00 X14.125 Y-3.875
G01 Z-0.25 F1500
    X15.375 Y-3.3125
    X16.6875 Y-3.875
    X17.125 Y-5.5
    X16.625 Y-7.1875
    X15.3125 Y-7.75
    X14.125 Y-7.375
    X14.125 Y-9.3125
    X13.375 Y-9.3125
    X13.375 Y-3.375
    X14.125 Y-3.375
    X14.125 Y-3.875
G00 Z1
G00 X14.125 Y-6.6875
G01 Z-0.25 F1500
    X15.25 Y-7.1875
    X16.0625 Y-6.75
```

```
X16.3125 Y-5.5
    X16.0625 Y-4.3125
    X15.3125 Y-3.875
    X14.125 Y-4.625
    X14.125 Y-6.6875
G00 Z1
G00 X20.8125 Y-6.5625
G01 Z-0.25 F1500
    X20.8125 Y-5.625
    X20.3125 Y-5.625
    X19.0625 Y-5.8125
    X18.6875 Y-6.5
    X18.875 Y-7
    X19.5625 Y-7.1875
    X20.3125 Y-7
    X20.8125 Y-6.5625
    X20.8125 Y-6.5625
G00 Z1
G00 X20.8125 Y-7.25
G01 Z-0.25 F1500
    X19.3125 Y-7.75
    X18.3125 Y-7.4375
    X17.875 Y-6.5625
    X18.5 Y-5.4375
    X20.4375 Y-5.0625
    X20.8125 Y-5.0625
    X20.8125 Y-4.375
    X20.5 Y-4
    X19.8125 Y-3.875
    X19 Y-4.0625
    X18.75 Y-4.625
    X18 Y-4.625
    X18.5 Y-3.625
    X19.875 Y-3.3125
    X21.125 Y-3.625
    X21.625 Y-4.875
    X21.625 Y-7.6875
    X20.8125 Y-7.6875
    X20.8125 Y-7.25
G00 Z1
G00 X26.4375 Y-7.0625
G01 Z-0.25 F1500
    X27.0625 Y-7.0625
    X27.0625 Y-8.8125
```

```
X26.3125 Y-8.8125
    X26.3125 Y-7.6875
    X23.0625 Y-7.6875
    X23.0625 Y-8.8125
    X22.3125 Y-8.8125
    X22.3125 Y-7.0625
    X22.6875 Y-7.0625
    X23.25 Y-5.6875
    X23.4375 Y-3.5625
    X23.4375 Y-3.375
    X26.4375 Y-3.375
    X26.4375 Y-7.0625
G00 Z1
G00 X25.6875 Y-4
G01 Z-0.25 F1500
    X24.1875 Y-4
    X24 Y-5.8125
    X23.5625 Y-7.0625
    X25.6875 Y-7.0625
G00 X25.6875 Y-4
G00 Z1
#workpiece_pos(-5, -40, -80, 0, 90, 90)
G00 Z1
G00 X5.6875 Y-5.8125
G01 Z-0.25 F1500
    X4.5625 Y-2.75
    X3.4375 Y-5.8125
    X5.6875 Y-5.8125
G00 Z1
G00 X7.75 Y-8.5
G01 Z-0.25 F1500
    X6.75 Y-8.5
    X6 Y-6.5
    X3.1875 Y-6.5
    X2.5 Y-8.5
    X1.5625 Y-8.5
    X4.0625 Y-1.9375
    X5 Y-1.9375
    X7.75 Y-8.5
G00 Z1
G00 X14 Y-7.75
G01 Z-0.25 F1500
```

```
X14.875 Y-7.75
    X14.875 Y-10.0625
    X14 Y-10.0625
    X14 Y-8.5
    X8.9375 Y-8.5
    X8.9375 Y-10.0625
    X8.0625 Y-10.0625
    X8.0625 Y-7.75
    X8.625 Y-7.75
    X9.25 Y-6.125
    X9.375 Y-4.875
    X9.4375 Y-3.0625
    X9.4375 Y-1.9375
    X14 Y-1.9375
    X14 Y-7.75
G00 Z1
G00 X13.125 Y-7.75
G01 Z-0.25 F1500
    X13.125 Y-2.6875
    X10.3125 Y-2.6875
    X10.3125 Y-3.125
    X10.25 Y-4.8125
    X10.125 Y-6.0625
    X9.5 Y-7.75
    X13.125 Y-7.75
G00 Z1
G00 X22.1875 Y-8.5
G01 Z-0.25 F1500
    X21.375 Y-8.5
    X21.375 Y-2.9375
    X19.5 Y-8.5
    X18.6875 Y-8.5
    X16.8125 Y-2.9375
    X16.8125 Y-8.5
    X16 Y-8.5
    X16 Y-1.9375
    X17.3125 Y-1.9375
    X19.0625 Y-7.4375
    X20.875 Y-1.9375
    X22.1875 Y-1.9375
    X22.1875 Y-8.5
G00 Z1
G00 X25.9375 Y-6.5625
G01 Z-0.25 F1500
```

```
X23.4375 Y-6.5625
    X23.4375 Y-5.75
    X25.9375 Y-5.75
    X25.9375 Y-6.5625
G00 Z1
G00 X31 Y-8.5
G01 Z-0.25 F1500
    X26.625 Y-8.5
    X27 Y-7.375
    X28.375 Y-6
    X29.75 Y-4.75
    X30.0625 Y-3.625
    X29.75 Y-2.8125
    X28.875 Y-2.5
    X28.0625 Y-2.8125
    X27.625 Y-3.75
    X26.75 Y-3.75
    X27.4375 Y-2.3125
    X28.875 Y-1.8125
    X30.4375 Y-2.375
    X30.9375 Y-3.6875
    X30.5625 Y-4.9375
    X30 Y-5.625
    X29 Y-6.5
    X28.125 Y-7.3125
    X27.8125 Y-7.75
    X31 Y-7.75
    X31 Y-8.5
G00 Z1
G00 X35.0625 Y-8.5
G01 Z-0.25 F1500
    X34.1875 Y-8.5
    X34.1875 Y-3.3125
    X32.625 Y-3.6875
    X32.625 Y-3
    X33.875 Y-2.6875
    X34.4375 Y-1.8125
    X35.0625 Y-1.8125
    X35.0625 Y-8.5
G00 Z1
G00 X39.6875 Y-6.5625
G01 Z-0.25 F1500
    X37.1875 Y-6.5625
    X37.1875 Y-5.75
```

```
X39.6875 Y-5.75
    X39.6875 Y-6.5625
G00 Z1
G00 X42.625 Y-1.8125
G01 Z-0.25 F1500
    X43.5625 Y-2
    X44.25 Y-2.6875
    X44.625 Y-3.75
    X44.75 Y-5.25
    X44.625 Y-6.75
    X44.25 Y-7.8125
    X43.5625 Y-8.4375
    X42.625 Y-8.625
    X41.6875 Y-8.4375
    X41 Y-7.8125
    X40.5625 Y-6.75
    X40.4375 Y-5.25
    X40.5625 Y-3.75
    X41 Y-2.6875
    X41.6875 Y-2
    X42.625 Y-1.8125
    X42.625 Y-1.8125
G00 Z1
G00 X42.625 Y-8
G01 Z-0.25 F1500
    X43.5625 Y-7.375
    X43.8125 Y-6.5625
    X43.875 Y-5.25
    X43.8125 Y-3.9375
    X43.5625 Y-3.0625
    X42.625 Y-2.5
    X41.6875 Y-3.0625
    X41.4375 Y-3.9375
    X41.3125 Y-5.25
    X41.4375 Y-6.5625
    X41.6875 Y-7.375
    X42.625 Y-8
    X42.625 Y-8
G00 Z1
G00 X46.8125 Y-4.5625
G01 Z-0.25 F1500
    X48.0625 Y-4.125
    X49.5 Y-4.75
    X50.0625 Y-6.3125
```

```
X49.5 Y-8
    X47.8125 Y-8.625
    X46.375 Y-8.1875
    X45.6875 Y-6.8125
    X46.5625 Y-6.8125
    X47 Y-7.6875
    X47.8125 Y-8
    X48.8125 Y-7.5
    X49.1875 Y-6.375
    X48.8125 Y-5.25
    X47.8125 Y-4.875
    X46.625 Y-5.4375
    X45.9375 Y-5.4375
    X46.25 Y-1.9375
    X49.75 Y-1.9375
    X49.75 Y-2.6875
    X46.9375 Y-2.6875
G00 X46.8125 Y-4.5625
G00 Z1
M30
```

Вывод: в данной лабораторной работе мы изучили программные инструменты для создания управляющие программы с использованием генерации текстовых контуров и создали надписи на различных гранях заготовки.