
Vac1
Vac2
Vdc
I1
I2
P_POI
Q_POI
P1*
Q1*
P2*
Q2*
1
0
−1
$\Delta\hat{S} = \hat{S}_{\text{after}} - \hat{S}_{\text{before}}$