Servis AC Split 2 PK

WO-240318-017 · Detail pekerjaan

✓ Tandai selesai

PELANGGAN
PT Arunika

LOKASI
Gedung Arunika, Lt. 5

TEKNISI
Dina Kartika

JADWAL
22 Jul 2024 · 09:00

DIBUAT
18 Jul 2024

Servis rutin AC split 2 PK — unit tidak dingin dan mengeluarkan suara berisik.

Aktivitas pekerjaan

Jejak pekerjaan dan dokumentasi

- **Work order dibuat**
  18 Jul · Rafi Pratama
- **Teknisi ditugaskan**
  18 Jul · Dina Kartika
- **Pekerjaan dimulai**
  22 Jul · 09:12
- **Dokumentasi diterima**
  22 Jul · 11:40 · 3 file

CATATAN TEKNISI

Unit indoor berdebu, filter sangat kotor. Tekanan refrigerant rendah. Menunggu konfirmasi spare part.

Penugasan

Orang dan status pekerjaan

DK **Dina Kartika**
Teknisi lapangan

- **Dijadwalkan**
- **Dikerjakan**
- Selesai

Dokumentasi pekerjaan
3 file · 2 foto · 1 audio

→ Buka dokumentasi