现代控制系统 HW3

21307289 刘森元

E3.13

可列方程

$$L rac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri + v_c = v_{in}$$

其中

$$v_c = \frac{1}{C} \int i \, \mathrm{d}t$$

令状态变量 $x_1 = v_c, x_2 = i$ 有

$$\dot{x}_1=rac{1}{C}x_2$$
 $\dot{x}_2=-rac{R}{L}x_2-rac{1}{L}x_1+rac{1}{L}v_{in}$

可写成矩阵形式

$$\mathbf{\dot{x}} = egin{bmatrix} 0 & 1/C \ -1/L & -R/L \end{bmatrix} \mathbf{x} + egin{bmatrix} 0 \ 1/L \end{bmatrix} v_{in}$$

令 C = 0.001F, $R = 4\Omega$, L = 0.1H 有

$$\mathbf{x} = egin{bmatrix} 0 & 1000 \ -10 & -40 \end{bmatrix} \mathbf{x} + egin{bmatrix} 0 \ 10 \end{bmatrix} v_{in}$$

P3.7

令 K=1 有

$$KG(s) \cdot \frac{1}{s} = \frac{(s+1)^2}{s(s^2+1)}$$

可得闭环传递函数为

$$T(s) = \frac{s^2 + 2s + 1}{3s^3 + 5s^2 + 5s + 1} = \frac{s^{-1} + 2s^{-2} + s^{-3}}{3 + 5s^{-1} + 5s^{-2} + s^{-3}}$$

有状态变量模型

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1/3 & -5/3 & -5/3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/3 \end{bmatrix} r$$
$$y = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

P3.8

状态空间方程为

$$\dot{x}_1 = x_2$$
 $\dot{x}_2 = \frac{ku}{x_3} - g$
 $\dot{x}_3 = u$