
Технологическое распоряжение № 107 от 16.08.2012 г.



О рассылке макетов 0002.

1. В соответствии с требованиями «Регламента Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада по расчету и реализации ПБР» в связи с централизованной передачей параметров ПБР с использованием ПАК СРТ/СРПГ рассылка макетов 0002 не является обязательной технологией и может не выполняться в адрес электростанций находящихся в управлении ОДУ Северо-Запада (далее ОДУ).

В связи с этим начиная с момента получения ПБР-19 16.08.2012 г.:

- *Формирование макетов 0002 выполняется* как по указанным выше объектам, так и по станциям находящимся в управлении ОДУ (как и раньше).
- В настройках ПО «АРМ ДИОП» в «списке авторассылки файлов» оставлены адреса только:
 - подстанции «Выборгская»,
 - о Диспетчера ФСКЕЭС
 - о Фингрид.

В ПО «АРМ ДИОП» в «списке авторассылки файлов» это выглядит так:

| 27 | fin_??.pgbr | ПС Выборгская (1) | vybdisp@mail.leivo.ru | Maxet 0002 | нет | да | влож. |
|----|--------------------|-------------------|-------------------------|------------|-----|-----|-------|
| 28 | fin_??.pgbr | ПС Выборгская (2) | vybdisp@mail.ru | Макет 0002 | нет | да | влож. |
| 29 | fin_??.pgbr | ПС Выборгская (3) | vybdisp@rambler.ru | Макет 0002 | нет | нет | влож. |
| 30 | fin_??.pgbr | Диспетчер ФСК ЕЗС | dispatcher@fsk-ees.ru | Макет 0002 | нет | да | влож. |
| 31 | fin_??.pgbr | ФСК ЕЭС | kanaev-rv@fsk-ees.ru | Макет 0002 | нет | нет | влож. |
| 32 | ??.??.????-PBM-??. | Фингрид | tasehallinta@fingrid.fi | PBM | нет | да | влож. |

- *Рассылка макетов 0002* на объекты, *из «списка авторассылки файлов»* выполняется каждый раз после получения и записи ПБР в ОИК ОДУ в качестве ПГБР (*как и раньше*).
- 2. В случае если по какой-либо причине:
 - 2.1 акцепт очередного ПБР произошел по РДУ операционной зоны ОДУ, а в ОДУ по какой-либо причине акцепт ПБР не произошёл.
 - 2.2 одна или все станции находящиеся в управлении ОДУ не получили график генерации по основной технологии (со шлюза КИТС ОДУ),
 - 2.3 *одна из станции*, находящаяся *в управлении ОДУ*, обратились к ДИОП ОДУ с просьбой об отправки в её адрес макета 0002,
 - 2.4 если в течение 2 минут и более после акцепта ПБР в «Панели информационного обмена» в столбце «Экспорт в МОDES» сообщение «Нет информации» не изменилось на дату и время отправки нового графика генерации в ПАК МОДЕС, и расположенный в соседнем столбце серый шар не изменил свой цвет на зелёный даже после нажатия кнопки «Передать в ПАК «МОDES» плановые графики» в «Панели информационного обмена» на вкладке «Распространение ПГ» и специалисты СПАК, САСДУ и СОЭ АСУ ОДУ не могут восстановить работу ПАК МОДЕС.