+5V signal IN A0 D2 A1 D1 A2 D3 A3 A4 A5 F6 A6 F1 A7 B0 B1 D4 B2 F9 B3 B4 B5 B6 B7 B7	0		
A1 D1 A2 D3 A3 A4 F3 A5 F6 A6 F1 A7 B0 F7 B1 D4 B2 F9 B3 B4 B5 B6			
A2 D3 A3 A4 F3 A5 F6 A6 F1 A7 B0 F7 B1 D4 B2 F9 B3 B4 B5 B6	A0		
A3 A4 F3 A5 F6 A6 F1 A7 B0 F7 B1 D4 B2 F9 B3 B4 B5 B6			
A4 F3 A5 F6 A6 F1 A7 B0 F7 B1 D4 B2 F9 B3 B4 B5 B6		D3	
A5 F6 A6 F1 A7 B0 F7 B1 D4 B2 F9 B3 B4 B5 B6	А3		
A6 F1 A7 B0 F7 B1 D4 B2 F9 B3 B4 B5 B6	A4	F3	
A7 B0 F7 B1 D4 B2 F9 B3 B4 B5 B6			
B0 F7 B1 D4 B2 F9 B3 B4 B5 B6		F1	
B1 D4 B2 F9 B3 B4 B5 B6			
B2 F9 B3 B4 B5 B6		F7	
B3 B4 B5 B6			
B4 B5 B6		F9	
B5 B6			
B6			
B7			
	В7		

	1
SIG to	GND IN
A0	H1
A1	H3
A2	H2
A3	G4
A4	D7
A5	B7
A6	B1
A7	B3.2
В0	D8
B1	D7
B2	D5
В3	D6
B4	G1
B5	B3.1
B6	F10
B7	G5

_	2
SIG to	GND IN
A0	B9
A1	B10
A2	C7
A3	C6
A4	F8
A4 A5	A2
A6	B6
A7	F2
В0	E2
B1	B8
B2	C8
В3	C5
B4	G11
B5	C3
В6	F4
В7	F5

3	
SIG to	GND IN
A0	G12
A1	G3
A2	A1
A3	C4
A4	G2
A4 A5 A6	G8
A6	B2
A7	B5.1
В0	G6
B1	B4
B2	B5.2
B3	G7
B4	
B5	
В6	
В7	

SIGNAL

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6

В0

В1

В2

В3


B4 B5

В6 В7

	6		
	SIGNAL OUT		
A0	G10L		
A1	B2L		
A2	B5L		
А3	B4L		
A4 A5			
A6			
A7			
В0			
B1			
B2			
В3			
B4			
B5			
В6			
B7			

ND IN		
512		
3 3		
۱1		POWER S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
\1 C4 G2		
32		
38		
32		
35.1	A2	
36	A1 A0	
34	∠ RESET	
35.2	SDA	
3 7	SCL GND	
	VCC-	
	_	
	5	
OUT		
	6	
	0	

RESET



5		
SIGNA	L OUT	
A0	C7L	
A1	C8L	
A2	B8L	
A3	B6L	
A4 A5		
A5	F4L	
A6	F5L	
A7	F2L	
B0	C6L	
B1	B9L	
B2	B10L	
В3	F8L	
B4	A2L	
B5	A1L	
B6	C1L	
В7	C2L	

