Petición de presupuesto | A04

Preparar el encargo de una prueba de recuperación separada y segura

Ejercicio ficticio: proceso M-01. Sin cliente, instalación ni autorización reales.

Contacto del cliente. [Persona de contacto designada por el cliente]

Destinatario. Mantenedor o fabricante para diseño de prueba de CNC, con proveedor informático para puestos, copias y red; producción coordina y calidad fija liberación.

Trabajo solicitado. Presupuestar primero la definición de una prueba de recuperación aislada o en entorno aprobado por fabricante. Identificar servicio a recuperar, paquete de partida, licencias, recursos, entorno, pasos, autorizaciones, criterios de éxito y parada, conservación de evidencias y vuelta al estado anterior. Cotizar ejecución como fase separada, sin autorización implícita.

Punto de partida y pendientes. Célula de seis activos: CNC, operación, ingeniería CAM, almacén de copias, acceso de soporte y conmutador. Producción propone recuperar preparación del siguiente trabajo en ocho horas y tolerar un cambio de turno; son objetivos por aprobar, no tiempos probados. Catálogo y paquetes aún deben validarse con sus proveedores. Calidad exige revisión aprobada y primera pieza antes de liberar producción.

Resultado solicitado. Especificación y presupuesto por fases con alcance, dependencias y exclusiones. Un acta posterior deberá registrar entorno, pasos, resultados, incidencias y tiempos medidos frente a criterios aprobados y validación técnica y de producción. Un ensayo fallido no acredita recuperación; aceptar la especificación no acredita haber ejecutado la prueba.

Condiciones antes de intervenir. No restaurar sobre el CNC de producción para demostrar una copia. Definir aislamiento, respaldo previo y criterio de parada antes de cualquier ejecución.

Siguiente paso. Proponer alcance, coste, plazo, interfaces, autorizaciones y exclusiones. Este documento solicita presupuesto y no autoriza una intervención. La persona de contacto debe confirmar alcance y destinatarios antes de utilizarlo.