# VINIL DE IMPRESIÓN NEWPROMO LIGHT

Clave: 3650-0400

## **DESCRIPCION**

Vinil calandrado ideal para impresión con tintas base solventes, eco solventes y serigrafía. Con alta capacidad de absorción de tinta que evita los puntos blancos y/o escurrimiento de tinta.

• Color: blanco.

• Acabado: brillante.

• Adhesivo: transparente de base solvente, sensible a la presión.

• Liner: papel kraft blanco.

Largo: 50 mts.Ancho: 1.52 mts.Durabilidad: 6 meses.

### **APLICACIONES**

Proporciona una solución sumamente económica para gran variedad de aplicaciones (en interior y exterior).

• Superficies planas y curvas simples.

Calcomanías.

- Publicidad impresa.
- Señalización.
- Puntos de venta (POP).
- Publicidad a corto plazo, etc.



#### **MERCADO**

- Imagen grafica.
- Impresores digitales.
- Publicistas.
- Serigrafistas.

## **ALMACENAMIENTO**

12 meses bajo condiciones ordinarias a temperatura de 22°C y una humedad relativa de 50 – 55 %.

Avance y Tecnología en Plásticos. MATRIZ 01 614 432 61 00 atpcontacto@avanceytec.com.mx Los rollos deben ser almacenados verticalmente en su empaquetado original hasta que vayan a ser utilizados (los rollos almacenados horizontalmente durante largos periodos de tiempo pueden adquirir marcas debidas a la presión).

Mientras sea posible no desempaquete los rollos hasta que los vaya a utilizar. Evite temperaturas y humedad extrema. Altas temperaturas pueden hacer que el vinil se distorsione.

Los materiales no deben almacenarse cerca de fuentes de calor o bajo los rayos directos del sol.

### **PROPIEDADES**

Características.	Descripción.
Tipo de vinil.	Calandrado monomerico.
Encogimiento de la película.	<b>≤</b> 0.8%.
Opacidad.	>70%.
Peso del adhesivo.	18 g/m².
Temperatura de adhesión.	15°C – 40°C.
Fuerza del depilado.	≥9N/25 mm.
Peso del liner.	120 g/m².
Fuerza de desprendimiento.	0.05-0.2N/25mm.

### **MANEJO**

Antes de cortar o imprimir sobre vinil seguir las siguientes recomendaciones:

- Transporte el material cuidadosamente desde su almacén.
- Mantenga la envoltura de plástico anti humedad y deje que el material adquiera la temperatura ambiente de la habitación por lo menos 24 horas antes de su uso.
- El manejo del material frio en un taller a temperatura normal puede ocasionar distorsiones.

La mejor temperatura para imprimir es de 35 – 40°C

- 1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.
- 2. FECHA: 23 / 03 / 2015