



Numero de plano	Nombre del plano
E100	Especificaciones tecnicas
E100-1	Indice y datelles
E101	Localizacion del proyecto
E102	Planta de cimentacion
E103	Despiece pilotes
E104	Despiece dados
E105	Despiece vigas de cimentacion
E106	Planta piso 1
E107	Despiece de columnas
E108	Despiece muro 1
E109	Despiece muro 2
E110	Despiece muro 3
E111	Planta piso 2
E112	Despiece vigas piso 2
E113	Despiece vigueta y riostra piso 2
E114	Planta piso 3
E115	Despiece vigueta y riostra piso 3
E116	Planta piso tipo
E117	Despiece vigas piso tipo
E118	Despiece vigueta y riostra piso tipo
E119	Despiece escalera piso tipo
E120	Planta piso cubierta
E121	Despiece vigas piso cubierta
E122	Despiece vigueta y riostra piso cubierta
E123	Cortes-elevaciones










Diametro del esteb#X L = X.X. Ingitud total del estribo Son XXX



Corte típico de placa
1:10

MUSK

EMPRESA

DIRECCIÓN

Musk

REPRESENTANTE LEGAL

HERNAN CUREA CHAMAS
NIT. 860.058.303-7

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Conjunto residencial : Asturias Real

Av. Caracas # 37-48

Bogotá D.C.

Av: 0.15
Aa: 0.20
Tipo de perfil: D

Concreto: f'c: 28MPa Vigas f'c: 35Mpa Ccol

ESTRUCTURAS
FACTORES DE AMENAZA SÍSMICA

GRUPO DE USO ESTRUCTURAL

CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE

PROFESIONALES RESPONSABLES

DISEÑADOR ESTRUCTURAL

Juan Sebastian Quiroga Lievano

DISEÑADOR ESTRUCTURAL

Nicolás Albeiro Osorio Beltran

No. matricula: 1018511858

BIM COORDINADOR

Juan José Montealegre Rendón

BIM MANAGER

No. matricula: 1105692904

Juliana Natalia Ruiz Carvajal c.c. 1014303291

ESCALA As indicated

CONTENIDO

OBSERVACIONES:

reliano

INFORMACIÓN DEL PLANO
NÚMERO DEL PLANO
E100-1

CONTROL DE CAMBIOS

No. matricula: 1032500306

SISTEMA

Portico - combinado

FACTORES DISIPACIÓN