

|                 | F    | 3.88              | E    |           | 7.66         |           | B    | 3.90                    | A    |                                     |
|-----------------|------|-------------------|------|-----------|--------------|-----------|------|-------------------------|------|-------------------------------------|
|                 | 2.20 | 2.28<br>6#6-11.10 | 1.00 |           | 6.66         | 1.25      | 1.00 | 2.30<br><b>6#6-8.40</b> | 2.20 | .10                                 |
| VC001           |      | e#3 c/.13         | -    | e#3 c/.13 | e#3 c/.27    | e#3 c/.13 |      | e#3 c/.13               |      | .35                                 |
| 45 x 60<br>Es 1 |      | 6#6-8.00          |      | .95       | <del>-</del> | 6#6-11.20 |      |                         |      | 0.37<br>.35 Estribo No. 3<br>Son 70 |

Despiece de vigas de cimentación

1: 25

MUSK

EMPRESA Musk REPRESENTANTE LEGAL HERNAN CUREA CHAMAS NIT. 860.058.303-7 INFORMACIÓN DEL PROYECTO Conjunto residencial : Asturias Real DIRECCIÓN Av. Caracas # 37-48 Bogotá D.C. ESTRUCTURAS FACTORES DE AMENAZA SÍSMICA Av: 0.15 Fa Aa: 0.20 Fv Tipo de perfil: D GRUPO DE USO SISTEMA ESTRUCTURAL TIPO 1 Portico - combinado CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA MATERIAL Concreto: fc: 28MPa Vigas fc: 35Mpa Ccol FACTORES DISIPACIÓN PROFESIONALES RESPONSABLES DISEÑADOR ESTRUCTURAL Juan Sebastian Quiroga Lievano No. matricula: 1032500306 <<u>₹</u> DISEÑADOR ESTRUCTURAL Nicolás Albeiro Osorio Beltran No. matricula: 1018511858 BIM COORDINADOR Juan José Montealegre Rendón No. matricula: 1105692904 Aufy BIM MANAGER Juliana Natalia Ruiz Carvajal c.c. 1014303291 Tillians INFORMACIÓN DEL PLANO NÚMERO DEL PLANO
E105 ESCALA 1:25 CONTENIDO CONTROL DE CAMBIOS

OBSERVACIONES: