



# Les tolérances géométriques

Une pièce est conçue pour remplir des fonctions spécifiques, ce qui guide sa conception et son dessin. Toutefois, la pièce réelle, une fois fabriquée, présente des défauts inévitables. La cotation fonctionnelle vise à définir les tolérances acceptables pour ces défauts, afin de s'assurer que la pièce continue à remplir ses fonctions malgré les variations liées au processus de fabrication.


#### **TOLERANCES DE FORME**




### **TOLERANCES DE POSITION**



## **TOLERANCES D'ORIENTATION**



#### **TOLERANCES DE BATTEMENT**



# DIMENSIONS ET GEOMETRIES EN METROLOGIE

