รายงานหลังการทดลองปฏิบัติการที่ 4: VLANs Trunking and EtherChannel

ให้นศ. กำหนดค่าในไฟล์แนบ HW-Lab4_Std.pkt โดยกำหนดค่าตามเงื่อนไขช้างล่าง <u>และส่งไฟล์ PDF นี้และ</u> .pkt ที่กำหนดค่าแล้ว




Figure 1

- 1. กำหนดค่าโดยประยุกต์จากที่ได้ทดลองใน**ปฏิบัติการที่ 4 (ไม่ต้องทำ Inter-VLAN routing และไม่ต้องเปลี่ยน** Default Native Vlan)
- 2. Switch 3650 เชื่อมต่อด้วย EtherChannel โหมด Active และ Trunk กับ Switch 2960 ทั้งสองดัง Figure 1
- 3. VLAN และ IP Address ของเครื่อง PCs จะแสดงตามตารางข้างล่าง

	VLAN	IP address
PC0	VLAN10	10.10.10.1/24
PC2	VLAN20	10.20.20.2/24
PC3	VLAN10	10.10.10.3/24
PC4	VLAN20	10.20.20.4/24

<u>ทดลองโดย</u>

• PC ทุกเครื่องสามารถ Ping ไปยังทุกเครื่องได้ใน Vlan **เดียวกัน**ได้

คำถามหลังการทดลองนี้:

1. ทำไมการเชื่อมต่อในข้อข้างบน เครื่อง PC <mark>ไม่</mark> สามารถติดต่อหรือ Ping ไปยัง PC ที่อยู่คนละ VLAN ได้		
เพราะไม่ได้ท่า Inter-Vian การจาติดต่อทัน VLAN หรือการติดต่อทัน subnet าว		
วชานกัน Network layer คังเรือสารเท่น IP Address		
(ส่งไฟล์ PDF และ .pkt ที่ทำ)		