

NCVC 解説書

## 目 次

1	はじめに	1
2	基本編	2
	2.1 CAD での作図	2

NCVC (NC Viewer and Converter) は眞柄賢一の著作物です. Jw\_cad for Windows は Jiro Shimizu & Yoshifumi Tanaka 両氏の著作物です. その他本解説書に記載された製品名・会社名などは,各社の商標または登録商標です. 各権利を侵害する行為は堅くお断りします. 本解説書に掲載されている操作等は各自の責任で行って下さい. 著者は一切責任を持ちません.

## 1 はじめに

NCVC(NC Viewer and Converter)は CAM ソフトです。主に CAD 情報から NC 工作機械を動かすための G コードを生成するアプリケーションです。NCVC に CAD(作図)機能は付いていません。作図は別途 CAD ソフトで行って下さい。CAD ソフトは Jw\_cad for Windows (以降 Jw\_cad と略記)を推奨しますが,以下の条件 に当てはまる CAD なら NCVC の入力源としてそのまま使えます。

- R12 形式の DXF が出力可能なもの
- DXF にレイヤ情報(レイヤ名)が出力できるもの

ほとんどの CAD が当てはまると思います.普段使い慣れた CAD ソフトをご使用下さい.逆に言うと NCVC を使うためにわざわざ新たな CAD の操作方法を覚える必要が無いということです.以降本解説書での CAD 操作は  $Jw_{cad}$  をベースに解説します.

残念ながら CAD を使ったことが無いという方、本解説書では CAD の使用を前提にしています.上記条件を満たしていればドロー系ソフトでもかまいませんが、正確な作図が要求されます.まずは CAD での作図方法を習得して下さい.

もう1つ、NCVC には G コードのシミュレーション機能がありますが、冒頭で述べたとおり NCVC は G コードの生成を主な目的としています。全ての G コードには対応していませんので、サポートされる G コードは付録の対応 G コード一覧を参照して下さい。また、シミュレーション結果と工作機械の動作が必ず一致するとも限りません。実際の加工にはくれぐれもご注意下さい。

- 2 基本編
- 2.1 CAD での作図