




影片 QR Code

「工程・倫理與社會」 六班聯合期末海報展暨成果發表

工安事件看工程師同理心：SEL視角的分析與反思

班級：車輛三甲

組別：第10組

組員：張瓏瀚 曾君翔 楊益豪 郝品鈞 溫俊明

CSX8888 次鐵路事故

—— 失控列車事件 ——

1. 事件簡介

一列載滿劇毒化學物的火車，在完全無人駕駛的情況下，以最高時速 **106 公里** 狂飆，所幸最後被前方的火車成功阻擋，才沒有造成大規模災難。

 載運物：劇毒化學物質

 列車重量：數千噸

 失控速度：最高達 **106 公里/小時**

 天氣狀況：下雨

3. 同理心地圖 (同理角色：火車司機)

聽到什麼

- 公司要求準時完成任務
- 同事催促趕路
- 日常廣播與調度指令

看到什麼

- 下雨、視線不佳
- 轉轍器方向錯誤
- 時間壓力與行程延誤

說/做什麼

- 為了省時間跳下車
- 手動調整轉轍器
- 誤將推力桿推到最高檔

想/感受什麼

- 想盡快解決問題
- 擔心延誤被責罵
- 慌亂、後悔、害怕

火車司機

PAINS (事件痛點、挑戰)

- 時間壓力大
- SOP 未確實執行
- 操作介面易混淆
- 錯誤造成巨大風險與恐懼

GAINS (收穫、期望/目標)

- 準時完成任務
- 確保行車安全
- 獲得同事與公司的信任
- 平安完成工作回家

2. 事故經過 (時間軸)

1 發現轉轍器方向錯誤



當時下著雨，司機發現前方轉轍器方向錯誤。

2 違反 SOP 跳車調整



他為了省時間，在火車還在滑行時跳下車，違反「必須停穩才能下車」的 SOP。

3 誤把油門當煞車



在慌亂中，他誤將推力桿推到最高檔，把油門當成煞車使用。

4 火車全速失控



火車全油門衝了出去，司機在後面追趕，卻無法阻止。

5 同事冒險阻擋



兩名同事駕駛另一台火車從前方倒車接近，準備進行連結阻擋。

6 成功阻止災難



成功連結後，兩車共同減速，驚險阻止了一場災難。

4. 原因分析



5. 社會輿論與影響



媒體高度關注

事件震驚全美，多家媒體大幅報導，引發社會廣泛討論。



質疑公司安全管理

大眾質疑鐵路公司安全管理鬆散，對員工訓練與 SOP 執行能力產生疑慮。



推動法規與改革

促使相關單位檢討並強化鐵路安全規範，推動更嚴格的作業標準與監督機制。



工安意識提升

此事件成為工安教育的重要案例，提醒所有工作者「安全不能靠運氣」。

小組互評點點貼