实验名称: 伸长法测定金属丝的杨氏模量

学生姓名: 宋奕纬 学号: 2212000 学院: 网络空间安全学院 A 组 19 号 2024 年 3 月 22 日

一、实验器材

- B 款杨氏模量测定仪(包括光杠杆结构、横梁、夹头、金属丝、杠杆臂、砝码、砝码盘等)、
- B 款望远镜尺组(包括望远镜、望远镜固定旋钮、灯尺、辅助反光镜、底脚螺丝等)、螺旋测微器、游标卡尺(50分度)、米尺、笔、白纸、直尺、秒表、计算器

二、实验目的

- 1、用伸长法测定金属丝的杨氏模量。
- 2、了解望远镜尺组的结构及使用方法。
- 3、掌握用光杠杆放大原理测量微笑长度变化量的方法。
- 4、学习用对立影响法消除系统误差的思想方法。
- 5、学习用环差法处理数据。

三、实验原理

1、杨氏模量

在一定弹性限度内,物体受力后发生形变,撤去外力后,物体恢复原状的性质称为弹性。 若长为 L、截面积为 S 的均匀金属丝,在其长度方向上施加作用力 F 使其伸长 Δ L。根据胡可定律: 在弹性限度范围内,正应力 $\frac{F}{S}$ (单位面积上的垂直作用力) 与线应变 $\frac{\Delta L}{L}$ (金属丝相对伸长) 成正比、即:

$$\frac{F}{S} = E \frac{\triangle L}{L}$$

等式中的比例系数 E, 即为该金属丝的杨式模量:

$$E = \frac{FL}{S\triangle L}$$

杨氏模量是描述固体材料抵抗形变能力的物理量。杨氏模量的大小标志了材料的刚性,杨氏模量越大,越不容易发生形变。

2、光杠杆放大法:

F、S和 L 比较容易测量,由于金属的杨氏模量一般比较大,因此 ΔL 是一个微小的长度变化,很难用普通测量长度的仪器将它测准。在本次实验中我们用光杠杆放大法测量。

放大法是一种应用十分广泛的测量技术,我们将在本次实验中接触到机械放大,光放大等放大测量技术,如螺旋测微器是通过机械放大而提高测量精度的:光杠杆属于光放大技术,且其被广泛的应用到许多高灵敏度仪器中,如光电反射式检流计、冲击电流计等。

若微小变化量用 L 表示,放大后的测量值为 N,则 $A = \frac{N}{\Delta L}$ 为放大器和放大倍数,原则上 A 越大,越有利于测量,但往往会引起信号失真。 光杠杆放大原理:


$$\Delta h = |P_3 - P_0| = |P_3 - P_2| + |P_2 - 1| + |P_1 - P_0|$$

$$= B \tan 4 \theta + B \tan 2 \theta + B \tan 2 \theta$$

由于实验中 θ 很小,可以做近似 $\tan\theta\approx\theta\approx\frac{\Delta L}{b}$,所 以 $\Delta h=\frac{8B\theta\Delta L}{b}$, $\Delta L=\frac{b\Delta h}{8B}$ 代入上文杨氏模量的公式可得出

$$E = \frac{32BLmg}{\pi D^2 b \Delta h}$$

其中 B,L 用钢卷尺测量,b 用游标卡尺测量,D 使用螺旋测微器测量。 Δh 是光杠杆测量值,mg 是砝码施加的力。



四、操作步骤

- 1、调节伸长仪和光杠杆使之达到备用状态,平面镜竖直或略向前倾;
- 2、调节望远镜的高度, 使之与伸长仪上的平面镜处于同一高度处, 移动望远镜镜尺组,使标尺距平面镜略大于最短视距;
- 3、调节镜尺组位置,使平面镜中出现辅助反射镜中刻度尺的像:调整目镜的视度圈,使叉丝清晰;将目光对准望远镜凹档、准星,使其和平面镜中标尺小像共线;调节内调焦手轮,使望远镜中叉丝和刻度尺的小像都清晰;

- 4、首先添加砝码 300g,进行预拉伸,间隔 2 分钟,记下相应示数 L_1 ,依次添加砝码 100g,等待两分钟,记录此时刻度尺示数 L_i ,直至 1.2kg;然后仍按照等时间间隔依次减少 100g,记下刻度尺示数L'(对立影响法);
- 5、利用游标卡尺,卷尺,螺旋测微器分别测的光杠杆常数,平面镜到刻度尺的距离,金属丝原长以及金属丝的直径(注意估读):
- (1) 测量金属丝直径: 以千分尺在金属丝上、中、下部位的相互垂直的方向上分别测量金属丝直径 D 六次,并取平均值
- (2) 测量光杠杆常数:将光杠杆放在平纸上,轻印三足尖之痕迹,然后以游标卡尺测量印痕间距离一次。

五、数据记录、计算与处理

(一) 记录

1、标尺读数记录

(此处拉力示数为砝码质量, 在计算过程中因为杠杆原理, 需要在砝码的质量上 x10)

次数	拉力示数/kg		表尺读数/cm	环差值/cm		
		加载 N ₁	减载 N ₂	平均 <u>N₁+N₂</u> 2	$N_1 = P_{i+5} - P_i$	平均值
0	0.3	2.82	2.84	2.83	2.93	2.988
1	0.4	3.31	3.37	3.34	2.93	
2	0.5	3.93	4.08	4.005	3.02	
3	0.6	4.51	4.57	4.54	3.02	
4	0.7	5.19	5.16	5.175	2.925	
5	0.8	5.76	5.76	5.76	2.920	
6	0.9	6.34	6.38	6.36	3.075	
7	1.0	6.89	6.97	6.93	3.073	
8	1.1	7.58	7.65	7.615	2.99	
9	1.2	8.12	8.21	8.165	2.99	

2、金属丝直径测量

螺旋测微仪零点读数 d=0.000mm

测定次数 n	1	2	3	4	5	6	平均
直径 d/mm	0.803	0.812	0.811	0.810	0.819	0.816	0.812

3、其余物理量测量结果如下:

光杠杆反射镜与辅助反射镜 (标尺) 的距离 B=82.60cm

光杠杆常数 b=4.52cm

金属丝原长 L=37.31cm

(二) 计算

1、等效砝码质量:

 $F = 5 \text{mg} \times 10 = 5 \times 0.1 \text{kg} \times 10 N / kg \times 10 = 50 N$

2、杨氏模量测量值:

$$E = \frac{32B Lmg}{\pi D^2 b \Delta h} = \frac{32 \times 50 \times 0.3731 \times 0.826}{\pi \times (0.812 \times 10^{-3})^2 \times 0.0452 \times 0.02988} = 1.7635 \times 10^{11} Pa$$

3、不确定度计算:

(1) 逐差值

$$s_{\triangle h} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{5} (h_i - \overline{h_1})^2}{5 - 1}} = 0.631 mm$$

$$u_{a\triangle h} = t_{(0.683,4)} \times \frac{s_{\triangle h}}{\sqrt{5}} = 1.14 \times \frac{0.0631}{\sqrt{5}} = 0.321 mm$$

$$u_{b\triangle h} = \frac{\delta}{\sqrt{3}} = \frac{0.1}{\sqrt{3}} = 0.058mm$$

$$u_{\triangle h} = \sqrt{u_a^2 + u_b^2} = 0.326mm$$

$$\Delta h = (2.988 \pm 0.033) cm$$

$$s_D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6} (D_i - \overline{D})^2}{5}} = 0.00549 mm$$

$$u_{aD} = t_{(0.683,5)} \times \frac{s_D}{\sqrt{6}} = 1.11 \times \frac{0.00549}{\sqrt{6}} = 0.00249mm$$

$$u_{bD} = \frac{\delta}{\sqrt{3}} = \frac{0.001}{\sqrt{3}} = 0.00058mm$$

$$u_D = \sqrt{u_{aD}^2 + u_{bD}^2} = 0.00255mm$$

$$D = (2.988 \pm 0.0025) mm$$

(3) B、b、L (仅测一次, 仅有 B 类不确定度)

$$u_B = 0.5/3 = 0.17$$
mm

$$B = (93.00 \pm 0.017) cm$$

$$u_{b} = 0.02 mm$$

$$b = (4.52 \pm 0.002) cm$$

$$u_L = 0.5/3 = 0.17$$
mm

$$L = (37.31 \pm 0.017)cm$$

(4) 杨氏模量:

$$\frac{u_E}{E} = \sqrt{(\frac{u_B}{B})^2 + (\frac{u_b}{b})^2 + (\frac{u_L}{L})^2 + (\frac{u_D}{D})^2 + (\frac{u_{\triangle h}}{\triangle h})^2}$$

 $u_F = 0.10402 \times 10^{11} Pa$

六、实验反思与误差分析

- 1、测量工具带来的误差: 米尺在使用过程中, 无法与金属丝很好贴近, 也没有拉直, 造成误差; 测量两个反射镜之间的距离时无法保证水平, 造成误差; 测量金属丝直径时螺旋测微器有些陈旧, 导致读数会发生跳变, 造成误差。
- 2、金属丝带来的误差:实验过程中,金属丝可能没有充分拉伸或回缩带来误差;金属丝的横截面不是标准圆形,用取平均值的做法无法很好的反应金属丝的真实情况造成误差;金属丝上下抖动造成的读数误差。
- 3、望远镜尺组:没有正对、器材倾斜摇晃造成的读数不准,造成巨大误差。
- 4、金属丝的机械摩擦在每次实验中不尽相同,具有误差(即使对称称量,在加减砝码时都进行测量,但仍无法完全消除误差)

七、思考题

1、本实验中, 哪两个量的测量误差较大? 在测量和数据处理中采取了什么措施? 金属丝直径 D 和伸长量 Δh 。

直径 D 采用多次不同位置不同方向测量求平均值。

伸长量 Δh 采用光放大法测量,使用对立影响法减小系统误差,处理数据用了环差法。

2、根据光杠杆的放大原理,能否以增大 B 减小 b 的方法来提高放大倍率?这样做有无好处?有无限度?应怎样考虑之?

增大 B 减小 b 可以放大倍率。

好处: 可以使 h 的测定更精细, 提高测量精度。

限度: 必须在仪器的精度人眼的辨识范围内, 保证能看到标尺清晰的反射像。同时实验空间有限, 且要保证能够看清标尺, B 不可能无限增加, b 由于仪器制作工艺减小的程度也有限。

3、在镜面与光杠杆三足尖所成平面相互垂直的前提下,反射镜在铅锤面内好,


还是略呈后仰或略呈前倾好? 假定初始位置时, 反射镜面与铅锤面成 5°角略后


仰, 会对实验带来多大误差?

在铅垂面内好,也可以略向前倾,小的倾角不会造成过大影响。在实验过程中光杠杆后端受力,在实验过程中反射镜倾角会不断增大,此时便会对实验结果产生巨大影响。

 $\tan \theta \approx \theta = \frac{\Delta L}{b}$, 角度很小时才会有此近似关系, 5 度的倾角会造成较大的误差。

八、原始数据与助教签字






M

13: 82.6 cm L: \$2.6 cm b: 4.5 20cm

D: 0.803 0.812 0.811 0.810 0.819 0.816



2212000 年来绵

平安門板

0999. 入到9号.