STM32 程序移植之 AS608 指纹模块

1. 硬件接线图如图所示

指纹模块引脚	功能
3.3V	
Tx	
Rx	
GND	
WAK	
Vt	
悬空	
悬空	
CH340 引脚	
GND	
3.3V	
RXD	
TXD	
	3.3V Tx Rx GND WAK Vt 悬空 悬空 RS空 STAND CH340 引脚 GND 3.3V RXD

2. 指纹模块的资料在这个文件,超级详细,里面包含了 51 和 STM32 的程序

📑 指纹模块资料.zip

2018/10/31 星期... 360压缩 ZIP 文件 160,926 KB

- 3. 本次移植修改战舰源码,不用屏幕来测试,只用串口助手来进行指纹模块的测试 测试是使用 C8T6 来进行测试,在原本战舰的源码基础上进行修改,更改一部分代码, 原本使用定时器 7,但因为 C8T6 没有定时器 7就更改使用定时器为定时器 4,同时修改 一些代码,使得更加方便移植。具体战舰源码可以去原子官网下载
- 4. 开始进行程序移植
- 5. 测试串口能够使用,能够正常使用之后进行源码的移植
- 6. 添加这几个文件,并添加他们的头文件路径




- 7. 添加头文件
- 8. 更改 main.c 中的程序, 具体的查看程序, 不再解析, 里面的注解很详细
- 9. 上面已经移植成功了,使用串口助手来进行查看
- 10. 当程序接收到串口助手发来的'1'时候就进行添加指纹操作,当收到 2 的时候就进行 删除操作

```
5 void usart1_execute(void) /*串口一接收到数据后执行子函数*/
6 ₽ {
7
       extern u8 eu8_Flag;
8
       extern u8 eu8_what;
9
       if(eu8_Flag)
LO 둳
        eu8_Flag=0;
1
12
         switch(eu8_what)
13
4
          case '1': Add_FR(1);
                                    /*录哪个ID的指纹*/
          break;
case '2': Del_FR(1);
15
16
                                   /*删除哪个ID的指纹*/
17
            break;
          default: printf("\r\n接收失败\r\n");
18
19
          break;
20
21
22 }
```

11. 指纹模块总共有 300 个存储的空间,我这里程序测试的是 ID 为 1 的那个空间,具体存到哪个 ID 中去,只要修改这个值的输入就好了,删除时一样的操作。

Add FR(1);

12. 串口助手使用



13. 将程序下载进去进行测试

14. 初始化成功显示,这些都是在进去 while 之前的打印,具体 main.c 看程序

```
初始化中
与指纹模块握手
未检测到模块
尝试重成功
波特率:57600 地址:ffffffff
有效指纹个数=1
模块最大指纹容量=300
对比等级=3
地址=ffffffff
波特率=57600库容量:299 对比等级:3
```

- 15. 注意,刚才串口发送之后没有显示添加是因为程序移植得还不够完善,那个串口一的程序还没有添加到接收的程序,下面进行程序优化,添加串口一的程序移植,先 X 掉将文件 USART Config 替换,并把文件中的串口一中断给注销掉,进行双编
- 16. 替换成功之后进行下载,再次进行添加指纹
- 17. 发送字符 1 进行添加指纹,按两次进行指纹的添加,假如超过 5 次没有按下的话就会自动的跳出指纹添加的程序,具体查看指纹添加那里,会有说明。假如两次指纹你不一样的话串口助手也会打印出来,刚才已经添加 ID 为一的指纹,现在进行识别
- 18. 识别成功程序会打印出来,扫描的程序是这里

```
if(PS_Sta) //检测PS_Sta状态,如果有手指按下{
press_FR();//刷指纹
}
```

- 19. 测试删除指纹发送字符 2
- 20. 删除之后就没有了

```
确有化人,ID:1 匹配得分:284
错误信息:模块返回确认码有误
刷有的此人,ID:1 匹配得分:259
错误信息:模块返回确认码有误
接收失败
删除指纹成功
有效指纹个数=0
错误信息:没搜索到指纹
错误信息:没搜索到指纹
错误信息:没搜索到指纹
错误信息:没搜索到指纹
错误信息:没搜索到指纹
```

21. 具题的程序很简单,

一个扫面的子函数 press FR();//刷指纹

一个添加指纹的子函数,输入要录到哪个 ID 的去,最大 299,总共 300 个

Add_FR(1); /*录哪个ID的指纹*/

一个删除指纹的子函数

Del_FR(1); /*删除哪个ID的指纹*/

最后一个就是错误信息打印的函数

//显示确认码错误信息 void ShowErrMessage(u8 ensure)

- 22. 使用到的程序就这些,其他的好像可以不用管了,都已经封装成上面的程序了。
- 23. 结束
- 1. 疑惑 QQ: 3045136580
- 2. 假如以下视频播放不了,可以到腾讯《STM32 移植系列》专辑中查找相对应的
- 3. 腾讯个人主页:

http://v.qq.com/vplus/ffb274f0adf3a4d4374b388a03b2358f/folders

- 4. 本视频移植地址:https://v.qq.com/x/page/x0782mx6bal.html
- 5. 资料下载地址:关注公众号
- 1. 版权所有,仅供学习参考!



2.