

Bobinados del estator

C ₩ A

Voltímetros de corriente alternada-0-50 Voltios Resistencias de 2,2 a 2,5 ohmios

IMPORTANTE:

Ambas figuras muestran la aplicación de los voltímetros y/o resistencias en forma simultánea sobre en forma sucesiva sobre las tres fases. prueba práctica puede llevarse a cabo, empleando un solo de los elementos mencionados, aplicados las tres fases. Ello se hace sólo con fin de suministrar una vista completa del conexionado pero la

FIG.6 - Diagrama de conexiones para prueba de rendimiento del estator